



Grand Est,

**Riceys (Les), Val Ney**

# coupe-vent - n° 1

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-02/02

## Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 364

*Référence(s) cadastrale(s)* : WP0025

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,383545 ; 47,972856

*Superficie de la parcelle (m2)* : 32191

*Déclivité du terrain* : replat ; très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; hêtre ; noisetier ; bouleau ; chêne ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E1107

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valnoy

## Historique

*Commentaire historique* : A proximité, cabane en ruine, à pan de bois avec garnissage en plaques de terre cuite posées sur chant, enduit à l'extérieur. La toiture est en partie effondrée, charpente bois et tuile mécanique, plaque de rive en tôle. Enterrée au centre, une citerne ouverte de récupération d'eau pluviale. [emprise au sol approximative (hors débord de toit) : 240 cm<sup>2</sup> ; hauteur au pignon : 280 cm]

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri situé en bas d'une légère pente. Construction ouverte en mur concave bombé, en pierre sèche, avec parement supérieur arrière monté en encorbellement étroit et murs de côté maçonnés à rampant, recouverts de mousse. Vaste talus emmottant en pourtour, à hauteur du pan de couverture à l'arrière, et selon le rampant des murs latéraux. Eboulement aux extrémités, pierres instables en partie haute.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : mauvais état ; éboulement ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres d'arase instables. Les deux murs latéraux s'éboulent vers l'extérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que vestige.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige. Dégagement général de végétaux compris mousses. Démontage/remontage des pierres formant arase. Nettoyage/dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 250

*Hauteur intérieure* : 150

*Autres dimensions* : Motte de soutènement : profondeur arrière, 10 m environ.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,78

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Val Ney**

## **cadole (?, ruine) - n° 2**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-02/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?, ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 345

*Référence(s) cadastrale(s)* : WP0011

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,383566 ; 47,97117

*Superficie de la parcelle (m2)* : 28302

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; merisier ; chêne ; aubépine ; chèvrefeuille

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois (100m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E1150

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : angle (?) ; libre (?) ; polygone (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Derlan

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Probable cadole en ruine en terrain à peu près plat précédant un vallon à très forte pente. Enchevêtrement de branches et troncs d'arbre sur le site, disposé certainement en extrémité d'un talus murger s'éloignant en direction sud-sud-est. Construction semi-circulaire en pierre sèche à ton blanc, sans couverture, réduite à hauteur de la motte de soutènement de pourtour et dont le mur senestre paraît être rectiligne avec entrée désaxée (secteur de l'ouverture éboulé).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; dalle ; pierre épaisse ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 110° env.

*Eléments intérieurs* : décombres

*Eléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus murger

*Typologie* : tour creuse à mur plat ; motté

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Etat de ruine. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que vestige.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige.

Dégagement général de végétaux compris branchage, mousses. Dégagement des pierres du sol, remploi éventuel. Dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 170

*Autres dimensions* : Largeur, 120 cm ; profondeur, 170 cm ; motte de soutènement : diamètre, 400 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,39

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Vignes de Colas**

## **coupe-vent (acoyot) - n° 3**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-03/01

### **Désignation**

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

*Appellation et titre* : Acoyot

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 333

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0615 (?) ; 0C0613

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,447509 ; 47,993273

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2294 ; 1430

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; chêne ; merisier ; sycomore ; pin (chicot) ; aubépine

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (15 m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0850

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière (large) ; angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Calas

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : orée bois (les Cras)

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Construction ouverte en lauzes formant un grand mur d'abri très épais, maçonné à rampant depuis le centre sur un plan en fer à cheval, soutenu en partie sud-ouest par une motte à hauteur d'arase, limitée par un petit fossé. Situé en extrémité d'un talus murger très large implanté dans le même axe (ouest-nord-ouest), qui vient butter côté senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; lauze

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Orientation de l'accès* : 150° env.

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus murger

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*Aspect extérieur* : fer à cheval

*Etat de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Un bouquet d'arbres pousse à l'intérieur,

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 330

*Hauteur intérieure* : 160

*Largeurs de l'accès* : 247

*Autres dimensions* : Largeur d'ouverture, 247 cm ; largeur en fond d'abri, 320 cm ; profondeur dextre, 330 cm ; profondeur senestre, 260 cm ; hauteur arrière, 160 cm. Mur dextre : épaisseur, 240 cm ; hauteur, 120 cm. Mur senestre : épaisseur 70 cm ; épaisseur, 110 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : appareil

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Leblond Françoise (?) ; Dedina (? , indivision)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Bourgin Planson Jacques-Paul (Mussy)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,18

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole (vestige) - n° 4

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0118

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,38278 ; 48,008997

*Superficie de la parcelle (m2)* : 8590

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois ; futaie

*Contexte naturaliste* : cornouiller ; viorne ; merisier ; prunellier

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : moyen (carrossable)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; B1846 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé ; création chemin

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Replat de Vignelle

### Historique

*Commentaire historique* : Une borne de remembrement se trouve sur le site.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Site longé par un chemin forestier. Vestiges d'une cadole adossée sensiblement en remblai côté chemin (sud et sud-est) avec une légère déclivité devant l'ouverture. Construction circulaire en pierre sèche, écroulée, l'encorbellement effondré se trouve à l'intérieur. Probable monolithe de linteau en calcaire coquillier visible parmi les décombres. Un tas de pierres à dextre de l'entrée. Vestiges envahis de mousse, végétation et bouquet d'arbres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; dalle

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 60° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : tas de pierres

*Typologie* : tour creuse (vestiges)

*Aspect extérieur* : cratère

*État de conservation* : vestige ; effondrement (voûte)

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

## **Dimensions**

*Largeur intérieure* : 210 env.

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Farinet Jocelyne ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,99

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (ruine) - n° 5**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-03/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0073

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,392436 ; 47,99527

*Superficie de la parcelle (m2)* : 9612

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; aubépine ; bouleau ; chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois (100 m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1839

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Grand Chansson

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Probable cadole en ruine, adossée dans le talus naturel d'une pente, en haut de pente, avec ouverture vers le bas. Construction concave bombée, en pierre sèche, à couverture écroulée, subsiste un départ de voûte à l'arrière, recouvert de mousse. Mur de fond peu incurvé, mur en partie dextre pratiquement rectiligne, arasement bas en ouverture. Amas de décombres au centre. Des cailloux autour et en contre-bas.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 0°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Typologie* : tour oblique (ruine) ; adossé

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole plus ou moins enterrée, en état de ruine. En partie recouverte par la végétation et par les mousses notamment sur les arases. Malgré son état il est possible d'identifier le départ de la voûte.

Pierres éboulées sur sol.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Une grande partie de l'ouvrage étant disparue, il est proposé de le conserver en état de vestige.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige ; dégageement des branches traversantes, végétaux ou racines importants. Triage pour remploi des pierres éboulées sur zones instables. Nettoyage, évacuation des pierres et terres excédents du sol.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 276

*Hauteur intérieure* : 146

*Largeurs de l'accès* : 47

*Autres dimensions* : Hauteur sous départ de voûte, 146. Mur dextre arrasé en ouverture : hauteur, 70 cm. Mur senestre arrasé en ouverture : hauteur, 90 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Farinet Maurice

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Stanislas de Biare (? , Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 10,55

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Comelle Humbert**

**cadole - n° 6**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-03/04

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 327

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0942

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,448562 ; 48,005331

*Superficie de la parcelle (m2)* : 35057

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)

*Contexte paysager* : lisière de bois ; talus artificiel

*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; noisetier ; merisier ; chêne ; alisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Commelle Humbert

## Historique

*Commentaire historique* : Secteur modifié récemment par des engins de chantier, talus empierré,

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en bas de vignes, probablement face à la pente initialement, dans un terrain modifié récemment. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé. Adossée en partie arrière et dextre en pente naturelle, avec butées de soutènement maçonnées de part et d'autre de l'entrée, en continuité de l'embrasure (sans liaison à dextre, liée à senestre, désorganisée). Des faiblesses en extérieur, avec manques de pierres sur l'arrière (nord-ouest). En linteau, grande pierre plate (délitée) superposée à une dalle étroite (fracturée). A l'intérieur, angle avant dextre marqué par une coulée humide, les pierres sont fragmentées et biodégradées. Beaucoup de pierres plates au sol (agencement ?).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; dalle ; panneresse ; boutisse parpaing

*Type de linteau* : double (superposés) ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré ; couvert (désorganisé)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 50°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée

*Typologie* : tour tronconique (à contreforts) ; adossé

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : casque romain

*Etat de conservation* : mauvais état ; menacé ; désorganisé ; manque ; pierre délitée ; pierre fracturée ; pierre fragmentée ; biodégradé ; humidité

*Précisions sur l'état de conservation* : Désorganisation en couverture arrière. Linteau délité, fracturé. Piédroit senestre en déversement vers la pente, zones lacunaires en extrémité de butée, à dextre butée désolidarisée du piédroit. A l'intérieur, probable entrée d'eau depuis le haut à dextre avec pierres affaiblies, fragmentées. Pierres sommitales désorganisées. Colonisation biologique (mousses et algues).

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration et conservation. Nettoyage général soigneux par dégagement de la végétation. Dépose/repose des pierres instables notamment de la voûte et piédroit senestre y compris réfection à l'identique du linteau. Remplacement en recherche de pierres cassées sur parties non démontées (possibilité de emploi des pierres existantes sur place). Restitution des pierres manquantes dito existantes.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 159

*Hauteur intérieure* : 210

*Largeurs de l'accès* : 132 ; 44

*Hauteur de l'accès* : 107

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau inférieur, 107 cm ; hauteur sous linteau supérieur, 118 cm. Butée senestre : hauteur, 100 cm ; compris mur et butée : profondeur, 110 cm. Butée dextre : épaisseur, 45 cm ; longueur, 54 cm ; hauteur, 84 cm. Ouverture extérieure inter-butée, 132 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1*

*Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (ruine) - n° 7**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-04/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 255

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0072 (?) ; WK0073

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,392257 ; 47,995205

*Superficie de la parcelle (m2)* : 826 ; 9612

*Position par rapport à la pente* : dans la pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : acacia ; chêne ; lierre ; hêtre ; sycomore ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1839

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Grand Chansson

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Un bouquet d'arbres est tombé sur la cadole, située en extrémité d'un talus murger de direction est-ouest qui s'achevant contre l'entrée à dextre (ouverture vers la pente). Construction circulaire ruinée, en pierre sèche, entourée d'un talus de soutènement. Couvrement écroulé, départ d'encorbellement subsistant à l'arrière. Les maçonneries à dextre de l'ouverture initiale sont ensevelies, à senestre désorganisées. A l'intérieur, une niche à la base du mur, large et profonde (en trapèze) sous une plaque métallique supportant le parement supérieur, une seconde, sous linteau (fracturé) avec un creusement intérieur bas (pour conservation ?). Une chaufferette à côté des décombres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; méral

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; pierre épaisse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 20° env.

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine)

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; sans couvrement ; écroulement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Chute d'arbres. Voute écroulée, vestiges de naissance de voûte. Partie seneste en devers (menace effondrement). Pierres éboulées à l'intérieur, maçonneries ensevelies. Linteau métallique de niche oxydé.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Remontage partiel. Restitution de voûte écartée.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par démontage des parties instables notamment partie senestre. Dégagement de végétaux et arbres au préalable. Nettoyage en périphérie de l'ouvrage. Démontage/remontage ponctuel par emploi des pierres éboulées. Remplacement du linteau de la niche. Traitement antirouille du linteau métallique.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 230

*Hauteur intérieure* : 256

*Autres dimensions* : Intervalle de base senestre à base dextre en ouverture, 150 cm. Niche basse (orient. 180°) : largeur, 107 cm ; hauteur, 23 cm ; profondeur, 55 cm ; longueur des bordures, 77 cm. Niche creusée (orient. 240°) : largeur, 48 cm ; hauteur, 35 cm ; profondeur 40 cm ; creux de 14 cm de large, d'une profondeur de 40 cm sous le niveau du sol.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles. Coordonnées approximatives.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune (?) ; propriété privée

*Propriétaire* : commune (?) ; Farinet Maurice

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Stanislas de Biare (?), Ricey-

Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 10,55*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 8***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-05/03**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 270*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0161*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,390485 ; 48,004092*Superficie de la parcelle (m2)* : 527*Position par rapport à la pente* : bas de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : chêne ; sycomore ; pin ; châtaigner (?) ; bouleau ; hêtre ; aubépine ; robinier (?)*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; escarpé ; végétation**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C2097*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : carré*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ? ; cerisaie?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Champeaux**Historique***Commentaire historique* : Possiblement une parcelle de vigne ou un verger initialement.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site d'un abri avec chemin forestier au pied, route de Gyé-sur-Seine en contre-haut. Un mur en bas de terrain (limite de parcelle ?). Le côté est de l'abri est en extrémité d'un talus murger appareillé, de direction sud-sud-est. A proximité (ouest), un talus murger parallèle au précédent.

Construction ouverte en pierre sèche, constituée d'un mur incurvé, avec mur plat de soutien en retour d'angle à droite (sans couvrement), éboulé en extrémité. A l'avant, pierres posées en cours de remaniage.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en secteur circulaire mineur

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 250°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; muret

*Typologie* : mur incurvé à retour plat

*Forme en volume* : élévation courbe à retour angulaire

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; manque ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Ensemble (murger et coupe-vent) en cours de réfection). Mur partiellement écroulé notamment partie est

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Restitution de voûte écartée faute d'indices (naissance de voûte ou autre)

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige en tant que coupe-vent. Nettoyage en périphérie, dégagement de végétaux. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage du sol à l'intérieur de l'ouvrage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 167

*Hauteur intérieure* : 111

*Épaisseur des murs* : 50

*Autres dimensions* : Axe du mur, 250° ; Mur rectiligne : longueur extérieure, 270 cm ; talus murger appareillé : hauteur 128 cm ; à 10 m du mur rectiligne ; d'une longueur de 15 m.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Coupe-vent amélioré.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Puissant Gérard

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Belliard Bouchard

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,09

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)





Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **cadole (non vue) - n° 9**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-05/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (non vue)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 245

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZK0215

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,364335 ; 48,016979

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4826

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (250 m)

*Contexte paysager* : bois ; taillis ; champ

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A2061

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle ; proche chemin ; proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; plus de lanières aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; terre ; vigne (rayé)

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers Noir

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole non visible. Soit en taillis fermé, soit détruite lors de l'extension du champ (était en ruine auparavant).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : néant

*Appareillage* : néant

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : néant

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Eléments intérieurs* : néant

*Typologie* : néant

*Forme en volume* : néant

*Aspect extérieur* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

*Observations* : Plus visible : soit détruite soit invisible dans les taillis touffus.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : De Taisne ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Perrier Augustin

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,33

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (ruine) - n° 10***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-05/04**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 291*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0174*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,394274 ; 48,006072*Superficie de la parcelle (m2)* : 163*Position par rapport à la pente* : dans la pente*Déclivité du terrain* : replat ; très faible*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m )*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : merisier ; aubépine ; pin ; chêne ; cornouiller*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier*Conditions d'accès* : aisé (marche)**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : ?*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bois (?) ; lanières (?) ; incalable*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; dalle C1 non calable*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champmargot (?)**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Abri en état de ruine à proximité de la route de Gyé-sur-Seine bordée de vignobles, au sud-sud-est. En replat sur l'avant, pente légère sur l'arrière (sud-sud-est). Construction ouverte circulaire en pierre sèche, constitué d'un mur concave arasé à hauteur de la motte de soutènement de pourtour. Couvrement lacunaire, quelques pierres en départ d'encorbellement en fond dextre, avec probablement une entrée désaxée côté dextre. Mur déclinant vers l'avant, extrémités désorganisées. Remblais en gravats (dont briques creuses cassées) à senestre de l'entrée (extérieur). A l'intérieur, de belles pierres en liais d'appareil.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 350°

*Éléments intérieurs* : gravats

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; gravats

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*État de conservation* : ruine ; sans couvrement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Les deux extrémités du mur côté ouverture sont partiellement éboulées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la disposition des maçonneries et par analogie à d'autres cadoles.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation. Dégagement des végétaux compris parties en périphérie. Nettoyage des pierres d'arase, recalage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 288

*Hauteur intérieure* : 180

*Épaisseur des murs* : 50 env.

*Autres dimensions* : Intervalle entre les deux extrémités actuelles du mur, 102 cm. Hauteur de mur : arrière, 180 ; avant dextre, 166 ; départ de voûte senestre, 138,5 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Élément(s) remarquable(s)* : appareil

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Harvier Catherine ; etc

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (vestige) - n° 11**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-05/06

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 317

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0027

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,393971 ; 47,998258

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2071

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; hêtre ; bouleau

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1933

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Champlauche

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**



*Commentaire descriptif* : Cadole écroulée, ouverture dirigée vers le bas (nord-ouest). Adossée à la pente en partie arrière et senestre, talus emmottant en continuité. Construction circulaire ouverte en pierre sèche, recouverte de mousse, sans couverture (effondré) et mur en écroulement. Intérieur partiellement remblayé par les décombres. Un arbre (chicot) avait poussé à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; moellon ; lauze

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 20°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; adossé

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : vestige ; sans couverture ; écroulement ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Effondrement et écroulement, décombres à l'intérieur. Toutes les parties hautes sont instables. Un arbre (chicot) à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Les parties disparues étant considérables et l'absence d'indices sur l'existence d'une voûte incertaine, il est proposé de la conserver en tant que vestige.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige. Nettoyage par dégagement des végétaux sur arases et abords. Dépose/repose des pierres instables. Dégagement des décombres sur sol intérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 183 env.

*Épaisseur des murs* : 45

*Autres dimensions* : Intervalle entre les extrémités du mur avant, 119 cm.

Extrémité senestre : épaisseur, 45 cm ; hauteur, 40 cm. extrémité dextre : hauteur, 76 cm. Hauteur de mur subsistant à l'arrière, sur talus, 30 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean-Paul ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **coupe-vent - n° 12**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-05/07

### **Désignation**

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 312

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0026

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (partie médiane)

*Coordonnées X,Y* : 4,393714 ; 47,99875

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3078

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : acacia ; pin ; peuplier ; hêtre ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : sente forestière

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; éloigné

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1933 ; C1941 (?)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; limite (?) ; polygone (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche ; vigne

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Champlauche

### **Historique**

*Commentaire historique* : Abri restauré par Guy Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Coupe-vent restauré. Construction en pierre sèche constituée d'un mur incurvé adossé dans un talus murger (de direction nord-sud), avec retour plat en avancée dextre, et départ de couverture encorbellé bombé déclinant à rampant de part et d'autre de l'angle. Le talus s'incline en avancée courbe à senestre, délimitant la surface d'abri.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Parti de plan* : en secteur circulaire mineur

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 10°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur incurvé à retour plat

*Forme en volume* : élévation courbe à retour angulaire

*Aspect extérieur* : creux de main

*Etat de conservation* : restauré

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que vestige de la famille coupe-vent.

*Conseil en entretien / restauration* : Travaux d'entretien comprenant le nettoyage par dégagement des mousses et végétation en périphérie. Reprises ponctuelles.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 206

*Hauteur intérieure* : 153

*Épaisseur des murs* : 40

*Autres dimensions* : Intervalle entre extrémité mur dextre et talus senestre, 206 cm. Mur dextre : profondeur, 129 cm. Hauteur maximale, 153 cm. Hauteur en assise de couverture, 79 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean-Paul

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Perceval Gérard-Pierre (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74 ; 1,43

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Sourde (la)**

## cadole - n° 13

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-05/10

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 310

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZC0297

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (au tiers)

*Coordonnées X,Y* : 4,32881 ; 47,979794

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1954

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très forte

*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)

*Contexte paysager* : bordure de bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; chêne ; acacia ; merisier ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : très difficile (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : H2046

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : bande ; polygone

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Voie Rose

### Historique

*Commentaire historique* : Les blocs suggèrent une provenance de carrière (Molesmes ?). Une des pierres d'embrasure porte une incision : transport avec griffes ? encoche de serrure ? Une seule (haut dextre) porte un gond métallique, l'absence de gond bas pourrait évoquer le fait que le sol initial soit surélevé, ou bien évoquer des réemplois.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole aménagée, adossée en décaissement vers le haut de pente, ouverture vers le bas à forte pente (nord-est). Un talus murger assez large (sud-sud-ouest/nord-nord-est) à droite. Construction en pierre sèche, sur plan à angles marqués, avec coupole encorbellee dont l'arrière est effondré. Jambages d'ouverture en pierres cubiques, désordonnées, avec pierre verticale portant un gond métallique (fissure) à droite et pierre à encoche taillée à gauche. A l'intérieur, renforcement en base sous linteau à droite, cheminée dans l'angle sud, sous encorbellement (linteau fracturé), avec conduit sortant au niveau du sol arrière, constitué d'un seau rond métallique percé (avec anse). Dans l'angle en pan et encorbellement nord-ouest, niche sous linteau, pierre en saillie. Les pierres sont délitées et fissurées (cryoclastie). Décombres au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil irrégulier ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; panneresse ; en délit

*Type de linteau :* unique ; monolithe haut (fissuré)

*Type d'ouverture sommitale :* latéral (effondrement)

*Parti de plan :* quadrilatère

*Type et nature du revêtement :* voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès :* 35°

*Éléments intérieurs :*âtre ; cheminée ; conduit ; niche ; gond

*Éléments extérieurs associés :* talus murger

*Typologie :* dôme

*Forme en volume :* calotte sphérique sur structure cubique

*État de conservation :* mauvais état ; effondrement (voûte) ; déversement ; désordre ; désorganisé ; pierre délitée ; pierre fissurée ; cryoclastie

*Précisions sur l'état de conservation :* Voûte effondrée partiellement, décombres. Pierres délitées, fissurées (linteau d'entrée). Linteau de cheminée fracturé en affaissement de charge, danger.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 3

*Possibilité de remontage :* Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la présence d'un ouvrage quasi entier.

*Conseil en entretien / restauration :* Restitution de la voûte. Nettoyage, triage des pierres éboulées pour emploi. Démontage/remontage des pierres formant la voûte. Complément en pierre locale. Remplacement du linteau en pierre.

Recalage du linteau de la niche. Nettoyage général par débroussaillage, dégagement des végétaux sur l'ouvrage et abords. Évacuation des terres excédents pour nivellement du sol intérieur. Conservation des gonds et traces sur pierre d'anciennes entailles. En option, décaissement des piédroits de cadole pour reconnaissance du niveau du sol d'origine.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 194

*Épaisseur des murs :* 43

*Largeurs de l'accès :* 51

*Hauteur de l'accès :* 85

*Autres dimensions :* Appareil : épaisseur des pierres, 14/20 cm ; Embrasure : mur droite, épaisseur 38 cm ; mur gauche, épaisseur 43 cm. Linteau d'entrée : largeur, 130 cm ; épaisseur 15 cm ; profondeur, 34 cm. Ouverture de voûte : 120 cm x 81 cm. Hauteur extérieure : arrière sur voûte, 160 cm ; droite sur voûte, 192 cm. Renforcement droite : largeur, 60 cm ; profondeur, 51 cm. Cheminée : profondeur, 34 cm ; hauteur entre décombres et linteau, 65 cm. Niche d'angle :

largeur, 29 cm ; hauteur, 34 cm ; profondeur 85/120 cm ; pierre en saillie à 90 cm du sol. Renforcement senestre : profondeur, 14 cm.

*Surface intérieure au sol (m2) : 3,3*

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5*

*Elément(s) remarquable(s) : aménagement*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Fagiolini Patrick*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Barre Comberiment (Ricey Haut)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,42*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**cadole - n° 14**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-06/01

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 303

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0651 ; 2020 ZH0007

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,406605 ; 48,006697

*Superficie de la parcelle (m2)* : 145420

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; chêne ; pin ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : grande ; longue ; libre ; bord ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins ; Les Faucillères

(?)

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole difficile d'accès, avec arbres enracinés sur et contre la structure. Un talus murger, dirigé nord-nord-est au côté dextre, un muret à l'arrière, en direction nord-ouest. Construction en pierre sèche, recouverte de mousses très épaisses, à coupole en couverture encorbellé sur un petit abri circulaire. Massifs de soutènement maçonnés de part et d'autre et en motte arrière, conférant une forme épaisse et oblongue à l'ensemble. Jambages d'ouverture obliques (en déversement), pierre de linteau longue. A l'intérieur, niveau de surface plus élevé qu'en extérieur. Au sud-ouest, niche entre linteaux, au-dessus d'une cavité en sous-sol. Beaucoup de désorganisation.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 30°

*Éléments intérieurs* : niche

*Typologie* : tour à coupole (à contreforts)

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Aspect extérieur* : à tourelle

*Etat de conservation* : mauvais état ; effondrement partiel ; manque ; affaissement ; déversement ; faisant ventre ; désorganisé ; pierre délitée ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Fragile. Zone lacunaire dans la maçonnerie à dextre de l'entrée, ventre en façade à senestre. Un trou sur l'arrière à l'emplacement d'une souche. Pierre déplacé en partie sommitale de voûte. La maçonnerie intérieure s'effrite en sud-sud-est. Fissures et affaissements.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Nettoyage par dégagement des végétaux compris arbre enraciné sur maçonnerie de soutènement. Démontage/remontage des pierres instables (une grande partie de la voûte). Relancis en pierre à l'intérieur et extérieur de l'ouvrage. Triage/sélection des pierres éboulées, complément en pierre locale sur les parties lacunaires. Évacuation des terres excédents à l'intérieur pour nivellement du sol.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 160

*Hauteur intérieure* : 163,5

*Épaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 70 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 85

*Autres dimensions* : Embrasure : mur dextre épaisseur, 70 cm ; mur senestre épaisseur, 44 cm. Massif dextre, largeur 176 cm ; intervalle entre bord extérieur de motte dextre et coupole, 88 cm. Massif senestre, largeur 182 cm. Longueur arrière de la motte, 475 cm. Niche : largeur, 20 cm ; hauteur, 39 cm ; profondeur de cavité environ 30 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 1,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Coin de Châlot**

**cadole - n° 15**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-06/02

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Partie(s) constituante(s) non étudiée(s)* : courette

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 261

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1112 ; 2020 ZI0050

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,430044 ; 48,00869

*Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>)* : 35320

*Position par rapport à la pente* : en dépression

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bosquet ; lisière de bois ; champ

*Contexte naturaliste* : prunus ; prunellier ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; par bordure de champ

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1674

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière large ; bout ; bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisée aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Coin de Chalot

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole aménagée avec accès en courette étroite (avec un arbre) limitée par des murs en retour, contre-tenant le terrain alentour : la surface de construction est en dépression marquée par rapport au sol actuel du champ. Construction circulaire en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé formant dôme, avec talus de soutènement caillouté de pourtour. Mur doublé en façade, maçonnerie droite en liaison à droite, renfort à fruit (sur harpe) se prolongeant à senestre. Dalle large en linteau, avec poutre en bois (infesté) au-dessous. Huisserie entière en bois chevillé en bordure intérieure d'ouverture : traverse ; dormant dextre avec patte (métal) de fixation extérieure et chaîne de fermeture intérieure ; dormant senestre avec, à l'intérieur, trou de fermeture, encoche et patte (métal) trouée, à l'extérieur, gond vide et gond à charnière double (ouvrant vers l'extérieur). Une portion de vantail au sol à l'intérieur. Traces de feu jusqu'à l'ouverture en sommet de voûte (cheminée), pierres éboulées au-dessous. Petits rouleaux de fil de fer de clôture entreposés.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse ; harpe ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (délimité)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré (cheminée)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 50°

*Éléments intérieurs* : huisserie ; vantail

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée ; mur

*Typologie* : dôme

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; éboulement ; pierre fragmentée ; pierre délimitée ; encrassement

*Précisions sur l'état de conservation* : Extérieur : pierres au départ d'encorbellement éboulées sur tout le pourtour. A l'intérieur, un trou d'éboulement bas (sud), probablement pierres éclatées par le feu. Pierres encrassées de suie. Désorganisation.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Nettoyage, déracinement des arbres sur ouvrage et en périphérie, dégagement des végétaux compris mousses. Dépose des cailloux et pierres instables. Triage, repose des pierres, compléments. Relancis en pierre des parties instables ou manquantes. Conservation des dispositions actuelles : passerelle d'accès, ouverture sur la voûte. Constat photographique et relevés avant dépose et évacuation du volet, montants et traverses en bois (très attaquées par les insectes). Restitution du volet suivant typologie retrouvé sur place.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 210

*Hauteur intérieure* : 293

*Épaisseur des murs* : 80

*Largeurs de l'accès* : 84 ; 78

*Hauteur de l'accès* : 126

*Autres dimensions* : Mur de courette, hauteur 57 cm. Mur d'entrée : dextre, épaisseur 87 cm ; senestre, épaisseur 80 cm, longueur de prolongement senestre 253 cm. Linteau : épaisseur, 7 cm ; profondeur, 68 cm. Poutre sous linteau : section, 90 mm x 65 mm. Huisserie placée à 74 cm du bord extérieur : traverse, section 13 mm x 6 mm ; montant, section 12 mm x 6 mm, hauteur 112 cm.

Vantail : hauteur, 120 cm ; largeur résiduelle des lames, 44 cm ; largeur de barre, 62,5 cm.

*Surface intérieure au sol (m2) : 3,4*

*Volume intérieur (m3) : 6,2*

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5*

*Élément(s) remarquable(s) : aménagement*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Dubreuil Jean-Pierre*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Remenant Pierre (Courteron)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,29*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Lierys (les)**

**cadole (?) - n° 16**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-06/03

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 261

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0211 ; 2020 ZO0014 (?) ; 2020 ZO0013

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (au tiers)

*Coordonnées X,Y* : 4,456412 ; 48,034619

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4720

*Position par rapport à la pente* : dans la pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : espace naturel ; garrigue

*Contexte naturaliste* : végétation spontanée herbacées ; aubépine

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0256

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : lanière ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu divisés

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Piéry

## Historique

*Commentaire historique* : De belles pierres, autant de moellons que de lauzes.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Bâtiment adossé à la pente, construit sur la roche au nord-nord-ouest. Ouverture face à la pente. Murets de soutènement de terrain plus en avant. Construction en pierre sèche sur plan semi-circulaire, à façade carrée, avec couverture à débord, en lauze sur charpente à rondins croisés, montée sur couverture encorbellé. Un parement en pierre équarri recouvre la façade principale, avec harpes taillées en feuillure de porte dans l'embrasure. Pierres de parement lacunaires en base de piédroit senestre. En parement du linteau à deux monolithes, pierre curviligne large taillée, posée en délit, formant feuillure de porte. A l'intérieur, élévation rectangulaire en décharge de linteau. Angle nord-nord-est, cheminée creusée dans la roche, avec manteau sur linteau, et conduit. Pierres au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil équarri ; appareil en assise ; pierre équarrie ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : triple (en parement) ; (accolés) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial (charpente)

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Type de la couverture* : sur charpente (lauze)

*Orientation de l'accès* : 130°

*Éléments intérieurs* : décharge de linteau ; âtre ; cheminée ; conduit

*Éléments extérieurs associés* : muret de soutènement

*Typologie* : tour à façade carrée (à débord, à couverture)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre (intérieur)

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement ; éboulement ; pierre altérée ; remanié

*Précisions sur l'état de conservation* : Le parement extérieur se disloque, lacunaire en base de piédroit senestre, une pierre changée en haut de mur. Rocher s'altérant au nord-est, pierres désorganisées. Charpente affaiblie, couverture désorganisée, instable et lacunaire (pierres au sol).

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Réfection à l'identique compte tenu des éléments sur place

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration et réfection à l'identique du toit. Dépose, triage de couverture en lauzes pour emploi. Constat photographique et d'état des éléments de support (rondins en bois) pour restitution. Démontage/remontage de la voûte. Restauration de la pierre du linteau. Triage des pierres éboulées pour emploi. Restitution de la base du piédroit en pierre de remplacement ou locale. Intégration d'une menuiserie en bois sur feuillure existante. Nettoyage général, évacuation des gravois et nivellement du sol intérieur. Dégagement du pied de cadole.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 167

*Hauteur intérieure* : 207

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 59 ; 78

*Hauteur de l'accès* : 113

*Autres dimensions* : Mur de façade dextre, largeur, 68 cm ; mur de façade senestre, largeur, 95 cm ; hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous débord arrière, 87 cm. Compris mur et parement senestre, épaisseur 58 cm. Linteau de parement : hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm. Linteau d'ouverture : épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ; hauteur, 24,5 cm ; profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm.

Couvrement, hauteur d'encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4 à 23 cm. Couverture : rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section 50 mm x 50 mm ; lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55 cm ; linteau, largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement du terrain : hauteur, environ 50 cm.

Mur de façade droite, largeur, 68 cm ; mur de façade gauche, largeur, 95 cm ; hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous débord arrière, 87 cm.

Compris mur et parement gauche, épaisseur 58 cm. Linteau de parement : hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm. Linteau d'ouverture : épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ; hauteur, 24,5 cm ; profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm. Couvrement, hauteur d'encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4 à 23 cm. Couverture : rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section 50 mm x 50 mm ; lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55 cm ; linteau, largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement du terrain : hauteur, environ 50 cm.

Mur de façade droite, largeur, 68 cm ; mur de façade gauche, largeur, 95 cm ; hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous débord arrière, 87 cm.

Compris mur et parement gauche, épaisseur 58 cm. Linteau de parement : hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm. Linteau d'ouverture : épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ; hauteur, 24,5 cm ; profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm. Couvrement, hauteur d'encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4 à 23 cm. Couverture : rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section 50 mm x 50 mm ; lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55 cm ; linteau, largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement du terrain : hauteur, environ 50 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Éléme(n)t(s) remarquable(s)* : parement

*Observations* : ZNIEFF : pelouses du replat de la Haie, des Plains, de Dalivard et de Cosvigne. Situation en limite de deux parcelles (cadastre 2020).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Joly Nelly (?) ; Fougerolle Suzanne

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Galinard-Donge Nicolas (Les Riceys)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 12,01

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Vallon des Courbennes**

## **cadole - n° 17**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-06/04

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 290

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0792 ; 2020 ZR0165

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,470004 ; 48,03694

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3260

*Position par rapport à la pente* : en talus de chemin

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : pied des vignes ; oui

*Contexte paysager* : taillis ; vignoble ; champ ;

*Contexte naturaliste* : aubépine ; églantier ; prunier sauvage ; ronce ; ortie

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (carrossable) ; en bord de chemin

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1012

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : triangle (grand, entre chemins) ; bord ; long chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé en lanières aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui ?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Courbennes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Les enduits et joints au mortier de chaux ne sont probablement pas d'origine.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques



## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en taillis, adossée au talus de chemin en contre-bas des vignes, face à un champ. Construction circulaire en pierre sèche à couverture à débord en encorbellement de lauzes, en grande partie effondré, avec éboulement de mur à senestre. Huisserie à feuillure, en bois peint, en bordure intérieure d'ouverture, avec vantail de porte réduit aux trois dernières lames sur barres et écharpe, avec mécanisme de serrure. Très grande dalle en linteau, avec vide de décharge de linteau carré à l'intérieur. Les piédroits sont enduits à la chaux (traces). A l'intérieur, joints au mortier de chaux sur une portion de mur à senestre. Niches au mur arrière (nord-nord-est) à mi-hauteur et en base, sous pierres de linteau. Décombres de la voûte au centre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; joint de chaux ; mortier de chaux

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 215°

*Éléments intérieurs* : huisserie ; vantail ; serrure ; niche ; décharge de linteau ; décombres

*Éléments extérieurs associés* : décombres

*Typologie* : tour tronconique (à débord)

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; effondrement (voûte) ; éboulement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Encorbellement partiellement écroulé, surtout centre, nord et sud, pierres au sol. Haut du mur se déverse sur l'extérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Restitution de voûte.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole.

Démontage/remontage des pierres de voûte, notamment extradados. Évacuation, triage, emploi des pierres éboulées à l'intérieur. Nettoyage superficiel des «joints» ou mortier de pose, conservation dans l'état. Constat d'état et photographique de menuiserie hors service. Restitution du volet en planches. Dégagement des végétaux, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 238

*Hauteur intérieure* : 177

*Épaisseur des murs* : 35

*Largeurs de l'accès* : 86 ; 70

*Hauteur de l'accès* : 134

*Autres dimensions* : Hauteur sous débord e couverture : 148 cm. Dormant de porte à 27 cm du bord intérieur du mur. Portion de mur intérieur à joints de chaux d'une hauteur de 90 cm. Décharge de linteau : largeur 62 cm ; hauteur, 21 cm ; profondeur 28 cm. Niche à mi-hauteur : largeur, 38 cm ; hauteur, 26 cm ; profondeur, 38 cm. Niche basse : largeur, 32 cm ; hauteur, 20 cm ; profondeur, 55 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

*Elément(s) remarquable(s) : environnement*

*Observations : Pointage GPS : 6-7 (ou G).*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Goutorbe René*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Langry Joseph (Neuville)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 93,86*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Corvées (les)**

**cadole - n° 18**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-06/05

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 191

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0673 ; 2020 ZK0042

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,435066 ; 48,017622

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4070

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bosquet ; champ

*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; hêtre ; bouleau ; lierre

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1603

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle ; vers milieu

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ? ; verger ?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Poivré

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Bâtiment enterré, situé dans un bosquet en haut de pente naturelle avec ouverture vers le bas, champ en contre-bas. Site totalement recouvert par mousses et lierre en abondance. Construction en pierre sèche à coupole non visible de l'extérieur, appareil en pierres de taille, couverture encorbellé en pierres taillées en biseau et ouverture de sommet de voûte couverte d'une pierre circulaire évidée au centre, affleurant le sol de couverture, laissant entrer la lumière. Couloir d'accueil formé de murs en avancée de part et d'autre de l'entrée, à rampant en escalier, contre-tenant le terrain. Surface intérieure en dépression avec marche de seuil. Feuillure en embrasure d'entrée et linteau incurvé et délardé en assise d'encorbellement. Trois niches identiques, avec pierre de fond et parois en délit, disposées en symétrie et sur la même assise. Une niche basse à droite.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre de taille ; bloc ; panneresse ; en délit

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierre circulaire évidée)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Type de la couverture* : pierre circulaire

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments intérieurs* : pierre de seuil ; feuillure ; niche

*Typologie* : tour à coupole enterrée

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : entretenu ; manque

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres tombées en mur nord du couloir près de l'entrée. Altération biologique (algues, moisissures) sur parement en pierre.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en pied

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale. Nettoyage des parements en pierre compris murs du «couloir» d'entrée. Dégagement de la végétation présente sur la dalle en pierre formant le toit de l'ouvrage. Idem sur arases des maçonneries du couloir. Mise en œuvre d'un sol drainant à base des cailloux et gravillons de différent granulométrie. Façon de pente vers l'extérieur pour évacuer les eaux stagnantes, éviter des remontées capillaires et préserver la pierre de l'humidité.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 182

*Hauteur intérieure* : 202

*Largeurs de l'accès* : 62 ; 77

*Hauteur de l'accès* : 142

*Autres dimensions* : Couloir d'accueil : longueur, 312,5 cm ; largeur extérieure, 65 cm ; largeur à l'entrée, 62 cm. Hauteur sous linteau extérieur, 142 cm (profondeur, 32 cm). Hauteur sous linteau intérieur, 166 cm (profondeur linteau, 28 cm à la base ; hauteur, 23,5 cm). Ouverture de sommet de voûte, 106 cm x 93 cm. Trois niches, à 85 cm du sol : largeur, 20 à 23,5 cm ; hauteur, 36 cm ; hauteur avec assise et linteau compris, 51,5 cm ; angles de direction : au fond, 280°, à droite, 200°, à gauche, 10°. Niche basse : largeur, 23 cm ; hauteur, 30 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5*

*Elément(s) remarquable(s) : appareil ; structure*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Provence Yvonne*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Enriot Morel Jean-Baptiste*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,07*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole - n° 19***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-06/06**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 264*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1363 (?) ; 0D1364 ; 2020 ZD0003*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,428232 ; 48,000192*Superficie de la parcelle (m2)* : 1860 ; 11660*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; aubépine ; chêne ; merisier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; à travers bois (80 m)**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2030*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle ; bord ; proche angle*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé aujourd'hui*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Pochotte*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole à contreforts. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture en lauzes encorbellées, avec massifs maçonnés sans liaison, de part et d'autre de l'entrée et à l'arrière formant un socle de soutènement horizontal avec excroissance à senestre. Un chevron en renfort de linteau altéré est détaché, pendant, le linteau est effondré avec affaissement des pierres supérieure, déversement de l'angle dextre de l'ouverture, écroulement en cours. Pierres en décombres au sol. Manques en couverture.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : n.r.

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 350°

*Éléments intérieurs* : n.r.

*Éléments extérieurs associés* : massif maçonné ; décombres

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : à tourelle

*Etat de conservation* : menacé ; effondrement ; affaissement ; déversement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Maçonneries de soutènement désolidarisées de la structure de la cadole, parfois en défaut d'aplomb. Linteau en bois altéré, détaché, linteau cassé, pendant. Pierres sur linteau instables. Intérieur non visité ; risque d'effondrement.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Réfection à l'identique.

*Conseil en entretien / restauration* : Démontage/ remontage des pierres jusqu'au départ de la voûte. Nettoyage, triage des pierres pour emploi. Remplacement des pierres du linteau. Nettoyage général des parements compris en périphérie, dégagement ou remplacement des arbres. Relancis en pierre de emploi ou locale sur les parties instables et manquantes. Confortement en recherche des maçonneries de soutènement. Évacuation des gravois et terres excédents, nivellement du sol intérieur.

## Dimensions

*Épaisseur des murs* : 80 env.

*Largeurs de l'accès* : 66

*Hauteur de l'accès* : 115

*Autres dimensions* : Intervalle depuis mur intérieur arrière à limite extérieure du mur senestre de l'entrée, 340,5 cm. Intervalle de l'angle dextre de soutènement à mur senestre de l'entrée, 164 cm. Massif senestre d'entrée (avant excroissance senestre), largeur, 62 cm. Profondeur du soutènement arrière au pied de cône, 161 cm. Hauteur du massif de soutènement, variant de 55 à 120 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Debierre Henri

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Debierre Cailletait Jean

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,40

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

## cadole - n° 20

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-07/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Partie(s) constituante(s) non étudiée(s)* : courette

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 336

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0080 (?) ; 0E0081 ; 2020 ZB0071

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,41668 ; 47,992262

*Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>)* : 1040 ; 880

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; sycomore ; peuplier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0086 ; E0086 (?)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : lanières ; limite

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : bois

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée dans le cours d'un talus murger. Construction conique en pierre sèche recouverte de mousse, à couverture en lauzes encorbellées, avec une entrée désaxée à senestre. L'extrémité du mur senestre confère à la cadole une façade semi rectiligne. Une lézarde ouvre le mur. Muret bas maçonné sans liaison en continuité de l'embrasure dextre et muret parallèle au talus murger à l'avant de l'entrée, formant courette. Pierre en calcaire coquillier en linteau, une seconde dalle le surmontant à l'intérieur. Au sol encombrement de pierres. Des petits arbres sont tombés dessus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre ; plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : double (superposés) ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; muret

*Typologie* : tour tronconique (entrée désaxée) ; en talus murger

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; manque ; lézarde ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Écartement de la partie dextre du piédroit, présence de lézarde. Vides à l'angle senestre de l'ouverture. Zone instable au départ d'encorbellement (à l'arrière). Désorganisation du revêtement en extérieur. Des petits arbres sont tombés sur la cadole.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration, confortation de cadole.

Reprise du piédroit, relancis en pierre de remploi. Complément en pierres de la partie supérieur du piédroit senestre. Nettoyage général des pierres des parements intérieurs. Dégagement des végétaux compris branches, troncs, etc., nettoyage en périphérie. Reprises en recherche des pierres instables formant l'extrados. Évacuation des débris et pierres éboulées à l'intérieur compris triage pour remploi. Façon d'un sol en pente vers l'extérieur pour évacuation des eaux et protection des maçonneries.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 167

*Hauteur intérieure* : 227,5

*Épaisseur des murs* : 63

*Largeurs de l'accès* : 41 ; 49

*Hauteur de l'accès* : 90

*Autres dimensions* : Linteau principal : épaisseur, 9 cm ; profondeur, 42 cm, dépassement du mur avant, 16 cm. Extrémité mur senestre, largeur 64 cm. Intervalle entre mur arrière intérieur et limite avant du mur senestre, 209 cm. Intervalle entre extrémité mur senestre et limite du talus murger à l'avant, 203 cm. Intervalle entre extrémité du muret perpendiculaire à l'entrée et la limite du talus murger, 60 cm. Hauteur du muret en avant de la cadole, 63 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Elément(s) remarquable(s) : talus murger*

*Observations : Situation en limite de deux parcelles.*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Cousin Dominique*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Coquet Remi (Ricey-Haute-Rive)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,77*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

## cadole (?) - n° 21

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-07/02

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 329

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0064 ; 2020 ZB0070

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,417833 ; 47,992371

*Superficie de la parcelle (m2)* : 23720

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; aubépine ; peuplier ; chêne ; bouleau ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0127 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : lisière bois

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri entouré d'un léger fossé. A l'avant, un petit couloir murger est sensiblement remblayé en terre. Construction ouverte en pierre sèche, sans couverture, sans trace d'effondrement. Le mur circulaire est en talus de soutènement emmottant à hauteur d'arase (mousse), s'inclinant au passage d'entrée. Des vides et des lézardes en partie arrière. Une pierre au sol sur l'avant pourrait être une pierre de linteau. Tas de pierres à l'arrière. Des arbres poussent à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; fossé ; tas de pierres

*Typologie* : tour creuse ; motté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*État de conservation* : sans couverture ; désorganisé ; manque ; lézarde

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Pierres désorganisées en extrémité avant dextre. Des lézardes se forment à l'arrière (vides). Arbres enracinés à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Possibilité de remontage de la voûte.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige. Nettoyage par dégagement des végétaux sur arases, compris mousses sur parements.

Déracinement. Relancis en pierre, reprise du «piédroit» senestre. Dépose/repose des pierres instables. Pierres d'arases à poser légèrement en pente pour mieux évacuer les eaux de pluie. Nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 257

*Hauteur intérieure* : 150

*Largeurs de l'accès* : 53

*Autres dimensions* : Hauteur sous arase en extrémité dextre, 100 cm. Hauteur en arase arrière, 150 cm. Profondeur du talus à dextre, 186 cm. Passage d'entrée de 40 à 53 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,53

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole - n° 22***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-07/03**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 341*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0518 ; 2020 ZI0186*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,418745 ; 48,010803*Superficie de la parcelle (m2)* : 56960*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; pin*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0736*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanières*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vigneron**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole longée par un talus murger (sud-ouest/nord-est). Construction en dôme en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture en lauzes encorbellées. Emmottée en côté nord et adossée au talus murger côté sud-est. Le mur à droite de l'ouverture est couvert par la pierre de linteau extérieure, avec des manques dans le parement supérieur, celui à gauche débordé (avec désordre) sur l'extérieur. A l'intérieur, des pierres disposées en sièges au sol. L'encorbellement est fragilisé de façon générale avec des vides importants et montre du devers.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientations de l'accès* : 40°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : dôme

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : menacé ; écroulement ; déversement ; manque ; désorganisé ; dégradé ; lézarde

*Précisions sur l'état de conservation* : A l'extérieur, les pierres s'écroulent sur l'arrière (sud) et à droite, au niveau de l'encorbellement (jours), grande instabilité à l'intérieur avec apparition de lézardes et déversement. Pierres désorganisées en extrémité gauche.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration, confortation de cadole.

Démontage/remontage ponctuels concernant la voûte et partie en devers.

Nettoyage des pierres. Evacuation, triage, nettoyage des pierres éboulées pour emploi. Relancis en pierre de remplacement sur parties lacunaires ou instables.

Confortement ponctuel des maçonneries du soubassement (partie droite).

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 184

*Hauteur intérieure* : 219

*Épaisseur des murs* : 80

*Largeurs de l'accès* : 42

*Hauteur de l'accès* : 98

*Autres dimensions* : linteau extérieur : épaisseur, 30 mm ; profondeur, 38 cm ; hauteur sous linteau, 89 cm. Épaisseur du mur en embrasure : à droite, 53 cm ; à gauche, 80 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,87



Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****coupe-vent - n° 23***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-07/04**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 255*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1195 ; 2020 ZE0023*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,434328 ; 48,004792*Superficie de la parcelle (m2)* : 4420*Position par rapport à la pente* : bas de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : hêtre ; pin ; merisier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1780*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangulaire*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Comelle aux Pierres**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Vers le fond d'un vallon, abri longé à l'avant par un talus murger descendant (nord-est/sud-ouest). Construction en pierre sèche, ouverte, à rampant semi-circulaire, recouverte de mousse. Mur arasé à mi-hauteur en extrémité dextre. Talus de soutènement en pourtour emmottant à mi-hauteur puis s'élevant en côté senestre (nord). Montre de la désorganisation, avec dévers à dextre et faisant ventre à senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; panneresse

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*Aspect extérieur* : fer à cheval

*État de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; faisant ventre ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Mur faisant ventre en extrémité senestre.

Dévers à l'arrière dextre. Un tronc d'arbre tombé sur le talus à senestre.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Remontage partiel.

*Conseil en entretien / restauration* : Démontage/remontage des pierres instables.

Évacuation, triage, nettoyage des pierres pour emploi. Complément en pierre de remplacement des arases. Nettoyage général par dégagement des végétaux (mousses, troncs...) compris pied d'ouvrage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 114

*Hauteur intérieure* : 147

*Largeurs de l'accès* : 145

*Autres dimensions* : Hauteur de mur : arase dextre, 81 cm ; arase supérieure arrière, 147 cm ; côté senestre, 97 cm. Compris mur et talus à dextre : profondeur, 100 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Découverte ?

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Marechaux Jean-Baptiste

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,05

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Murot (le)**

## **cadole - n° 24**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-07/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 272

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1191 ; 2020 ZE0030

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,434933 ; 48,003806

*Superficie de la parcelle (m2)* : 142200

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : clairière ; bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; aubépine ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; DP?

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole située dans un bosquet de clairière, en haut de pente, ouverture vers le bas. Talus murger, murets de soutènement de terrain (sud-sud-est) et tas de pierres en proximité. Construction tronconique en pierre sèche, recouverte de mousse, à dôme en encorbellement de lauzes. Entourée d'un talus bombé, emmottant en retombée à mi-hauteur du mur porteur. Trois planches en plot espacées constituent le linteau de maintien du mur supérieur. Une planche supplémentaire en place de décharge de linteau dedans. A l'intérieur, surface en dépression. A senestre (nord-nord-est),âtre au sol dans le mur, sous linteau (pierre en délit, fissuré), avec dalle en fond (fissurée) et cheminée à ouverture rectangulaire directe sur l'extérieur, sous le débord de couverture. Une lauze d'ouverture de sommet de voûte en équilibre vertical, pierres tombées au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : triple (juxtaposés) ; planche en plot (bois)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (à débord)

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments intérieurs* :âtre ; cheminée

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus murger ; muret de soutènement ; tas de pierres

*Typologie* : tour tronconique (à débord) ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; pierre fissurée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierre instable en partie supérieure de voûte, risque de chute imminente. Planches faisant linteau, taillées en plot, le côté de la planche sur l'extérieur est brûlé. Linteau et pierre de fond de cheminée fissurés.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale.

Démontage/remontage de la partie supérieur de la voûte. Évacuation, triage, nettoyage des pierres éboulées pour emploi. Comblement de zone lacunaire. Confortement ou remplacement du linteau de la niche. Restitution du linteau en pierre de l'entrée. Dépose sans conservation des linteaux en bois. Nettoyage général par dégagement des végétaux compris en périphérie de cadole.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 154

*Hauteur intérieure* : 220

*Épaisseur des murs* : 52

*Largeurs de l'accès* : 35

*Hauteur de l'accès* : 73

*Autres dimensions* : Hauteur sur sol à l'avant, sous débord de toit, 93 cm. Talus bombé en bordure d'entrée : hauteur dextre 50 cm ; hauteur senestre, 60 cm ; espace entre les deux extrémités, 101 cm. profondeur (jusqu'au mur), 158 cm. Linteau : section de planche, 40 mm x 80 mm ; longueur de planche, 85 cm ; profondeur sur mur, 36,5 cm. Linteau de décharge à 15 cm du linteau principal, hauteur sous linteau de décharge, 110 cm. Cheminée : largeur, 48 cm ; hauteur sous linteau, 47 cm ; épaisseur du linteau, 12 cm ; longueur du linteau, 72 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5*

*Elément(s) remarquable(s) : cheminée ; talus*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Josselin Jean-Pierre*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole - n° 25***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-07/06

## Désignation

*Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 274*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1191 ; 2020 ZE0031*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,43491 ; 48,002184*Superficie de la parcelle (m2)* : 142200*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : clairière ; bois*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; noisetier ; hêtre ; aubépine ; viorne ; prunus*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier*Conditions d'accès* : difficile (marche)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; bord ; proche lanière ; lisière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; friche? ; DP?

## Historique

*Commentaire historique* : Les cadoles N° 25 et 26 sont situées dans le cours d'un même talus murger.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en clairière, en travers de pente. Adossée côté nord-nord-est dans le cours d'un talus murger (est/ouest). Construction conique de petite dimension en pierre sèche, recouverte de mousse sèche, à couverture de lauzes encorbellées. Butées maçonnées à rampant en continuité semi-liaisonnée de l'embrasure d'entrée, à hauteur de linteau (calcaire coquillier, fracturé), formant couloir d'accueil et contre-tenant le talus de pourtour à dextre, le talus murger à senestre. A l'intérieur, niche en fond dextre (ouest) à parois en délit sous linteau et dalle de fond. Pierres au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; couloir d'accueil ; talus de soutènement ; talus murger

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*Etat de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; perte ; pierre fracturée ; pierre fragmentée

*Précisions sur l'état de conservation* : Linteau fracturé en angle. Dans l'ensemble, pierres désorganisées, fragmentées, notamment à l'extérieur. Etat passable à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Nettoyage général par dégagement des végétaux (plantes, herbes, mousses) compris zone d'entrée. Démontage/remontage de voûte. Relancis en pierre de remploi ou locale en complément sur parties instables et manquantes. Remplacement de la pierre de linteau.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 150

*Hauteur intérieure* : 192

*Largeurs de l'accès* : 40

*Hauteur de l'accès* : 98

*Autres dimensions* : Espace entre les butées en limite avant, 64 cm ; profondeur, compris mur et butée : dextre, 176 cm ; senestre, 110 cm ; hauteur de butée senestre en bord de mur, 108 cm. Linteau : épaisseur, 10 cm ; profondeur, 54 cm. Niche : largeur, 20 cm ; hauteur, 18,5 cm ; profondeur, 30 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Éléments(s) remarquable(s)* : talus murger

## Situation juridique, utilisation



*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Demets Pierre

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole - n° 26***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-07/07**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 275*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1191 ; 2020 ZE0031*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,435292 ; 48,002207*Superficie de la parcelle (m2)* : 142200*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : clairière ; bois*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; noisetier ; hêtre ; aubépine ; viorne ; prunus*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche bord*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; friche? ; DP?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Bouchenard**Historique***Commentaire historique* : Couche animale en forme de nid à l'intérieur (brindilles sèches, feuilles). Les cadoles N° 25 et 26 sont situées dans le cours d'un même talus murger.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en clairière, en travers de pente. Adossée en flancs nord et nord-ouest dans le cours d'un talus murger qui s'élève en monticule jusqu'au sommet de couverture. Construction en pierre sèche à couverture pyramidal en lauzes encorbellées à façades planes, avec entrée d'abri désaxée à dextre. Double mur à fruit, maçonné sans liaison à dextre du mur initial, avec parement supérieur formant couverture en continuité du couverture. A senestre, butée de soutènement à rampant maçonnée sans liaison en continuité de l'embrasure et contre-tenant le talus murger perpendiculairement à la cadole. A l'intérieur, des pierres épaisses disposées au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat (délimité)

*Type d'ouverture sommitale* : axial

*Parti de plan* : en squircle

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Typologie* : tour à pyramide en faces planes (à contreforts)

*Forme en volume* : pyramide sur parallélépipède

*Etat de conservation* : mauvais état ; éboulement ; désorganisé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : A l'extérieur, le côté sud-est s'écroule. La butée maçonnée, désolidarisée, se désorganise avec risque de chute de pierres. A l'intérieur, pierres aussi désolidarisées en jambage senestre.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration, confortation de cadole.

Démontage/remontage des parties instables notamment maçonneries de soutènement vers le côté gauche de l'ouvrage. Dépose/repose des pierres instables formant l'extrados de voûte. Evacuation, triage, nettoyage des pierres éboulées pour emploi. Relancis en pierre de emploi sur parties lacunaires ou instables. Nettoyage général par dégagement des végétaux (plantes, feuilles, mousses...) et déracinement y compris en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 192

*Hauteur intérieure* : 234

*Largeurs de l'accès* : 39

*Hauteur de l'accès* : 94

*Autres dimensions* : Compris mur dextre et double mur, largeur 154/164 cm.

Butée de soutènement senestre, avancée, 210 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Élément(s) remarquable(s)* : talus murger ; butée de soutènement

*Observations* : "Osmose" entre talus murger et cadole.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Demets Pierre

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine**

## **cadole (ruine) - n° 27**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-07/08

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 296

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0336 ; 2020 ZI0014

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,424439 ; 48,017588

*Superficie de la parcelle (m2)* : 27600

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : lisière de bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : moyen (marche)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche? ; DP?

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine. Construction circulaire ouverte, en

Pierre sèche, couverture effondrée (décombres à l'intérieur), enveloppée d'un monticule de soutènement à hauteur d'arase du mur et s'inclinant au long du passage d'entrée. Éboulement à senestre de l'entrée. Mousses épaisses en couronnement des murs. Un arbre tombé sur le site.

*Matériau(x) de gros-œuvre et mise en œuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 50°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; en monticule

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; désorganisé ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Couverture disparu. Éboulement en extrémité senestre.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Réfection à l'identique par analogie à d'autres cadoles possible.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige.

Démontage/remontage de la maçonnerie située à droite de l'entrée.

Dépose/repose des pierres des arases instables. Nettoyage générale par dégagement des végétaux, compris branchage et déracinement sur l'ouvrage.

Évacuation, tri, nettoyage des pierres éboulées pour emploi (sur arases).

Évacuation des terres excédents pour nivellement du sol intérieur. Dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 178

*Hauteur intérieure* : 110

*Largeurs de l'accès* : 52

*Autres dimensions* : Hauteur de mur à droite de l'entrée, 95 cm. Monticule de soutènement en avancée droite, profondeur, 163,5 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole - n° 28***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-07/09**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 355*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0122 ; 2020 ZD0010*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,443536 ; 47,991249*Superficie de la parcelle (m2)* : 1100*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : lisière de bois*Contexte naturaliste* : chêne ; bouleau ; sycomore ; chicot*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier*Conditions d'accès* : moyen (marche)**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0229 (F)*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière ; proche chemin*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Faucillères*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : clairière bois**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole sur un terrain presque plat délimité par deux talus murgers. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse en partie arrière, à couverture en lauzes encorbellées. Talus de soutènement en pourtour, emmottant rapidement jusqu'à mi-hauteur de mur sur l'arrière. Des éléments en bois (infesté), poutres et bastaings accolés, en place de linteau. Huisserie introduite en feuillure d'embrasure, deux gonds sur le dormant senestre et encoche de fermeture au dormant dextre. Seuil marqué par deux lauzes. A l'intérieur, deux niches, à pierres équarries en parois et linteau, à mi-hauteur côté sud-ouest et en position basse côté sud-sud-ouest. Pierres noircies sur l'encorbellement côté nord. Un rondin en guise de siège. Un arbre mort est enraciné dans le talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : quadruple ; bastaing bois ; poutre bois

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments intérieurs* : pierre de seuil ; feuillure ; huisserie ; gond ; niche ; rondin

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus murger

*Typologie* : tour ogivale

*Forme en volume* : cône parabolique sur cylindre

*Aspect extérieur* : casque celtique

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres formant l'extrados de voûte instables, désorganisées. Des lauzes détachées glissent sur le talus, autour de l'ouverture sommitale et au-dessus du linteau. Linteaux en bois infestés (insectes et champignons). Développement des mousses en partie arrière.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration et entretien de cadole.

Démontage/remontage des pierres formant l'extrados de voûte. Relancis en pierres de remploi, compléments si nécessaire. Idem à l'intérieur. Nettoyage localisé des pierres du parement intérieur. Dégagement des végétaux compris déracinement sur talus et en périphérie de l'ouvrage. Constat d'état et photographique avant dépose sans remploi des linteaux et bâti de menuiserie. Remplacement des linteaux par une dalle en pierre. Restitution de volet de fermeture compris bati, remploi possible des gonds.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 244

*Hauteur intérieure* : 330

*Épaisseur des murs* : 82

*Largeurs de l'accès* : 113 ; 83,5

*Hauteur de l'accès* : 136,5

*Autres dimensions* : Épaisseur mur : dextre, 82 cm ; senestre, 67 cm. Linteau : deux poutres de section 150 x 150 et 150 x 100 (?) mm ; deux bastaings de section 55 x 80 mm ; hauteur sous linteau : extérieur, 136,5 cm ; intérieur, 140 cm. Dépassement de mur senestre sur l'extérieur, 39 cm. Pierre de seuil, épaisseur 10 cm. Huisserie à 63 cm du bord extérieur.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 9,5



## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,06*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

## Gyé-sur-Seine

# cadole (ruine) - n° 29

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-07/10

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 353

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0272 ; 2020 ZC0042

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,442754 ; 47,988446

*Superficie de la parcelle (m2)* : 77460

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (150 m)

*Contexte paysager* : bordure de bois

*Contexte naturaliste* : sycomore ; hêtre ; érable ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0338 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : triangulaire ; proche chemin ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Faucillères

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : clairière bois

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine, située dans le triangle délimité par un chemin de vignes et un chemin forestier. Un espace en dépression à l'avant.

Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, couverture effondré (décombres à l'intérieur), subsiste le départ de voûte à encorbellement à droite. Monticule de soutènement en pourtour à hauteur d'arase du mur, s'inclinant au long des murs résiduels à l'avant. Couronnements de mur recouverts de mousse. A l'intérieur, une niche côté sud-ouest, à mi-hauteur dans l'axe d'entrée. Des arbres poussent à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : départ d'encorbellement

*Orientation de l'accès* : 45°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte)

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte effondrée, décombres à l'intérieur. Végétation importante, arbre à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, option de réfection à neuf possible. Naissance de la voûte et entrée identifiés mais une grande partie de l'ouvrage a disparue.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation de cadole en état de vestige. Dégagement des branches traversantes, végétaux compris déracinement d'arbres à l'intérieur et sur talus. Dépose/repose des pierres instables d'arases et parements. Évacuation, triage, nettoyage pour emploi des pierres éboulées. Évacuation de débris et terres excédents du sol pour nivellement. Nettoyage en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 280

*Hauteur intérieure* : 126

*Épaisseur des murs* : 53

*Largeurs de l'accès* : 66

*Autres dimensions* : Mur en extrémité senestre : épaisseur, 53 cm ; hauteur, 60 cm. Talus de soutènement en avancée senestre, profondeur, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Richard Justin (commune rayé)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,03*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, vers la Grosse Rave**

**cadole - n° 30**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/01

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 332

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A1001

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,473459 ; 48,029747

*Superficie de la parcelle (m2)* : 23564

*Position par rapport à la pente* : plateau

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : bordure de vignes ; oui

*Contexte paysager* : terrain dégagé ; futaie ; vignoble

*Contexte naturaliste* : saule marsault ; chêne (petit) ; menthe

*Situation par rapport au chemin* : route

*Conditions d'accès* : aisé (carrossable) ; en bord de route

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; triangulaire

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Grosse Rave (proche)

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole sur un terrain en herbe entre futaie et vignoble, chemin qui longe les vignes. Construction tronconique en pierre sèche, à couverture encorbellé en lauzes (désorganisé, dalles prêtes à glisser), avec débord. Deux monolithes accolés en linteau d'entrée, dalle sur l'extérieur fissurée en tranche. Sur le linteau intérieur, espace vide (décharge) délimité sous une pierre plate similaire au linteau. A l'intérieur, graffitis en gravure sur la tranche des pierres. Du feu a été fait récemment, pierres encrassées. Végétation et arbres enracinés sur le talus à senestre. De ce côté les mousses couvrent abondamment le talus et la toiture, les autres parties du bâtiment en étant exemptes.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; lauze (noir) ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (à débord)

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments intérieurs* : décharge de linteau

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (à débord) ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Désorganisation des pierres sur couverture et talus (côté gauche). Zones lacunaires au-dessus du linteau extérieur. Présence importante des mousses à l'ombre de l'arbre. Vestige des graffitis en gravure sur la tranche des pierres. Pierres noircies localisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale. Calage des pierres formant l'extrados de voûte. Dépose/repose des pierres instables de la partie dextre. Confortement du linteau, remplacement éventuel. Relancis en pierre de remploi sur parties instables ou douteuses (notamment sur zone noircie) et lacunaires. Nettoyage des pierres. Dégagement des mousses. Entretien en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 186

*Hauteur intérieure* : 236

*Épaisseur des murs* : 75

*Largeurs de l'accès* : 62 ; 39

*Hauteur de l'accès* : 96

*Autres dimensions* : Linteau extérieur : épaisseur, 85 mm ; largeur, 104 cm. Le tas en butée arrière s'approche à 40 cm du débord de toiture.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Méan-Bauché (?) ; Usageent (l')**

## **cadole (vestige) - n° 31**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/06

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 295

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A1130 (?) ; 0A1129 ; 0A1128 ; 0A0764

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,49058 ; 48,030684

*Superficie de la parcelle (m2)* : 130 ; 33 ; 253 ; 1420

*Position par rapport à la pente* : en versant convexe ; bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : dans les vignes ; oui

*Contexte paysager* : vignoble

*Contexte naturaliste* : vigne

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé ; proximité

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : la planche manque

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : la planche manque

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : manque

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine, située au milieu des vignes.



Construction en pierre sèche, avec talus de soutènement en cailloux sur son pourtour, dont subsiste une portion de mur cylindrique, arasée à hauteur de talus. Encorbellement totalement effondré. Décombres au centre et en périphérie. Des monolithes, (linteau ?) visibles parmi les pierres au sol à l'emplacement initial de l'ouverture. Prolongement en tas aplanis de pierres dans l'axe de la parcelle.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 160°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; décombres ; tas de pierres

*Typologie* : tour creuse (vestiges)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*État de conservation* : vestige ; effondrement (voûte) ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine, conservation des maçonneries du parement. Pierres éboulées à l'entrée. Talus de soutènement en cailloux.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Réfection de cadole écartée.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige. Travaux d'entretien, dégagement de végétaux. Évacuation des pierres et cailloux excédents. Dépose/repose des pierres instables. Conservation des pierres de grand format, à repartir sur le sol ou remonter sur arases.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 170

*Hauteur intérieure* : 145

*Épaisseur des murs* : 50 env.

*Autres dimensions* : Épaisseur approximative du mur, 50 à 60 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situation à l'intersection de quatre parcelles. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune ; propriété privée

*Propriétaire* : commune ; Degout Delphine

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron**

**cadole - n° 32**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/07

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 332

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0915

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,446426 ; 48,005136

*Superficie de la parcelle (m2)* : 43500

*Position par rapport à la pente* : plateau

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : face aux vignes ; oui

*Contexte paysager* : champ ; vignoble ; futaie

*Contexte naturaliste* : végétation ligneuse ; églantier ; merisier ; vigne

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0647

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : lanière (large) ; bord ; bord chemin ; lisière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de la Grosse Rave

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : En espace agricole (champ au nord-nord-ouest, vignoble en face). Cadole entourée de végétations spontanées. Construction tronconique en pierre sèche, à couverture encorbellé de lauzes sur débord (dalles d'assise en saillie), très instable. Linteau fracturé et lacunaire, l'ensemble des pierres supérieures est désorganisé avec perte et risque d'effondrement. A l'intérieur, une bande de paroi, à mi-hauteur, est enduite de mortier de chaux. Un trou s'est formé dans l'encorbellement (nord-ouest). Pierres épaisses empilées sur le sol en terre. Végétation ligneuse à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; mortier de chaux

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre épaisse ; dalle ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (à débord)

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments intérieurs* : pierres empilées

*Typologie* : tour tronconique (à débord)

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*État de conservation* : menacé ; manque ; désorganisé ; pierre fracturée ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Absence de linteau, risque d'effondrement. Désorganisation des pierres de couverture, perte de pierres en encorbellement. Jointement localisé sur une frange du parement intérieur, 50cm environ (correspond à la partie supérieure du mur, probablement pour le consolider avant remontage de la voûte). Végétation en périphérie, présence des mousses sèches.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole menaçant ruine mais entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par démontage des parties instables notamment autour du linteau. Évacuation, triage des pierres éboulées conservées à l'intérieur. Restitution de la pierre du linteau. Remontage en pierre de remploi ou récupérées sur site. Nettoyage général par demoussage et par dégagement de végétation en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 143

*Épaisseur des murs* : 50

*Autres dimensions* : Bande enduite intérieure : à mi-hauteur sur une hauteur de 40 à 60 cm environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Hajolot Simonnot

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,09

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Courteron, Bois de Calas**

**cadole - n° 33**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/09

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 365

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0672

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,442338 ; 47,996959

*Superficie de la parcelle (m2)* : 28520

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; pin ; aubépine ; frêne

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (50 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0767 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière (large)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche? ; vigne (rayé)

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Calas

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en sous-bois, à 50 m d'une route forestière, longée par un sentier. Muret à proximité (couvert de mousse, pierres plates et cailloutis sur arase) et tas de pierres conique. Construction en dôme, en pierre sèche, recouverte de mousse épaisse, sauf autour de l'entrée. Couvrement encorbellé en lauzes. Motte de soutènement sur tout le pourtour s'élevant à l'arrière à hauteur du couvrement. Présence de pierres saillantes (vers extérieur) dans l'embrasure de l'ouverture d'entrée (harpes ?). Au-devant du parement dextre, une dalle est prise en tenaille dans cette structure en saillie, formant un espace vide sous elle. Monolithe mince coquillier en linteau large. A l'intérieur, un petit vide en décharge de linteau en élévation rectangulaire, limité par une pierre plate au-dessus. Des pierres plates sont disposées en bordure de paroi sur le sol en terre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; boutisse ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; tas murger

*Typologie* : dôme ; motté

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Désorganisation des pierres, essentiellement au niveau de l'embrasure, avec perte d'aplomb. Arbres en bordure de talus de soutènement arrière. Altération des pierres à l'intérieur par colonisation biologique (algues) notamment sur soubassement. Humidité importante. Présence importante des mousses à l'extérieur

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole.

Dégagement des mousses recouvrant l'extérieur de l'ouvrage. Vérification de l'état des pierres formant l'extrados. Relancis des parties en mauvais état ou manquantes compris zone noircie à l'intérieur. Nettoyage des parements intérieurs. Façon de pente vers l'extérieur pour évacuer les eaux de pluie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 151

*Hauteur intérieure* : 210

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 48,5 ; 37

*Hauteur de l'accès* : 95

*Autres dimensions* : Décharge de linteau : hauteur, 12 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,8

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,45

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Bois de Calas**

**cadole - n° 34**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/10

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 350

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0704

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,442971 ; 47,998228

*Superficie de la parcelle (m2)* : 11643

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; merisier ; hêtre

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0743

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; angle ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Calas

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description



**Commentaire descriptif :** En sous-bois à 100 m d'une route forestière. Sentier au-devant. Construction conique en pierre sèche couverte de mousse à couverture encorbellé. Monticule de soutènement en fort encombrement au sol sur tout le pourtour, s'élevant à l'arrière à hauteur d'assise de voûte. Parement désorganisé, dalles éparses sur le talus. Un murger tangent s'éloigne, faisant angle selon l'emplacement d'un fossé en position orthogonale. Ouverture d'entrée, en fort ébrasement extérieur, avec monolithe large en linteau et vide de décharge de linteau traversant, surmonté d'un second monolithe. A l'intérieur, les volumes de l'appareil vont grandissant vers la partie supérieure. Des faiblesses dans le traitement en pan coupé à senestre. Pierres épaisses posées sur le sol en terre. Cadole en sous-bois, à 100 m d'une route forestière, sentier au-devant. Un murger tangent s'en éloigne côté senestre, faisant angle selon l'emplacement d'un fossé en position orthogonale à l'arrière. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousses épaisses, à couverture encorbellé en lauzes. Monticule de soutènement en fort encombrement au sol sur tout le pourtour, s'élevant à l'arrière à hauteur d'assise de voûte. Parement désorganisé, dalles éparses sur le talus. Ouverture d'entrée, en fort ébrasement extérieur, avec monolithe large en linteau et vide de décharge de linteau traversant, surmonté d'un second monolithe. A l'intérieur, les volumes de l'appareil vont grandissant vers la partie supérieure. Des faiblesses dans le traitement en pan coupé à senestre. Pierres épaisses posées sur le sol en terre.

**Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :** pierre sèche

**Appareillage :** appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais

**Type de linteau :** unique ; monolithe assez plat

**Type d'ouverture sommitale :** axial ; couvert

**Parti de plan :** en ellipse

**Type et nature du revêtement :** voûte en encorbellement

**Orientation de l'accès :** 240°

**Éléments intérieurs :** pierres agencées

**Éléments extérieurs associés :** monticule de soutènement ; murger ; fossé

**Typologie :** tour tronconique ; en monticule

**Forme en volume :** cône tronqué sur cylindre

**Etat de conservation :** inégal suivant les parties ; désorganisé

**Précisions sur l'état de conservation :** Désorganisation généralisée en façade.

Altération de maçonneries à l'intérieur, colonisation biologique (algues principalement). Maçonnerie instable à l'intérieur (côté droit de l'entrée). Arbres enracinés dans le talus arrière. Mousses généralisées.

**Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :** 1,5

**Possibilité de remontage :** Cadole entière.

**Conseil en entretien / restauration :** Restauration de cadole. Nettoyage par démoussage. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage des parements intérieurs. Relancis général (int/ext) en pierre de remploi. Démontage/remontage des pierres de soutènement (côté gauche entrée). Évacuation, triage, remploi des pierres éboulées à l'intérieur. Dégagement des végétaux, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

**Largeur intérieure :** 147

**Hauteur intérieure :** 165

**Épaisseur des murs :** 30

**Largeurs de l'accès :** 40

**Hauteur de l'accès :** 70

**Autres dimensions :** Linteau : épaisseur, 50 mm. Décharge de linteau : hauteur, 10 cm.

**Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :** 1,5

*Volume intérieur (m3) : 1,6*

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

*Elément(s) remarquable(s) : butte de soutènement ; environnement*

*Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,65*

*Utilisation touristique ? : tourisme*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Bois de Calas**

**cadole - n° 35**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/11

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 335

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0690

*Emplacement sur la parcelle* : vers le centre

*Coordonnées X,Y* : 4,444241 ; 47,99814

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1955

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; érable ; noisetier ; bouleau ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0763 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangulaire (presque) ; milieu ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Calas

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : lisière bois

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole à proximité (10 m) d'un murger dirigé vers le nord, maçonné avec cailloutis en talus sur l'arase. Construction en dôme, en pierre sèche, à couverture encorbellé en lauzes, recouverte de mousses épaisses sauf autour de l'ouverture d'entrée. Talus emmottant la cadole en pourtour, s'abaissant en côté arrière et latéral senestre. Désorganisation en façade principale : le linteau, initialement un monolithe épais, est délité, fissuré et fracturé en lames, la partie dextre étant détachée et pendante. L'ensemble du parement supérieur s'affaisse. A l'arrière de la cadole (ouest) éboulement, les dalles du couverture sont désolidarisées et glissent sur le rampant. A l'intérieur, une partie des pierres (nord-nord-est) sont noires de suie jusqu'au sommet de voûte. Des pierres épaisses sont agencées en siège sur le sol en terre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; caillou ; panneresse ; boutisse parpaigne ; harpe

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; murger

*Typologie* : tour à cône arrondi ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : mauvais état ; manque ; désordre ; désorganisé ; pierre fissurée ; pierre fracturée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole menaçant ruine. Pierres de linteau instables, fracturées. Zone lacunaire ou désorganisée à l'arrière, éboulement des pierres. Zone de parement noircie (sûrement à cause du feu). Pierres éboulées à l'intérieur. Arbres en proximité, des branches tombent sur la cadole. Mousses généralisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale.

Démontage/remontage autour du linteau. Évacuation, triage, nettoyage des pierres éboulées pour emploi. Restitution du linteau en pierre. Remontage en pierre de emploi. Dépose/repose des pierres instables formant l'extrados de voûte et talus. Relancis en pierre de emploi des zones manquantes. Nettoyage de la pierre intérieur. Demoussage compris nettoyage en périphérie de cadole.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 196

*Hauteur intérieure* : 283

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 88 ; 46

*Hauteur de l'accès* : 118

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau : extérieur, 118 cm ; intérieur, 132 cm.

Distance entre la cadole et le murger : 7 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,5

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,10

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Courteron**

## **cadole (ruine) - n° 36**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/13

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 323

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0093 (?) ; 0C0092

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,436037 ; 48,007701

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3778 ; 2077

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : taillis ; champ

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; églantier ;

*Situation par rapport au chemin* : route forestière

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0224 (V)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande ; bord (grand côté) ; proche lanières ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Valvrémot

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine adossée au taillis, avec ouverture vers le champ et talus de soutènement à dextre. Un talus murger est en position parallèle à la route (vers ouest-nord-ouest). Construction ouverte, en pierre sèche, dont subsiste une portion de mur concave à l'arrière jusqu'au niveau du départ de voûte (effondrée), en rampant côté dextre jusqu'au jambage d'ouverture à mi-hauteur, côté senestre en coupe médiane. Les pierres constituant le piédroit dextre de l'ancienne embrasure, paraissant remonté, sont taillées régulièrement. La paroi intérieure est enduite en partie d'un mortier de chaux se desquamant. Un vide rectangulaire en base à senestre, limité par des jambages en pierres taillées et surmonté d'un monolithe épais formant linteau (niche, passage d'eau ?). Sur le mur, mousse, végétation ligneuse et branches d'arbres, décombres au centre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; mortier de chaux

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : tour oblique (ruine)

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en état de ruine. Indices de naissance de voûte reconnus. Pierres des arases instables. Présence d'un mortier de pose. Végétation et colonisation biologique importante

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige.

Dépose/repose des pierres instables des arases subsistants. Evacuation, tri et nettoyage des pierres éboulées pour emploi éventuel. Nettoyage général des végétaux, compris déracinement. Dégagement au pied d'ouvrage et nivellement du sol.

## Dimensions

*Épaisseur des murs* : 52

*Autres dimensions* : Mesures prises dans l'axe de l'ébrasement dextre subsistant : largeur intérieure, 156,5 cm ; largeur mur avant compris, 204 cm. Ouverture entre piédroit dextre et cassure senestre : en extérieur, 162 cm. ; en intérieur, 103 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune ; propriété privée

*Propriétaire* : Doucet (? , indivision)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Jergey Jean-Baptiste (veuve,  
Gyé)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,01*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (ruine) - n° 37***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-30/02**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 306*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0152*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,397411 ; 48,003351*Superficie de la parcelle (m2)* : 10649*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (300 m)*Contexte paysager* : bosquet ; terrain dégagé ; champ*Contexte naturaliste* : tilleul ; pin (chicot) ; églantier ; ronce ; plante ligneuse*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (50 m)**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0901*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche bord ; assez proche lanières*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champlisson**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine à l'intérieur d'un bosquet avec de très grands arbres, situé entre terrain dégagé en herbe et champ. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, arasée en dalles sur le mur porteur (encorbellement disparu), avec talus de soutènement de pourtour. Contreforts (ajout) en pierres posées à rampant de part et d'autre de l'entrée conservée. Une petite hauteur de parement subsiste au-dessus du linteau constitué d'un monolithe fin saillant. A l'intérieur, végétation au sol et mousse au mur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*État de conservation* : ruine ; sans couverture ; déversement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Pierres du piédroit gauche superposées, absence d'harpage. Végétation envahissante à l'intérieur (ronces, mousses sèches), arbres enracinés sur le talus.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; possibilité de remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige.

Démontage/remontage partiel de l'ouvrage notamment au dessus du linteau et piédroit gauche. Nettoyage, triage des pierres pour emploi. Dégagement des végétaux compris mousses. Vérification de l'impact des racines des arbres sur maçonneries de soutènement. Évacuation des gravois et terres excédents, nivellement du sol intérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 234

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 60 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 107

*Autres dimensions* : Linteau, épaisseur, 65 mm ; hauteur sous linteau intérieure, 126 cm. Hauteur de maçonnerie sur linteau, 30 cm. Butée de soutènement senestre : profondeur, 90 cm. Butée de soutènement dextre : profondeur, 74 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,33

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine****cadole (B10 (?)) - n° 38***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-30/06**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10170*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 312*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1404 ; 2020 ZH0047*Emplacement sur la parcelle* : en angle (interne)*Coordonnées X,Y* : 4,408015 ; 48,00057*Superficie de la parcelle (m2)* : 47570*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; pin ; acacia ; merisier*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; encombré**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière ; angle*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; DP?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-Fort**Historique***Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée, parcours jaune.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole partiellement en ruine dans un monticule en empierrement excentré au sud-ouest. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, recouverte de mousse, voûte disparue, réduite en départ d'encorbellement résiduel. L'ouverture d'entrée, le parement supérieur sont maintenus, une pierre épaisse traversante en linteau. Parement éboulé latéralement. A l'intérieur, une dalle appuyée au mur. Sol terre, cailloux et mousse. Végétation ligneuse et plusieurs arbres tombés à côté de la cadole.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement (pourtour)

*Typologie* : tour creuse ; en monticule

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Etat de conservation* : effondrement (voûte) ; éboulement (extérieur) ; désorganisé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Végétation importante. Pierres désolidarisées. Chute d'arbres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la disposition des maçonneries et par analogie à d'autres cadoles.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige ; dégagement des branches, troncs traversants et végétation en général compris mousses sur pierres. Dépose/repose des pierres instables des arases. Vérification des appuis du linteau. Confortement du piédroit dextre par relancis en pierre de remploi. Idem sur parties instables ou altérées. Dégagement du talus de soutènement. Nettoyage, évacuation des pierres et terres excédents du sol.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 200 env.

*Hauteur intérieure* : 145

*Épaisseur des murs* : 48

*Largeurs de l'accès* : 80 ; 50

*Hauteur de l'accès* : 108

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau extérieure, 108 cm ; hauteur sous linteau intérieure, 101 cm. Couverture résiduel : ouverture (effondrement), 176 cm x 154 cm ; hauteur au-dessus du mur porteur, 50 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Lechiffre James

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Craies (les)**

**néo-cadole - n° 39**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/08

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 314

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0723 ; 2020 ZH0034 (?) ; 2020 ZH0031

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,413477 ; 48,000031

*Superficie de la parcelle (m2)* : 52000

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche angle ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; DP?

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)

## Historique

*Commentaire historique* : Petite cadole construite par les scouts.

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Construction conique en pierre sèche de toute petite dimension, montrant du désordre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; dalle ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 120°

*Typologie* : cône arrondi

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde

*Etat de conservation* : désordre ; désorganisé ; pierres désolidarisées

*Précisions sur l'état de conservation* : Stabilité de la partie senestre douteuse.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : néant

*Conseil en entretien / restauration* : Sans intervention particulière.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 74 env.

*Epaisseur des murs* : 16

*Largeurs de l'accès* : 30

*Hauteur de l'accès* : 35

*Autres dimensions* : Dimensions extérieures : diamètre, 115 cm ; hauteur, 90 cm.

Profondeur, depuis mur intérieur, à limite d'embrasement extérieure : 90 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 0,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 0,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Observations* : Cadole-maquette. Construite par les scouts. Situation en limite de deux parcelles (cadastre 2020).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée (?) ; propriété de la commune

*Propriétaire* : Petit Philippe (?) ; commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine**

**cadole (? , ruine) ; abri (?) - n° 40**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/02

## Désignation

*Dénomination* : cabane (?)

*Précision sur la dénomination* : cadole (? , ruine) ; abri (?)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 330

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0691 ; 2020 ZH0036

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,410255 ; 47,998171

*Superficie de la parcelle (m2)* : 11850

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m)

*Contexte paysager* : bosquet ; lisière de bois ; verger

*Contexte naturaliste* : arbre fruitier (mirabellier) ; acacia ; chêne (petit) ; végétation spontanée

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (30 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière ; assez proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-Fort

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site proche de la lisière du bois avec arbres fruitiers à l'avant, en alignement parallèle au chemin longeant le vignoble (au sud).

Construction semi-circulaire en pierre sèche, en ruine, sans couverture, entrée désaxée à senestre. Talus de terre et cailloutis en pourtour. Murs latéraux subsistant à maçonnerie en rampant (mousse), contrefort éboulé à senestre de l'entrée. Ouverture traversante (fenêtre) au milieu du mur dextre, niches superposées avec linteaux, au mur opposé. A l'arrière, cavité : âtre sous linteau, avec conduit dans le mur. Parmi les décombres, grande pierre cassée au sol (probable linteau). Végétations envahissantes.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 125°

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; niche ; âtre (évacuation entre les pierres) ; produit d'effondrement

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée ; éboulis

*Typologie* : tour creuse à mur plat (ruine)

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*État de conservation* : ruine ; sans couverture ; éboulement (extérieur) ; déversement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Devers léger du mur longitudinal.

Ouvrage envahi par la végétation. Pierres de soutènement désorganisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige.

Dégagement de végétaux en général compris mousses. Dépose/repose des pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour emploi des pierres éboulées. Relancis en pierre de remplacement du mur en devers. Nivellement du sol. Nettoyage/dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 262

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 90

*Autres dimensions* : Mur dextre : épaisseur, 55 cm ; longueur intérieure, 262 cm ; hauteur à l'avant 115 cm. Fenêtre : assise à 73 cm ; hauteur, 50 cm ; largeur 40 cm. Mur arrière : hauteur, 184 cm. Âtre : hauteur, 50 cm ; largeur, 80 cm. Niches : 30 cm x 30 cm. Mur avant senestre : épaisseur 85 cm ; longueur intérieure, 127,5 cm ; hauteur, 110 cm. Intervalle d'entrée : 90 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Puissant François

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard**

## **cadole (ruine) - n° 41**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/04

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 269

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0010 ; 2020 ZB0041

*Emplacement sur la parcelle* : en angle (interne)

*Coordonnées X,Y* : 4,412899 ; 47,995619

*Superficie de la parcelle (m2)* : 89410

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m) (nord-ouest)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : noisetier ; chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E2079 ; DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : DP? ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine située à mi-pente avec ouverture vers le bas, non adossée au talus à l'arrière. Construction circulaire en pierre sèche, avec accès désaxé à senestre, un départ de voûte encorbellée (instable) subsistant à l'arrière. Butées de soutènement contre le mur et en angle avant dextre (sud-ouest) et à l'arrière (nord), prolongées en talus de soutènement latéralement. A senestre, maçonnerie d'ouverture absente, parement intérieur éboulé. Murs nord et nord-est en déversement. A l'intérieur, gros blocs en partie basse à dextre (sud-sud-ouest).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 160°

*Éléments intérieurs* : amas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; talus de soutènement (latéral) ; butée maçonnée

*Typologie* : tour creuse (ruine)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement (intérieur) ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Zones lacunaires.

Végétation importante, mousses sur arases.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; remontage partiel

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige.

Déracinement, dégagement de végétaux en général compris mousses.

Dépose/repose des pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour emploi des pierres éboulées. Démontage/remontage des maçonneries du côté droit (de l'entrée). Relancis en pierre de remploi sur parties lacunaires ou instables.

Nivellement du sol. Nettoyage/dégagement du talus et en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 222

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 60

*Autres dimensions* : Butée de soutènement dextre : profondeur, 70 cm. Départ de voûte subsistant : hauteur, 202 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Prudhomme de Saint-Maur Paul

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

## **cadole (ruine) - n° 42**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/06

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 298

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0604 (?) ; 0D0651 ; 2020 ZH0003

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,407723 ; 48,005801

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5020 ; 145420

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : champ ; lisière de bois ; friche

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; pin ; végétation ligneuse ; végétation spontanée

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers champ ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0958

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle ; vers milieu ; clairière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine (chute d'arbre), dont le mur côté senestre (ouest) est englobé dans un murger de direction sud-ouest/nord-est, longeant le site. Talus de soutènement au nord. Construction circulaire en pierre sèche réduite au départ d'encorbellement, voûte effondrée. Entrée très étroite, linteau constitué de pierres plates (délimitées, fissurées) se chevauchant, positionnées partiellement en encorbellement. A l'intérieur, cavité rectangulaire au mur sud-ouest (niche ou conduit ?). Décombres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : double (se chevauchant) ; monolithe plat ; encorbellé

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 50°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; talus de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (ruine)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; désorganisé (extérieur)

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Stabilité de linteau douteuse. Chute d'arbre sur cadole. Végétation importante. Désorganisation du parement arrière extérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation en état de vestige.

Dégagement des troncs, végétation en général compris mousses. Évacuation, tri, nettoyage des pierres éboulées pour emploi. Dépose/repose des pierres instables des arases compris linteau. Relancis général en pierre de remplacement. Nettoyage des pierres des parements intérieurs (présence d'algues). Évacuation des terres excédents pour nivellement du sol intérieur avec pente vers l'extérieur.

Dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 189

*Hauteur intérieure* : 175

*Épaisseur des murs* : 75

*Largeurs de l'accès* : 62 ; 33

*Hauteur de l'accès* : 131,5

*Autres dimensions* : Intervalle depuis mur intérieur à extérieur d'entrée : 260 cm. Talus murger : épaisseur, 60 cm. Talus de soutènement : épaisseur, 67 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : murger

*Observations* : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604], deux bâtiments sont référencés (à l'opposé en diagonale l'un de l'autre) : [42-C6] intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus (en intérieur prairie).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée



*Propriétaire : Laurenti Joseph*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Boulard Mathieu Joachim*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,55*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**bergerie (?, ruine) - n° 43**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/07

## Désignation

*Dénomination* : bergerie (?)

*Précision sur la dénomination* : bergerie (?, ruine)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0604 ; 2020 ZH0003

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,408044 ; 48,006195

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5020

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : champ ; lisière de bois ; friche

*Contexte naturaliste* : merisier ; végétation spontanée

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers champ ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0958

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle ; bord ; clairière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

## Historique

*Commentaire historique* : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604], deux constructions sont référencées (à l'opposé en diagonale l'une de l'autre) : [42-C6] intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus (en intérieur prairie). On parle d'une bergerie à usage « d'estive » dans un contexte de société pastorale.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cabane en ruine avec ouverture vers le sud-ouest. Un murger fait le tour de la parcelle. Construction rectangulaire en pierre sèche, sans couverture, le mur sud étant positionné contre le murger. Murs en déversement ou déversés avec éboulis de pierres au sol. Mousses très épaisses, les arbres intègrent la structure.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 250° env.

*Éléments intérieurs* : amas de pierre

*Éléments extérieurs associés* : talus murger (parallèle) ; éboulis

*Typologie* : cabane ouverte (ruine)

*Forme en volume* : parallélépipède ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Etat de ruine

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Remontage écarté

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige. Dégagement de végétaux en général, déracinement, démoussage. Dépose/repose des pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour emploi des pierres éboulées. Relancis général en pierre de rempli. Conservation du sol intérieur dans l'état (sauf arbres). Nettoyage/dégagement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 380 env.

*Épaisseur des murs* : 75 env.

*Autres dimensions* : Hauteur d'arase, mur dextre, 143 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 10,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604], deux bâtiments sont référencés (à l'opposé en diagonale l'un de l'autre) : [42-C6] intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus (en intérieur prairie).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Laurenti Joseph

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Boulard Mathieu Joachim

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 4,55





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**cadole - n° 44**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/07

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 301

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0651 ; 2020 ZH0004

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (interne)

*Coordonnées X,Y* : 4,411064 ; 48,004062

*Superficie de la parcelle (m2)* : 145420

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : terrain en débardage ; futaie

*Contexte naturaliste* : pin ; merisier ; aubépine

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis route forestière

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; DP?

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée côté sud dans un talus murger qui l

l'enveloppe et se prolonge en s'élargissant à l'arrière (est-ouest). Construction en coupole en pierre sèche, à couverture encorbellé en lauzes, avec façade formée des jambages en fort ébrasement d'ouverture. Pierre de petite dimension en linteau saillant, positionnée en encorbellement. Les lauzes du couverture se désolidarisent et glissent sur le rampant. A l'intérieur, une cavité basse à droite atteint le murger côté sud (niche de fraîcheur ?). A l'arrière, un peu plus haut, un conduit en pierre d'assise, linteau et dalle de maintien vertical, aboutit dans le murger à l'ouest. Près de l'entrée, une ouverture haute au niveau de l'encorbellement (cheminée ?). Pierres décrochées et mousse au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; dalle ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ; boutisse ; boutisse parpaing

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (délité) ; encorbellé

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments intérieurs* : niche ; conduit ; orifice

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : tour à coupole ; adossé

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé (couverture) ; poinçonnement ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Altération importante. Zones lacunaires sur extrados et piedroit de soutènement, lauzes désorganisées. Zone lacunaire ponctuelle à l'intérieur au niveau du sol. Pierres autour du linteau menaçantes.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole.

Démontage/remontage partiel autour du linteau. Dépose/repose des pierres formant l'extrados de voûte, relancés en pierre de remploi. Calage ponctuel sur zone lacunaire intérieur (en pied de mur). Évacuation, triage, remploi des pierres éboulées. Dégagement des végétaux compris mousses, nettoyage général intérieur et en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 164

*Hauteur intérieure* : 184

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 47

*Hauteur de l'accès* : 112

*Autres dimensions* : Épaisseur mur droite, 50 cm ; épaisseur mur gauche, 60 cm ; épaisseur butée de pierres, 103 cm. ouverture de sommet de voûte : 26 cm x 30 cm. Cavité basse : largeur, 52 cm ; hauteur, 15 cm ; profondeur, 40 cm. Cavité sous linteau : largeur, 26 cm ; hauteur, 18 cm ; hauteur d'assise, à 30 cm du sol.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Élément(s) remarquable(s)* : aménagement

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**cadole - n° 45**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/09

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 305

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0651 ; 2020 ZH0004

*Emplacement sur la parcelle* : en angle (interne)

*Coordonnées X,Y* : 4,410573 ; 48,005012

*Superficie de la parcelle (m2)* : 145420

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : terrain en débardage ; taillis

*Contexte naturaliste* : chêne ; aubépine ; merisier ; aulne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0866

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; vers milieu

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description



*Commentaire descriptif* : Un talus murger (sud-ouest/nord-est), longé par un petit fossé vers le sud, s'achève à la cadole en monticule de soutènement de pourtour. Construction en pierre sèche, recouverte de mousse, à coupole encorbellée en lauzes, effondrée en grande partie, avec accès désaxée à senestre. Pierre de linteau délitée, fissurée dans l'épaisseur et fracturée au tiers. Contre la cadole (sud-ouest), structure avec dalles, déversée en bord de murger (niche, siège ?). A l'intérieur, au mur sud-sud-ouest, cavité à la base sous une pierre plate, surmontée d'un bloc taillé en assise de niche-conduit (sous pierre-linteau). Un jour sur l'extérieur apparaît à l'extrémité du conduit. Des pierres encombrant l'entrée. Un arbre a poussé à l'intérieur de la cadole, un autre est tombé contre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; panneresse ; boutisse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (fissuré)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments intérieurs* : niche ; conduit ; amas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; monticule de soutènement (pourtour) ; massif maçonné

*Typologie* : tour à coupole ; taluté

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; effondrement (voûte) ; désorganisé ; pierre fissurée ; pierre fracturée ; pierre instable ; pierre biodégradée

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte partiellement disparue. Linteau fissuré menaçant effondrement. Piedroits lacunaires. Mousses généralisées. Arbre enraciné à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; possibilité de remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole.

Démontage/remontage ponctuel autour du linteau. Remplacement du linteau. Évacuation, triage, emploi des pierres éboulées à l'intérieur. Dégagement des végétaux, déracinement, démoussage. Fermeture partielle de voûte en pierre de remploi. Nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Hauteur intérieure* : 128

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 46

*Hauteur de l'accès* : 86

*Autres dimensions* : Intervalle entre mur intérieur et extérieur dextre, 203 cm ; intervalle entre mur intérieur et extérieur senestre, 206 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : murger ; monticule

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 7,83

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**cadole - n° 46**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/10

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0651 ; 2020 ZH0004

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,410246 ; 48,005084

*Superficie de la parcelle (m2)* : 145420

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : terrain en débardage

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0866

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche angle obtu

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

## Historique

*Commentaire historique* : A proximité de la cadole numéro 45 (20 m au nord-ouest).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en butte dans un monticule de soutènement évasé, un petit fossé tout autour. Construction en pierre sèche avec mur de face, à cône en couverture encorbellé de lauzes dépassant du monticule de soutènement. Des butées maçonnées à rampant latéralement de l'embrasure d'entrée, forment vestibule et terrasse (recouverte de mousse), sur linteau double en pierre calcaire lisse. A l'intérieur, à senestre quelques grandes pierres, des jours visibles en assise d'encorbellement. Pierres sensiblement agencées au sol, en pourtour (siège ?).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 85°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées (banquette)

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement ; mur de face ; butée maçonnée ; fossé

*Typologie* : tour tronconique (à mur de face) ; en monticule

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : butte témoin

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé (extérieur) ; pierre fissurée ; remanié

*Précisions sur l'état de conservation* : Défaut d'une des pierres de linteau. Zones lacunaires au pied du piédroit. Désorganisation des pierres extérieures, zones lacunaires. Mousses généralisées, arbre enraciné sur talus de soutènement et au dessus du linteau, arbres abattus dont troncs sur talus de cadole.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; cadole en pied

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole.

Démontage/remontage d'extrados de voûte (partie promontoire). Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi. Note : d'autres arbres sont en attente d'abattage, toutes précautions afin de ne pas porter atteinte à la cadole.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 301

*Hauteur intérieure* : 289

*Épaisseur des murs* : 74

*Largeurs de l'accès* : 59 ; 48

*Hauteur de l'accès* : 110

*Autres dimensions* : Linteau extérieur : profondeur, 51 cm ; hauteur sous linteau, 110 cm. Linteau intérieur : profondeur, 74 cm ; hauteur sous linteau, 113 cm.

Épaisseur, compris mur et butée : dextre, 130 cm ; senestre, 170 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 6,1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 11,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : monticule

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 7,83

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)**

**cadole - n° 47**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/11

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 312

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0620 (?) ; 0D0651 ; 2020 ZH0004

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,412424 ; 48,005908

*Superficie de la parcelle (m2)* : 260 ; 145420

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; futaie

*Contexte naturaliste* : chêne ; aubépine ; pin ; merisier ;

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0852

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière large ; angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en butte dans un monticule de soutènement évasé. Légère pente descendant vers l'entrée. Petit fossé tout autour (à peine marqué). Construction conique en pierre sèche, à couverture encorbellée en lauzes, recouverte de mousses épaisses. Butées de soutènement maçonnées en semi-liaison avec le parement de façade, transversale à senestre, perpendiculaire à dextre, formant couloir d'entrée, contre-tenant également le monticule évasé. Pierre de linteau délitée et fracturée. A l'intérieur, éboulement important du parement à dextre de l'entrée (sud-sud-est) avec affaissement supérieur, fractures et marques d'humidité. Amas de pierres au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ; boutisse parpaigne ; harpe ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré ; semi-ouvert (dalle)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments intérieurs* : amas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement (pourtour) ; butée maçonnée (droite) ; fossé

*Typologie* : tour tronconique ; en monticule

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : butte témoin

*État de conservation* : mauvais état ; éboulement (intérieur) ; affaissement ; désorganisé ; pierre fissurée ; pierre fracturée ; remanié

*Précisions sur l'état de conservation* : Éboulement intérieur important entraînant l'affaissement du parement supérieur. Linteau fracturé. Humidité, colonisation biologique intérieur. Désorganisation des pierres à l'extérieur. Mousses généralisées, tronc sur talus de soutènement.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; cadole encore en pied

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au droit de zone effondrée. Relancis en pierre de remploi. Idem à l'extérieur sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre de remploi ou locale. Conservation d'ouverture au sommet de la voûte. Évacuation des pierres éboulées, nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 162

*Hauteur intérieure* : 210

*Épaisseur des murs* : 75

*Largeurs de l'accès* : 40 ; 50

*Hauteur de l'accès* : 94

*Autres dimensions* : Butée senestre : épaisseur, 45 cm. Eboulement intérieur : largeur, 40 cm ; hauteur, 40 cm ; profondeur, 60 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Laurent Jacques (Courteron)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,83

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B01) - n° 50***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-27/07**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 320*Référence(s) cadastrale(s)* : ZT0071*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,396443 ; 47,984724*Superficie de la parcelle (m2)* : 332*Position par rapport à la pente* : en versant convexo-concave ; dans la pente (bas) ; sur talus*Déclivité du terrain* : modérée ; forte*Situation par rapport aux vignes* : bordure de vignes ; oui*Contexte paysager* : vignoble ; taillis*Contexte naturaliste* : merisier ; sureau ; ronce*Situation par rapport au chemin* : route*Conditions d'accès* : aisé (carrossable) ; en bord de route*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1675 (?) ; D1673 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champon**Historique**

*Commentaire historique* : Une pierre plate enterrée au début du muret d'accès : ancienne pierre de seuil ? Empierrement en bas du chemin en angle de route : résurgence de source ? Plaque signalétique (BI) en métal perforé, signée L-G-D

au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Espace viticole en relief vallonné, à proximité d'une desserte agricole macadamisée. Site placé en conjonction de pentes fortes : sur la chute d'un talus naturel (en taillis) et en bordure d'un chemin de vignes dans sa partie basse, à l'intermédiaire de la pente convexo-concave. Cadole dominée par les végétations, arbustes et arbres. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé en lauzes, avec butée maçonnée en contrefort large à rampant incurvé à senestre de l'entrée (nord). Le passage d'accès à la cadole, à pente modérée, est stabilisé par un muret bas en pierre sèche, accolé en extrémité haute au mur d'entrée dextre. L'extrémité haute du muret d'accès et le contrefort limitent les talus de soutènement de pourtour en pierraille, remontant dans la pente arrière. Ouverture d'entrée à fort ébrasement extérieur. Linteau à monolithe coquillier épais. A l'intérieur, appareil très structuré bien qu'à fort contraste de dimension des pierres. Sol en terre à cailloutis. Amas de pierres et éboulis alentour, une pierre plate en sol en début de muret.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse ; boutisse parpaing ; panerresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe épais

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 40°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée (à rampant) ; muret d'accès tas de pierres ; éboulis

*Typologie* : tour pointue (à contrefort)

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*État de conservation* : remanié ; restauré ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : État général bon malgré une présence importante des mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole.

Dégagement des mousses recouvrant l'extérieur de l'ouvrage. Vérification de l'état des pierres formant l'extrados. Relancis des parties en mauvais état ou manquantes. Dégagement en pied d'ouvrage, déracinement en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 199

*Hauteur intérieure* : 302,5

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 77 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 138

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 13 cm. Épaisseur du mur : 80 cm à senestre ; 67 cm à dextre. Haut de muret d'accès (à dextre) : épaisseur, 90 cm ; hauteur, 146 cm. Butée de soutènement (à senestre) : épaisseur de 100 à 130 cm. Espace d'accès : largeur, 100 cm. Moellons : épaisseur, 13, 15, 18 cm. Lauzes : épaisseur, 25, 45, 70 mm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 6,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5*

*Elément(s) remarquable(s) : environnement ; muret d'accès ; restauration ; appareil ; pierre*

*Observations : Belle situation dans le relief, bel appareil, cadole à entretenir.*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Rabeux Clément (?, Ricey-Bas)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,50*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B02) - n° 51***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-29/02**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 299*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0092*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,399036 ; 47,999286*Superficie de la parcelle (m2)* : 4121*Position par rapport à la pente* : dans la pente*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : oui (25 m)*Contexte paysager* : terrain dégagé ; champ*Contexte naturaliste* : végétation spontanée ; merisier ; aubépine*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1167 ; C1132*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; polygone (?) ; limite*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Queue de Champlauche**Historique***Commentaire historique* : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BII) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en espace agricole en contre-bas d'un champ à l'avant. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellée en lauzes et contreforts. Aspect pyramidal. Talus de pourtour en cailloux élevé, arrêté par un muret-banc récent (blocs de pierre). Butées encadrant l'entrée, maçonnées à fruit à hauteur de couverture, prolongement de la butée dextre par un mur en blocs, en diagonale. Monolithe épais en linteau avec vide de décharge de linteau traversant, limité de blocs taillés et surmonté de deux dalles épaisses superposées. A l'intérieur, pierres agencées en banquette de pourtour. Végétation spontanée avec bouquet d'arbre sur le talus, une chaufferette à l'avant.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; bloc ; moellon ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 40°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées (banquette)

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; butée maçonnée ; muret

*Typologie* : tour pointue (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*État de conservation* : remanié ; restauré

*Précisions sur l'état de conservation* : Végétation importante, mousses généralisées, arbre enraciné sur talus de soutènement.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole.

Débroussaillage, dégagement de végétation (sauf arbre), mousses. Vérification de l'état des pierres formant l'extrados. Relancis en pierre de remploi.

Dégagement en pied d'ouvrage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 217

*Hauteur intérieure* : 322

*Largeurs de l'accès* : 60 ; 48

*Hauteur de l'accès* : 113

*Autres dimensions* : Décharge de linteau : hauteur, 27 cm ; profondeur, 32 cm. ouverture de sommet de voûte : 37cm x 21cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 3,5

*Volume intérieur (m3)* : 6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : pyramide ; environnement

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Tridon Lambert

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,16 ; 0,01

*Utilisation touristique ? : tourisme*

---

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **cadole (B03) - n° 52**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 304

*Référence(s) cadastrale(s)* : WM0029

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,409799 ; 47,993411

*Superficie de la parcelle (m2)* : 6877

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (40 m) (nord-ouest)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : acacia ; sycomore ; noisetier ; merisier ; plante ligneuse

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2102 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; rectangle ; bord (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Grillotte

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BIII) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole à l'aspect pyramidal étagé située en haut de pente, avec ouverture vers le bas (côté bois), une rigole à l'avant, parallèle au chemin. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement encorbellé en lauzes, avec mur de face s'élevant en terrasse au-dessus de l'entrée et butées maçonnées formant couloir d'accueil. Les butées, à droite appareillée et en semi-liaison avec le mur, à gauche en pierres posées en contrefort, contre-tiennent le talus emmottant la cadole à hauteur d'assise de voûte. A l'intérieur, au départ d'encorbellement (nord), un trou d'aération ou d'évacuation de fumée. Pierres agencées en banc de pourtour. Une chaufferette est conservée.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse ; boutisse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau :* double (se chevauchant) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale :* axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan :* circulaire

*Type et nature du couvrement :* voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès :* 80°

*Éléments intérieurs :* pierres agencées (banquette)

*Éléments extérieurs associés :* mur de face ; butée maçonnée ; couloir d'accueil ; motte de soutènement ; fossé

*Typologie :* tour à cône arrondi à mur de face (à contreforts)

*Forme en volume :* cône sur cylindre

*État de conservation :* remanié ; restauré

*Précisions sur l'état de conservation :* Relativement en bon état sauf pour la présence importante des mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 1

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration/entretien de cadole.

Débroussaillage, dégagement de végétation, des mousses. Vérification de l'état des pierres formant l'extrados. Relancis en pierre de remploi. Nettoyage des parements intérieurs. Dégagement du talus et ouvrage en général.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 273

*Hauteur intérieure :* 380

*Épaisseur des murs :* 80

*Largeurs de l'accès :* 157 ; 50

*Hauteur de l'accès :* 148

*Autres dimensions :* Hauteur sous linteau : extérieure, 148 cm ; centrale, 133 cm ; intérieure, 148 cm. ; épaisseur totale des linteaux, 20 cm. Mur de face : hauteur de parement arasé sur linteau, 87 cm. Butée appareillée droite : profondeur, 140 cm. Butée en contrefort gauche : largeur, 90 cm. Banquette : profondeur, 25 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 5,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :* 11,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :* 5

*Élément(s) remarquable(s) :* structure étagée



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Dumont Lambert (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,21

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B06) - n° 53***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-27/05**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 315*Référence(s) cadastrale(s)* : ZR0087*Emplacement sur la parcelle* : au centre (parcelle réservée à la cadole)*Coordonnées X,Y* : 4,406869 ; 47,989806*Superficie de la parcelle (m2)* : 75*Position par rapport à la pente* : en versant rectiligne ; bas de pente*Déclivité du terrain* : faible*Situation par rapport aux vignes* : dans les vignes ; oui*Contexte paysager* : vignoble ; bois*Contexte naturaliste* : merisier (bosquet) ; plante ligneuse*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole*Conditions d'accès* : aisé (carrossable) ; en bord de chemin*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2282 (?, libre)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre? ; proche lanières*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val sur Saint (?)*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)**Historique***Commentaire historique* : Une des cadoles les plus visitées. Cadole habillée (banc et contrefort) et restaurée par Guy et David Lazzarotti pour la Maison

BONNET. Plaque signalétique (BIV), signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en bordure des vignes, en pente douce, entre chemin de vignoble au sud et chemin de futaie au nord. Construction conique régulière en pierre sèche, à couverture encorbellé en dalles calcaires et lauzes à ton noir. Un renfort droit maçonné à dextre de l'entrée à hauteur de linteau, une banquette (ajout) en double parement de pierre sur le pourtour, à senestre. Le linteau est composé de trois monolithes se chevauchant dans la profondeur de l'embrasure. Talus (cailloux de collecte) contre le mur arrière s'élevant en base de couverture. Un bouquet d'arbre est enraciné sur ce talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze (noir) ; cailloux ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : triple (se chevauchant) ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 40°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée ; banc

*Typologie* : tour conique évasée ; taluté

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*État de conservation* : remanié ; restauré ; pierre fracturée ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Dévers léger de la base d'encorbellement vers le chemin. Une portion d'encorbellement remontée vers le sud. Banc en parement et butée de soutènement ajoutés en proximité d'ouverture. Présence d'un bouquet d'arbres dont un tronc couché sur l'édifice.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole. Taille ou déracinement d'arbre touchant la cadole. Confortement par apport de gravillons en continuité du talus de soutènement au droit du chemin en terre.

Débroussaillage et dévégétalisation général.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 270

*Hauteur intérieure* : 350

*Largeurs de l'accès* : 48 ; 45

*Hauteur de l'accès* : 110

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 11 cm. Butée de soutènement en contrefort : épaisseur de 44 à 53 cm. ; largeur, 106 cm. Banc en butée de pourtour : épaisseur, 42 cm ; hauteur, 50 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,5

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 10,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 5

*Élément(s) remarquable(s)* : environnement ; restauration

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,62

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B05) - n° 54***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-27/08**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 321*Référence(s) cadastrale(s)* : ZT0085*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,393785 ; 47,984044*Superficie de la parcelle (m2)* : 6717*Position par rapport à la pente* : dans la pente*Déclivité du terrain* : replat ; forte*Situation par rapport aux vignes* : bordure de vignes ; oui*Contexte paysager* : taillis ; vignoble ; futaie*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; merisier ; bouleau*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole ; chemin de randonnée*Conditions d'accès* : moyen ; en bord de chemin ; escarpé*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1603 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière (?)*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champon**Historique***Commentaire historique* : Sur sentier de randonnée (circuits jaune et bleu).

Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BV), signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Espace viticole en relief vallonné. En versant convexe, cadole située sur un replat, en contre-bas d'un chemin de randonnée perpendiculaire aux vignes. Construction conique irrégulière, en pierre sèche, à couverture encorbellé en lauzes et à mur de face. La courbe du mur porteur est interrompue de chaque côté de la façade principale en parois obliques entrant en ouverture, maçonnées de blocs massifs. Un monolithe très épais en linteau saillant supporte un parement en pierres épaisses rejoignant en élévation triangulaire le sommet du couverture. La structure arrière, en monticule de soutènement envahi par la végétation et les arbres, paraît lacunaire (nord-ouest). A l'intérieur, l'encorbellement respecte le plan oblong de la cadole (dans l'axe de l'ouverture d'entrée), pertes de pierres et nombreux jours au niveau de l'arête d'arc. Un vide d'élévation rectangulaire, dont un moellon manquant en bord inférieur, en assise basse et sous un linteau formé d'une pierre plate fracturée (niche ?). Sol en terre à cailloutis.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe épais

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert ; dalle

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : mur de face ; monticule de soutènement

*Typologie* : tour à cône arrondi (à mur de face)

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : remanié ; désorganisé ; perte

*Précisions sur l'état de conservation* : Remontée en façade. Structure lacunaire à l'arrière (nord-ouest). Désorganisation de la maçonnerie en base extérieure, à senestre de l'entrée. Désorganisation des pierres de couverture en portion latérale droite. Pierre manquante sur assise intérieure. Végétation abondante, arbres enracinés dans le talus et en bordure.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole.

Débroussaillage, déracinement, dégagement de végétation, des mousses.

Vérification de l'état des pierres formant l'extrados. Relancis en pierre de

remplacement des parties lacunaires. Dépose/repose des pierres instables. Dégagement en pied d'ouvrage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 174

*Hauteur intérieure* : 248

*Épaisseur des murs* : 63

*Largeurs de l'accès* : 48 ; 40

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, de 14 à 17 cm. Profondeur d'entrée, 40 cm. Épaisseur mur : senestre, 70 cm ; droite, 63 cm. Intervalle entre mur intérieur et extrémité extérieure mur droite, 238 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Sottel-Mauclerc veuve (Ricey Haute-Rive)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,07*

*Utilisation touristique ? : tourisme*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Hardy**

## **cadole (B04) - n° 55**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-27/06

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 342

*Référence(s) cadastrale(s)* : WM0051 ; WM0046 (?)

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,409977 ; 47,987411

*Superficie de la parcelle (m2)* : 13025 (?)

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; sous-bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; frêne ; peuplier ; pin (chicot)

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : feuille plastifiée ; sur arbre ; plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2476 (?) ; D2477 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; bord (petit côté) ; bord chemin ; angle (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Cul Brûlé

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cadole remaniée et restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BVI) en métal perforé, signée L-G-D au-devant



de la cadole. Deux circuits de randonnée (jaune et bleu).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : En terrain plat, étape de deux circuits de randonnée (jaune et bleu). Cadole longée par un fossé côté nord-est, large murger de même direction au-delà du chemin de randonnée (circuit bleu). Construction conique large en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé en lauzes, talus de pourtour emmottant à hauteur de couverture. Aspect général de pyramide étagée. Mur de face (ajout) constitué de deux butées droites maçonnées de part et d'autre de l'entrée, formant couloir d'accueil, et d'un parement rampant au-dessus du linteau, rejoignant le couverture. Une ouverture a été pratiquée au-dessus de cette jonction, sous une dalle-linteau aujourd'hui fracturée et maintenue par un empilage de pierres plates formant pilastre. Le couloir est surmonté de quatre monolithes en calcaire coquillier (se chevauchant partiellement) en linteau. A l'intérieur, pierres agencées en pourtour de paroi, une chaufferette en métal est posée sur le sol en cailloutis. Végétations et arbres s'enracinent dans les talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : quadruple (accolés) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 85°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées ; chaufferette

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; butée maçonnée ; mur de face ; couloir d'accueil ; murger (axé) ; fossé (tangent)

*Typologie* : tour à cloche (à mur de face) ; motté

*Forme en volume* : bol campaniforme sur cylindre

*Etat de conservation* : remanié ; restauré ; désorganisé ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouverture dans l'encorbellement : quelques pierres de calage maintient le linteau fracturé, autres pierres de linteau fracturées. Végétation importante, arbres enracinés dans les talus.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Déracinement, dégageant des végétaux, des mousses, nettoyage général en périphérie.

Relancis général en pierre de remploi. Remplacement du linteau des petites ouvertures. Nivèlement du sol, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 353

*Hauteur intérieure* : 414

*Épaisseur des murs* : 183 (entrée)

*Largeurs de l'accès* : 56 ; 56

*Hauteur de l'accès* : 127

*Autres dimensions* : Linteaux : épaisseurs de 8 à 11 cm ; Hauteurs sous linteaux : extérieure, 127 cm ; intérieure, 138,6 cm. Profondeur d'entrée (quatre linteaux), 183 cm. Fenêtre dans couverture : assise à 239,6 cm ; linteau à 285 cm du sol.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 9,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 33,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5*

*Elément(s) remarquable(s) : ouverture en encorbellement ; dimension*

*Observations : Située plutôt sur la parcelle WM51 selon M. Lamoureux et la commune des Riceys ; parcelle en longueur propriété de la commune.*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété : propriété de la commune ; propriété privée (?)*

*Propriétaire : commune ; Despret Fanny (?)*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Frignot Viardot (?, Ricey Haute-Rive) ; Pruniot Jacquard (?, Ricey Haute-Rive)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,33 ; 2,43*

*Utilisation touristique ? : tourisme*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Val Germain**

## **cadole dite la Loge du Val Germain (B07) - n° 56**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-27/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : La Loge du Val Germain

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 354

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZR0102

*Emplacement sur la parcelle* : intérieur (partie médiane)

*Coordonnées X,Y* : 4,418742 ; 47,98602

*Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>)* : 28245

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m)

*Contexte paysager* : prairie aménagée

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; érable ; noisetier ; charme

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

*Signalétique associée* : feuille plastifiée ; plaque bois (sur piquet bois)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2757 (libre)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; bande-polygone

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Germain

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Les lauzes de ton noir-grisâtre sont des réemplois provenant de l'ancienne abbaye de Molesme. Ce bâtiment a été utilisé comme repère de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement

propriété du Champagne Alexandre BONNET aux Riceys. Cadole entretenue et restaurée par Guy et David Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située dans une prairie aménagée en aire de pique-nique. Construction conique très évasée en pierre sèche, de grande dimension, recouverte de mousse, à couverture encorbellé alternant lauzes à ton noir-grisâtre et pierres calcaires. Contreforts maçonnés à fruit de part et d'autre de l'entrée, se poursuivant sur tout le tour en butée de soutènement appareillée, arasée à hauteur d'assise du couverture. Le linteau couvrant l'ouverture à évasement haut est formé de deux dalles épaisses, se chevauchant dans la profondeur de l'embrasure. Sol intérieur en terre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze (noire) ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (se chevauchant) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90°

*Typologie* : tour conique évasée ; motté

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*Etat de conservation* : remanié ; restauré ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres désorganisées, glissements en couverture. Des arbres enracinés sur talus de soutènement, d'autres sont en bordure immédiate. Plantes à racines au-dessus de l'entrée.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Déracinement, dégagement des végétaux, des mousses, nettoyage général. Relancis général en pierre de remploi. Dégagement au pied de cadole compris taille des arbres.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 257

*Hauteur intérieure* : 347

*Epaisseur des murs* : 114

*Largeurs de l'accès* : 82 ; 50

*Hauteur de l'accès* : 130

*Autres dimensions* : Butée de soutènement en devanture : base, 68 cm ; hauteur, 180 cm. Butée de soutènement à fruit en pourtour : base, environ 108 cm ; arase supérieure, 90 cm. Linteau : dalle extérieure, épaisseur, 8 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 10,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Élément(s) remarquable(s)* : dimension ; structure

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Société Bonnet Père et Fils

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,59

*Utilisation touristique ?* : aire de pique-nique

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole (B09) - n° 57

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/04

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 300

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0003

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,391695 ; 48,002681

*Superficie de la parcelle (m2)* : 45085

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; pin ; bouleau ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois (100 m)

*Signalétique associée* : plaque (métal pochoir) ; au sol

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C2048

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Champeaux

### Historique

*Commentaire historique* : Plaque métal peinte au pochoir (B9) posée au sol devant le mur.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Accès à peine marqué en sente. Cadole située à l'intersection de deux talus murger perpendiculaires l'un à l'autre (directions nord-est et sud-est), contre les talus murger et avec un talus de soutènement de pourtour. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé en lauzes partiellement lacunaire, avec contreforts maçonnés à rampant en diagonale, en continuité du fort ébrasement d'ouverture. Aspect de pyramide. Monolithe plat de belles dimensions en linteau, délité sur sa face inférieure (lamelle pendante). A l'intérieur : un vide d'élévation rectangulaire à senestre (niche, cheminée ?). Des pierres au sol, terre et mousse.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (délité)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement (pourtour) ; butée maçonnée (à rampant) ; talus murger (perpendiculaire)

*Typologie* : tour tronconique évasée (à contreforts)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : pyramide

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement (apex) ; pierre fissurée ; pierre délitée ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouverture de voûte partiellement écroulée. Désorganisation des pierres en partie haute de voûte, instables. Délitement du linteau. Pierres fissurées. Chute de branches sur l'édifice. Mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière., voûte probablement fermée à l'origine.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Démontage/remontage partiel autour du linteau. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 163

*Hauteur intérieure* : 175

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 51

*Hauteur de l'accès* : 140

*Autres dimensions* : Mur à droite et butée avant comprise : épaisseur, 70 cm. espace entre les deux butées de soutènement avant : 215 cm. Ouverture de sommet de voûte : 79 cm x 68 cm. hauteur de couverture au-dessus du linteau : 47 cm. Niche intérieure : hauteur, 66 cm ; largeur, 26 cm ; profondeur, 25 cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 1,7

*Volume intérieur (m3)* : 2,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,15

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Prés malins (les)**

**cadole (B10 (?)) - n° 58**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/01

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 312

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0597 ; 2020 ZH0003

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (partie médiane)

*Coordonnées X,Y* : 4,40716 ; 48,003284

*Superficie de la parcelle (m2)* : 14330

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : champ ; terrain en herbe

*Contexte naturaliste* : plante fourragère (luzerne)

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers champ (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0943

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : allongé ; milieu exact

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; terre

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Prés Malins

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole sur une surface en herbe, au milieu de champs semés actuellement en luzerne, à 150 m environ des bois. Construction en pierre sèche, à couverture en coupole encorbellé (partiellement tombé), avec contreforts maçonnés à fruit de part et d'autre de l'entrée, sans liaison avec le mur de la cadole. Linteau constitué en retrait extérieur d'une poutre en bois (infesté) au-devant d'un monolithe très épais taillé en calcaire coquillier. Le parement supérieur à rampant rejoint le couverture. A l'intérieur, surface en dépression. Une pierre en bordure d'ouverture de toit en équilibre vertical. Dalles tombées au sol (en terre).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; bois

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe haut ; poutre bois

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée (à fruit)

*Typologie* : dôme (à contreforts)

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Aspect extérieur* : igloo

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement (apex) ; pierre instable ; remanié

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierre en haut de voûte menaçant chute. Linteau en bois infesté. Stabilité douteuse au-dessus de ce linteau.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité/Entretien. Dépose de pierre en haut de voûte. Remplacement du linteau bois par une dalle en pierre. Façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 208

*Hauteur intérieure* : 232,5

*Épaisseur des murs* : 36

*Largeurs de l'accès* : 96 ; 96

*Hauteur de l'accès* : 108

*Autres dimensions* : Linteau poutre bois : section 85 mm x 105 mm ; hauteur sous linteau, 108 cm. Linteau monolithe : épaisseur, 15cm ; profondeur, 25 cm ; hauteur sous linteau, 110 cm. Butée de soutènement dextre : largeur, 84 cm ; profondeur, 90 cm. Butée de soutènement senestre : largeur 70 cm ; profondeur en bordure d'entrée, 68 cm ; profondeur latérale, 132 cm ; hauteur (en extrémité), 117 cm. Épaisseur, mur et butée senestre compris : 103 cm. Parement supérieur sur butées : hauteur 35 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 6,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Élément(s) remarquable(s)* : élévation ; appareil

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Laurenti Joseph

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Lorient Pelissot Zacharie*  
*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,23*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Craies (les)**

**cadole (B11) - n° 59**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/09

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 304

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0723 ; 2020 ZH0031

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,413678 ; 47,999975

*Superficie de la parcelle (m2)* : 52000

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; pin ; hêtre

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée ; chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; aisé (carrossable)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (proche)

## Historique

*Commentaire historique* : Au croisement entre un chemin forestier et un chemin de randonnée (marque jaune). Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B11) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole à toiture campaniforme entourée d'un petit fossé. Alentour, talus murgers en réseau. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé en lauzes et mur de face en double parement rectiligne, avec parement supérieur en rampant jusqu'au couverture soutenu par deux pierres en calcaire coquillier accolées en linteau (la première en saillie). Talus de pourtour emmottant à hauteur d'assise de couverture. Eboulement latéral dextre. A l'intérieur, une portion de mur encrassée, sol en terre. Très sombre, présence de chauve-souris.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil en liaison ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaing ; liais

*Type de linteau :* double (accolés) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale :* axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan :* circulaire

*Type et nature du couverture :* voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès :* 80°

*Éléments extérieurs associés :* mur de face ; motte de soutènement ; talus murger ; fossé

*Typologie :* tour à cloche (à mur de face)

*Forme en volume :* cône sur cylindre

*État de conservation :* inégal suivant les parties ; éboulement (extérieur) ; désorganisé (arrière) ; encrassement

*Précisions sur l'état de conservation :* Linteau fracturé. Désorganisation des pierres à l'extérieur. Végétation environnante. Mousses généralisées. Pierre noircie ponctuel à l'intérieur. Colonisation biologique (algues).

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 3

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration de cadole.

Démontage/remontage ponctuel autour du linteau pour remplacement. Relancis général en pierre de remploi. Dégagement des végétaux, déracinement, démoussage. Option de créer une ouverture au sommet de voûte. Nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 226

*Hauteur intérieure :* 322

*Épaisseur des murs :* 80

*Largeurs de l'accès :* 41,5 ; 38

*Hauteur de l'accès :* 103

*Autres dimensions :* Hauteur sous linteau extérieur, 104 cm ; épaisseur, 11 cm.

Hauteur sous linteau intérieur, 103 cm ; Épaisseur de mur à l'ouverture d'entrée : à senestre, 80 cm ; à dextre, 115 cm. Depuis mur intérieur arrière, à l'avant du mur de face : 331 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 3,8

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :* 6,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :* 4,5

*Élément(s) remarquable(s) :* mur de face ; couverture

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B12) - n° 60***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-05/09**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 336*Référence(s) cadastrale(s)* : ZV0059*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,389789 ; 47,988734*Superficie de la parcelle (m2)* : 10640*Déclivité du terrain* : replat*Situation par rapport aux vignes* : oui (25 m)*Contexte paysager* : lisière bois*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; prunus ; hêtre ; bouleau ; pin ; cornouiller*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; abrupt (15 m)*Signalétique associée* : plaque (métal pochoir) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1055*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; bord chemin ; proche angle*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Grand Charmoy**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en « pain de sucre » en contre-haut d'une desserte agricole macadamisée, ouverture vers le bas. Pente légère à l'arrière, avec un grand talus murger (sud-sud-est) atteignant la cadole sur l'arrière dextre. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousses épaisses, à couverture haut encorbellé en lauzes. A senestre de l'entrée, massif de pierres en diagonale posé en contrefort du mur en déversement, à dextre, butée maçonnée à rampant en continuité (non liée) de l'embrasure, contre-tenant le talus emmottant sur tout le pourtour à hauteur de cône. Quatre pierres appareillées en encorbellement cintrent l'ouverture et soutiennent le parement supérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panerresse ; liais

*Type de linteau* : quadruple (appareillés) ; dalle

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 340°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; motte de soutènement ; butée maçonnée ; massif maçonné

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : pain de sucre ; pyramide

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; déversement ; pierre délitée

*Précisions sur l'état de conservation* : Absence de pierre formant linteau.

Mousses généralisées, végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, débroussaillage général en périphérie.

Vérification de l'état des pierres. Relancis général en pierre de remploi.

Intégration d'une pierre de linteau.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 193

*Hauteur intérieure* : 267

*Épaisseur des murs* : 35 env.

*Largeurs de l'accès* : 34 ; 54

*Hauteur de l'accès* : 130

*Autres dimensions* : Butée dextre : profondeur, 166 cm. Massif senestre : profondeur, 130 cm. intervalle entre les butées, 100 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : talus murger

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Gillier Raymond ; etc



*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Carteron-Guélon Jacques-André (Ricey Haute-Rive)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,37*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B14) - n° 61***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-07-30/05**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Précision sur la localisation* : anciennement commune de : Neuville-sur-Seine*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 294*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0059 ; 2020 ZN0059*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,401857 ; 48,007569*Superficie de la parcelle (m2)* : 1013*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois ; champ*Contexte naturaliste* : merisier ; noisetier ; chêne ; églantier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois*Signalétique associée* : plaque (métal) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0515*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygonal ; libre ; limite de commune (Neuville)*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?**Historique**

*Commentaire historique* : En raison des remembrements, les limites des bans communaux ont été modifiées. La parcelle ZN0059, initialement sur le ban communal de Neuville-sur-Seine est cadastrée sur celui des Riceys. A proximité du site, une borne en pierre (parallélepipède vertical), « R » d'un côté, « G » de l

autre. Plaque métal peinte au pochoir (B14) posée au sol devant le mur.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole à l'aspect de pyramide étagée. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellée en lauzes. Butée maçonnée à rampant, en avancée rapportée à senestre de l'entrée. Massif en liaison avec le mur dextre, maçonné à fruit à hauteur de couverture, avec retour incurvé formant terrasse en contre-tenant l'amoncellement de soutènement. Plusieurs pierres plates superposées sur le monolithe coquillier (fissuré) de linteau. A l'intérieur, une cavité située en base ouest (niche, cheminée ?), à côté, vers le sud, une grande pierre épaisse prise dans le mur (siège). Eboulement bas à senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; dalle ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat (fissuré)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 70°

*Éléments intérieurs* : niche ; banquette

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée (à rampant) ; massif maçonné (à fruit) ; monticule de soutènement

*Typologie* : tour conique (à contreforts)

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; éboulement ; pierre fissurée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres de soutènement solidarifiées à la structure de la cadole. Pierre de linteau fissurée. Eboulement ponctuel à l'intérieur. Les pierres de couverture glissent sur le rampant (éparses sur l'amoncellement en soutènement).

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Remplacement de la pierre de linteau. Purge des pierres instables autour d'éboulement intérieur, relancés en pierre de remploi. Dépose/repose des pierres instables ou glissantes. Relancés général en pierre de remploi. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 160

*Hauteur intérieure* : 250

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 52

*Hauteur de l'accès* : 115

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 50 mm. Butée senestre : profondeur, 170 cm. Massif dextre : profondeur, 150 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Elément(s) remarquable(s)* : contreforts

*Observations* : Déplacement des limites des bans communaux au cours du remembrement, Mention des deux communes de Neuville-sur-Seine et des Riceys.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **cadole (B15) - n° 62**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-05/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 234

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZK0339

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,368656 ; 48,018679

*Superficie de la parcelle (m2)* : 239

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (250 m)

*Contexte paysager* : taillis fermé

*Contexte naturaliste* : merisier ; aubépine ; églantier ; acacia ; chêne ; prunellier ; végétation envahissante

*Situation par rapport au chemin* : depuis desserte agricole

*Conditions d'accès* : difficile ; proximité ; végétation

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cadole restaurée par Guy Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Desserte agricole macadamisée. Site en contre-bas du chemin, difficile à atteindre et à observer : taillis dense, végétation agressive qui masque les lieux. Terrain en pente légère vers l'ouest en direction des vignes. Cadole adossée (sud-est) en extrémité de talus murger de direction nord-sud. Construction semi-circulaire en pierre sèche, recouverte de mousse, à dôme encorbellé partiellement effondré en sommet. Entrée désaxée à droite. Vide de décharge en fenêtre sur le linteau d'entrée, surmonté de deux pierres se chevauchant en assise d'encorbellement. Butée de soutènement maçonnée sans liaison à senestre de l'entrée, prolongée d'un talus de soutènement de pourtour côté pente. A l'intérieur, pierres entassées, probablement lors d'une restauration.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : triple (superposition à vide) ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 25°

*Éléments intérieurs* : tas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée ; talus murger

*Typologie* : dôme

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Aspect extérieur* : mogote

*Etat de conservation* : effondrement (apex) ; restauré

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres formant «clé de voûte» effondrées. Végétation importante, arbres de petite taille enracinés sur pierres de soubassement, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Cadole quasi entière. Possibilité de restitution de la voûte.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/restitution. Restitution des pierres au sommet de voûte. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi.

Nettoyage du sol intérieur par évacuation ou réutilisation des pierres, renivelement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 284

*Hauteur intérieure* : 193

*Épaisseur des murs* : 80

*Largeurs de l'accès* : 56

*Hauteur de l'accès* : 109

*Autres dimensions* : Linteau inférieur : profondeur, 59cm ; hauteur sous linteau, 109 cm. Décharge de linteau : hauteur, 21 cm. Linteau supérieur bas : profondeur, 34 cm. linteau supérieur haut : profondeur, 25 cm ; hauteur sous linteau, 161 cm. Ouverture de sommet de voûte : 119 cm x 115 cm. Butée senestre : profondeur, 63 à 80 cm ; compris mur et butée : profondeur, 160 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 6,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 9,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : encorbellement ; appareil

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Cul-Brûlé**

## **cadole (B16) - n° 63**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-27/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 338

*Référence(s) cadastrale(s)* : WM0084

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,414751 ; 47,990185

*Superficie de la parcelle (m2)* : 10653

*Position par rapport à la pente* : en dépression

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; clairière ; futaie

*Contexte naturaliste* : arbuste ; aubépine ; chêne ; merisier ; arbre arraché

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : feuille plastifiée ; sur arbre

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2390 (?) ; D2389 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Cul Brûlé

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Commentaire historique* : Actuellement propriété du Champagne Alexandre BONNET aux Riceys. Cadole entretenue et restaurée il y a dix ans par Guy et David Lazzarotti. Une table pique-nique à 100 m au sud-est.



*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole en terrain plat, en contre-bas de chemin, adossée à un talus murger conique, se poursuivant sur une quarantaine de mètres en direction ouest-sud-ouest. Construction conique évasée en pierre sèche, à couverture encorbelle en lauzes. Des butées maçonnées en contreforts de part et d'autre de l'entrée forment couloir d'accueil et limitent le talus appareillé de pourtour emmottant l'édifice en continuité d'apex. Ouverture d'entrée en évasement haut, à ébrasement intérieur. A l'intérieur sol en cailloutis. L'ouverture de sommet de voûte est fermée par une dalle. Les végétations et les arbres investissent les talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau :* unique ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale :* axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan :* circulaire

*Type et nature du revêtement :* voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès :* 110°

*Éléments extérieurs associés :* butée maçonnée ; couloir d'accueil ; motte de soutènement ; talus murger

*Typologie :* tour conique évasée ; motté

*Forme en volume :* cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur :* terril

*État de conservation :* remanié ; restauré

*Précisions sur l'état de conservation :* Bon état général. Végétation importante, arbustes et arbres enracinés sur les talus et en proximité immédiate, mousses sèches. Un arbre était tombé (déraciné) à proximité.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 0,5

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration/entretien de cadole.

Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis ponctuel en pierre de remploi.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 173,5

*Hauteur intérieure :* 268

*Épaisseur des murs :* 55

*Largeurs de l'accès :* 45 ; 56

*Hauteur de l'accès :* 98

*Autres dimensions :* Linteau : épaisseur, 12 à 13 cm. Compris mur et butée de soutènement : épaisseur dextre, 137 cm ; épaisseur senestre, 206 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 2,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :* 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :* 3,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété :* propriété privée

*Propriétaire* : Bonnet Alexandre

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Quenedey Vincent (Paris) ;  
Quenedey Brigande veuve (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,22 ; 1,28

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)  
[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Cul-Brûlé**

**cadole (B17) - n° 64**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-27/04

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 323

*Référence(s) cadastrale(s)* : WM0080

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (partie médiane)

*Coordonnées X,Y* : 4,412417 ; 47,990035

*Superficie de la parcelle (m2)* : 6592

*Position par rapport à la pente* : en colline ; bas de pente

*Déclivité du terrain* : très forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; sous-bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; merisier ; lierre

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D2370 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Cul Brûlé

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

## Historique

*Commentaire historique* : Le linteau est constitué par un monolithe à fossile.

Une chaufferette à proximité, un bac de chaufferette à l'intérieur. Plaque signalétique (BXVII), signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole adossée au talus naturel, au-devant du chemin en léger contre-bas. Construction en pierre sèche à cône de couverture encorbellé émergeant des talus de soutènement empierrés. Butées en ajout, maçonnées à fruit en contreforts hauts de part et d'autre de l'entrée, formant couloir d'accueil. Reprise d'un parement élevé en mur de face sur le linteau, formant terrasse. Appareil désorganisé en plusieurs endroits avec déversement ou éboulement. Sol intérieur en cailloutis. Un arbre est enraciné au-dessus de l'entrée (terrasse), contre le cône supérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; boutisse parpaing

*Type de linteau :* unique ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale :* axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan :* en ellipse

*Type et nature du couverture :* voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès :* 10°

*Éléments extérieurs associés :* motte de soutènement ; butée maçonnée ; couloir d'accueil ; mur de face

*Typologie :* tour conique (à mur de face) ; motté

*Forme en volume :* cône sur cylindre

*État de conservation :* remanié ; restauré ; désorganisé ; éboulement ; pierre désolidarisée ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation :* Déversement des murs de façade, compensés par l'ajout de contreforts. Manques ponctuels des pierres dans les parements. Désorganisation. Angle avant senestre s'éboule vers l'extérieur. Petit éboulement de pierres à la base du mur intérieur dextre, correspondant à un trou de terrier extérieur. Un arbre est enraciné en milieu de structure, au pied d'extrados.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3*

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration/confortation de cadole. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au droit des zones désorganisées. Relancis en pierre de remploi. Idem à l'extérieur sur zones instables ou lacunaires notamment à la suite du déracinement de l'arbre, complément en pierre de remploi ou locale. Dépose/repose des pierres formant extrados de voûte.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 208,5

*Hauteur intérieure :* 245

*Largeurs de l'accès :* 47

*Hauteur de l'accès :* 104

*Autres dimensions :* Linteau : épaisseur, 11 cm. ; hauteur sur linteau, 70 cm.

Butée de soutènement de façade : largeur 55 cm. Cône supérieur : diamètre, 80 à 90 cm. ; hauteur de dépassement, 70 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :* 4,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Joly Eric ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Masson-Marcelas Nicolas  
(Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,09

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (B18) - n° 65**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-29/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 265

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0109

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,392481 ; 47,999642

*Superficie de la parcelle (m2)* : 983

*Position par rapport à la pente* : en colline ; bas de pente

*Déclivité du terrain* : replat

*Situation par rapport aux vignes* : face aux vignes (15 m) ; oui

*Contexte paysager* : bois ; sous-bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; orme ; prunier ; coudrier

*Situation par rapport au chemin* : route agricole ; chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; abrupt

*Signalétique associée* : plaque (métal) ; sur arbre

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1933

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin ; assez proche lanières (face)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Champlauche

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Une plaque métal fixée sur un arbre indique la cadole (B18).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en fort contre-haut depuis une route agricole macadamisée. Un chemin de randonnée est signalé (bande jaune). Construction tronconique en pierre sèche, adossée à la pente naturelle, à couverture encorbellée en lauzes. Contreforts à hauteur de couverture en symétrie de part et d'autre de l'entrée, maçonnes en avancée à rampant puis retour de face, contre-tenant le talus de pourtour emmottant jusqu'à hauteur de voûte à l'arrière. Absence de linteau, deux pierres encorbellées supportent le parement. Une grande partie de la voûte est lacunaire, amas de pierres décrochées sur le sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; bloc ; moellon ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonée ; talus de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement ; pierre instable ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte lacunaire (depuis longtemps apparemment), chute de pierres encore. Absence de linteau, pierres en déséquilibre. Pierres chassant vers l'intérieur à la base d'ébrasement senestre. arbres enracinés sur le talus, chute de branches.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Mise en sécurité ; cadole entière., possibilité de fermeture de voûte.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/mise en sécurité de cadole. Restitution des pierres formant clé de voûte. Intégration d'une dalle en pierre formant linteau. Évacuation, tri, remploi des pierres éboulées. Relancis général en pierre de remploi sur zones instables ou manquantes. Déracinement, dégageant des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 207

*Hauteur intérieure* : 232

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 68 ; 45

*Hauteur de l'accès* : 98

*Autres dimensions* : Hauteur intérieure sous voûte : avant, de 179 à 190 cm ; arrière, 232 cm. Hauteur sous linteau : extérieur, 98 cm ; intérieur, 97 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 5,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Éléments remarquables* : symétrie

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (B19) - n° 66**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-04/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 320

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0073

*Emplacement sur la parcelle* : vers le centre

*Coordonnées X,Y* : 4,392905 ; 47,995179

*Superficie de la parcelle (m2)* : 9612

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; bouleau ; aubépine ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier ; depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (20 m)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1839

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Grand Chansson

### **Historique**

*Commentaire historique* : Une chaufferette à l'extérieur. Plaque signalétique (B19) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en début et en travers de pente (pente à senestre de l'ouverture). Végétation prégnante, site possiblement enterré en partie. Construction circulaire en pierre sèche à couverture encorbellé en cône central tronqué avec probable perte d'apex (pierres lacunaires). Ouverture à hauteur réduite ne permettant pas l'entrée, avec butée de soutènement maçonnée à senestre, non liée, contre-tenant un talus emmottant côté pente (sud et ouest). Grande dalle soutenue en linteau sur des pierres étroites. A l'intérieur, pierres marquées par la biodégradation, des jours visibles au départ d'encorbellement.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : double (se chevauchant) ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex) (?)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 20°

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; motte de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : à tourelle

*État de conservation* : mauvais état ; manque ; désorganisé ; biodégradé ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole enterrée. Pierres désorganisées notamment à l'extérieur, zones lacunaires. Présence des cailloux, mousses sur le couverture et le talus, végétation ligneuse envahissante. Altération biologique à l'intérieur (algues).

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole enterrée. Possibilité de retrouver le sol d'origine.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Conservation d'ouverture au sommet de la voûte. Nettoyage des parements intérieurs. Tranchée en fouille au devant des piédroits pour reconnaissance du niveau de sol d'origine. Relancis en pierre de remploi ou locale. Nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Hauteur intérieure* : 190

*Largeurs de l'accès* : 50 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 32

*Autres dimensions* : Intervalle du mur intérieur arrière à l'extérieur du mur avant, 274 cm. Ouverture de voûte : 106 cm x 64 cm. Compris, mur et talus dextre : profondeur, 100 cm. Compris, mur et butée senestre : profondeur, 140 cm. Espace inter-butées extérieur : 79 cm. Linteau supérieur : profondeur, 80 cm. Hauteur sous linteau : extérieur, 50 cm ; intérieur, 32 cm. Hauteur comprise du sol à la limite supérieure du parement avant, 100 cm. Hauteur du cône de couverture (extérieur), 73 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Farinet Maurice

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Stanislas de Biare (?, Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 10,55

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Craies (les)**

**cadole (B22) - n° 67**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/07

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 314

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0690 ; 2020 ZH0031

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,410945 ; 48,000053

*Superficie de la parcelle (m2)* : 49650

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; clairière

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; aubépine ; pin ; peuplier

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : moyen (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0998

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Freux

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B22) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en « pain de sucre ». Un large talus murger, perpendiculaire (ouest), s'interrompt en parement appareillé, formant un passage au long du talus à parement de la cadole (désorganisé à cet endroit).

Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture haut, arrondi, encorbellé en lauzes. Couloir d'accueil long et courbe constitué de deux butées maçonnées à hauteur d'embrasure d'entrée, se prolongeant en murets parallèles épais tournant vers la droite. Au côté dextre, le muret se poursuit en retour complet, contre-tenant en terrasse le talus de soutènement de pourtour. Pierre de calcaire coquillier en linteau saillant et encorbellé. A l'intérieur, le mur est marqué par une lézarde humide, sous un trou en assise de couverture (pierre lacunaire). Amas important de pierre au sol. Arbre taillé et branches coupées sur le talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 340°

*Éléments intérieurs* : amas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : couloir d'accueil ; talus de soutènement (en terrasse, à parement) ; talus murger

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts)

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : pain de sucre

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; manque (pierre) ; lézarde ; désorganisé (talus) ; entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Lézarde double en assise de couverture, zone lacunaire. Pierres altérées à l'intérieur, humidité. Mousses généralisées, enracinement sur parties de soutènement. Désorganisation des pierres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Déracinement, dégagement des végétaux, des mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres formant extradors de voûte. Relancis général en pierre de remploi.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 216

*Hauteur intérieure* : 306

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 61 ; 38,5

*Hauteur de l'accès* : 119

*Autres dimensions* : Muret d'accueil dextre : hauteur contre ouverture, 133 cm ; hauteur au retour, 113 cm. Terrasse sur talus : profondeur, 196 cm ; hauteur, 90 cm. talus murger : hauteur, 60 cm ; passage ouvert dans talus murger : largeur, 60 cm

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 8,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 5

*Elément(s) remarquable(s)* : élévation ; terrasse ; couloir

*Observations* : Originalité et entretien.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,48

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B23) - n° 68***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-05/05**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Altitude* : 290*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0035*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,396357 ; 47,999452*Superficie de la parcelle (m2)* : 4908*Position par rapport à la pente* : en talus empierré*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)*Contexte paysager* : lisière de bois ouverte*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne (petit) ; bouleau ; noisetier ; prunier sauvage ; sureau ; prunus ; sapin (jeune)*Situation par rapport au chemin* : sentier*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; escarpé**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1976*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche chemin*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Fragnoy**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole située en contre-haut de la desserte agricole, sur un empiérement en éperon (sud-est), devers de part et d'autre. Sentier d'éboulis stabilisé par des rondins. Repose sur la roche naturelle à l'ouest et au nord-ouest, adossée à l'empiérement à l'arrière (nord-est). Construction circulaire ouverte en pierre sèche, sans couverture (effondré) et mur arasé au départ de voûte. L'ouverture d'entrée est maintenue, pierre de linteau étroite et régulière encorbellée. A l'intérieur, ouverture d'élévation rectangulaire sous linteau, en cavité profonde s'introduisant en base de mur (niveau de sol actuel) entre les blocs de roche naturelle.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 290°

*Éléments intérieurs* : cavité

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; adossé

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : puits

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre instable ; déversement ; pierre délitée

*Précisions sur l'état de conservation* : Linteau instable. Maçonneries à gauche de l'entrée instables, déformation + désorganisation des pierres. Pierres délitées en parement intérieur. Désorganisation ponctuelle au niveau de l'ouverture basse dur mur. Végétation importante environnante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, option de réfection à neuf possible suivant indices repérés.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/restitution. Dégagement des végétaux, nettoyage général en périphérie. Confortement des maçonneries au droit de l'entrée. Dépose/repose des pierres autour du linteau pour remplacement. Restitution de la voûte suivant indices. Relancis général en pierre de remploi sur zones instables ou manquantes. Nettoyage du sol intérieur par évacuation ou réutilisation des pierres. Nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 221

*Hauteur intérieure* : 189

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 48

*Hauteur de l'accès* : 139

*Autres dimensions* : Linteau : profondeur, 320 mm ; épaisseur, 45 mm. Départ de voûte subsistant (au-dessus du niveau du linteau) : hauteur, 40 cm. Départ de voûte : senestre, 189 ; fond, 188 ; avant, 179. Extrémités du mur : épaisseur à senestre, 60 cm. ; épaisseur à droite 50 cm. Cavité : largeur, 21 cm ; hauteur, 49 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : situation



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Strapart frères Nicolas  
Charles (Troyes)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 4,24

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Mi-Voie (la)**

## **cadole (?) ; coupe-vent (?) (B24) - n° 69**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane (?) ; abri (?)

*Précision sur la dénomination* : cadole (?) ; coupe-vent (?)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 282

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0328 (?) ; ZM0327

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,391481 ; 48,016392

*Superficie de la parcelle (m2)* : 910 ; 690

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : éloigné

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; chêne ; noisetier ; bouleau ; acacia

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2384 ; B2383

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière (étroite) ; limite

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valjoli

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Thouen (pointe sud, extérieur)

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Abri restauré par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B24) en métal perforé, signée L-G au-devant du

site.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif : Abri situé vers le haut d'une pente, avec ouverture dirigée vers le bas. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, avec pan très étroit de couverture arrière en encorbellement. Talus de soutènement de pourtour dans la pente. Murs latéraux à rampant, la partie dextre semble lacunaire. A l'intérieur : quelques pierres agencées en petit banc.*

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche*

*Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; liais*

*Parti de plan : semi-circulaire*

*Type et nature du couverture : pan en encorbellement*

*Orientation de l'accès : 50°*

*Éléments intérieurs : pierres agencées*

*Éléments extérieurs associés : talus de soutènement*

*Typologie : mur concave ; taluté*

*Forme en volume : élévation en grand arc de cercle*

*Aspect extérieur : creux de main*

*Etat de conservation : désorganisé*

*Précisions sur l'état de conservation : Bon état général. Mousses et végétation environnante.*

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5*

*Possibilité de remontage : S/o*

*Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.*

*Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.*

## Dimensions

*Largeur intérieure : 150*

*Hauteur intérieure : 95*

*Largeurs de l'accès : 160 ; 74*

*Autres dimensions : Intérieur : largeur, 120 cm ; profondeur, 130 cm ; hauteur sous voûte, 95 cm ; profondeur de voûte, 40 cm. Extérieur : largeur, 250 cm ; profondeur, 180 cm ; hauteur sur voûte 135 cm. Ouverture d'entrée : extérieur, 130 cm ; intérieur, 74 cm.*

*Surface intérieure au sol (m2) : 1,4*

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

*Observations : Situation en limite de deux parcelles.*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Lazzorotti Guy (?) ; Berthin Claudette*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Doussot Maniaque*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,84*





Grand Est,

**Riceys (Les), Ermitage**

**cadole (B25) - n° 70**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-03/03

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 272

*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0031

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,385972 ; 48,013449

*Superficie de la parcelle (m2)* : 12042

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; bouleau ; merisier ; pin ; aulne (?)

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; balisé ; signalé

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2217

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée (circuit marron). Cadole restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B25) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en situation proche du haut de la pente, avec ouverture dirigée sur le travers de pente. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousses très épaisses, à couverture encorbellé, avec ouverture de décharge en fenêtre, comprise entre deux linteaux, dans un mur de façade construit de façon rectiligne. Ajout de butées maçonnées sans liaison, incurvées de part et d'autre de l'entrée très ébrasée (piédroits obliques constitués de pierres superposées) et contre-tenant le monticule de soutènement en pourtour, très évasé, s'élevant à hauteur de cône. A l'intérieur, appareil de moindre qualité, petites pierres, fissurées et fracturées. Pierres plates disposées

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : double (superposition à vide) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 10°

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; pierres agencées

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; monticule de soutènement

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; en monticule

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; pierre délitée ; pierre fissurée ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Altération des pierres à l'intérieur. Humidité et remontées capillaires. Zone localisée des pierres fragmentées. Désorganisation des pierres du soutènement au niveau de l'entrée et partie arrière principalement. Troncs sur ouvrage, enracinement sur soutènement, mousses généralisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Nettoyage, déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi sur parties instables et manquantes. Nivellement du sol intérieur et façon de pente vers l'extérieur. En option, ouverture de la clé de voûte pour améliorer la ventilation.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 220

*Hauteur intérieure* : 215

*Largeurs de l'accès* : 90 ; 33

*Hauteur de l'accès* : 76

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau bas, 76 cm. Linteau haut : épaisseur, 10 cm ; hauteur sous linteau, 106 cm. Partie rectiligne du mur senestre : largeur, 58 cm. Monticule de soutènement : diamètre, 4,50 m environ.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 2,7

*Volume intérieur (m3)* : 3,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : façade

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Thomas Raymonde ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Mivoie

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,29

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Mi-Voie (la)**

**cadole (B26) - n° 71**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/03

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 267

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0315

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,390715 ; 48,016803

*Superficie de la parcelle (m2)* : 15328

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : éloigné

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; noisetier ; acacia ; chêne ; sapin

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2371

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche bord ; proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valjoli

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Thouen (pointe sud, extérieur)

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Cadole restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B26) en métal perforé, signée L-G au-



devant du site. La couche d'un animal est visible dans la mousse au sol à l'intérieur de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole longée par un chemin de randonnée, placée à mi-pente environ, sans y être adossée (petit fossé arrière), avec ouverture dirigée vers le bas. Construction en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture conique encorbellé et mur de face avec ouverture (petite fenêtre) au-dessus de l'entrée. Aspect pyramidal avec talus de soutènement empierré s'élevant à hauteur de voûte sur l'arrière, contre-tenu par des butées de soutènement maçonnées de part et d'autre de l'entrée. A l'intérieur, surface en légère dépression. Niche au mur sud-est, partiellement effondrée.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : double (superposés) ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 70° env.

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; niche

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement (pourtour) ; mur de face ; butée maçonnée (à fruit) ; fossé ; tas de pierres

*Typologie* : tour pointue (à contreforts) ; taluté

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*Aspect extérieur* : pyramide

*État de conservation* : remanié ; éboulement (intérieur) ; désorganisé ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en apparence stable mais les pierres semblent très altérées. Altération biologique (algues) à l'intérieur, humidité, mousses sur sol. Zone désorganisée ponctuelle à l'intérieur. Idem sur pierres de soutènement à l'entrée. Végétation importante, mousses généralisées à l'extérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi compris à l'intérieur sur parties désorganisées. Nettoyage du sol, évacuation des pierres pour remploi, nivellement et façon de pente vers l'extérieur. Possibilité d'ouverture de clé de voûte pour améliorer ventilation.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 194

*Hauteur intérieure* : 235

*Épaisseur des murs* : 90

*Largeurs de l'accès* : 35 ; 32

*Hauteur de l'accès* : 95

*Autres dimensions* : Compris, mur dextre et butée : épaisseur, 135 cm. Hauteur sous linteau : extérieure, 95 cm ; intérieure, 103 cm. Décharge de linteau (fenêtre) : hauteur, 30 cm. Niche mur sud-est : largeur, 34 cm ; profondeur, 30 cm ; hauteur (effondrement actuel), 65 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,7

*Volume intérieur (m3) : 4,1*

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5*

*Elément(s) remarquable(s) : élévation*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,38*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (B27) - n° 72***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-05/08**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 350*Référence(s) cadastrale(s)* : WM0007*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,39462 ; 47,989903*Superficie de la parcelle (m2)* : 3499*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)*Contexte paysager* : bordure de bois*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; alisier ; merisier ; prunus ; gentiane*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole*Conditions d'accès* : aisé (carrossable) ; en bord de route*Signalétique associée* : plaque (métal) ; sur piquet bois ; feuille plastifiée ; sur poteau bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1111 (?, libre)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche chemin (?) ; assez proche vigne (?)*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Valrobert**Historique***Commentaire historique* : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti.

Plaque signalétique (27) en métal au-devant du site.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site au bord d'une desserte macadamisée. Cadole restaurée, située en légère pente avec ouverture dirigée vers le bas (route), enveloppée totalement d'un monticule haut de soutènement. Construction tronconique ouverte, en pierre sèche, à couverture encorbellé réduit à quelques assises, en limite du monticule. Manteau de terre de part et d'autre de l'entrée en maintien des piédroits en déversement. Appareil à pierres très coquillières, à ton blanc. Végétation et arbres s'enracinent sur le monticule.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (fissuré)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 90°

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement

*Typologie* : tour tronconique ; en monticule

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement (voûte) ; déversement ; désorganisé ; pierre délitée ; pierre fissurée ; envahi par la végétation ; restauré

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte disparue. Maçonnerie haute à senestre de l'entrée en dévers avec risque d'éboulement, enracinement. Pierre de linteau délitée. Traces d'incendie sur le talus à l'arrière (ouest) et à l'avant (est-nord-est), à 4 m de l'ouverture. Végétation importante sur talus compris extradados de voûte subsistante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, possibilité de remontage de la voûte.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres formant le piédroit gauche. Relancis en pierre de remploi sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale. Possibilité de restitution de la voûte. Évacuation de terres excédents, nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 300

*Hauteur intérieure* : 225

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 65 ; 46

*Hauteur de l'accès* : 100

*Autres dimensions* : Linteau : profondeur, 38 cm ; épaisseur, 8 cm. Hauteur d'encorbellement subsistant sur le linteau, 80 cm. Ouverture de voûte, 135 (largeur) x 216 cm (profondeur). Intervalle entre les deux côtés du talus à l'entrée, 93 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Alice ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,51

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (?) (B28) - n° 73***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-02/01**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (?)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 272*Référence(s) cadastrale(s)* : ZH0371*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,36102 ; 47,998274*Superficie de la parcelle (m2)* : 10039*Position par rapport à la pente* : en talus naturel ; haut de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; pin*Situation par rapport au chemin* : sente forestière*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; éloigné**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : I0107 (?) ; I0108 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; cerisaie?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Talent**Historique***Commentaire historique* : Semblerait être l'aménagement d'un devant de grotte ou de carrière. Quelques graffitis sur les murs à l'intérieur (dont la date 1961).*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri adossé au talus, en haut de pente (vers le nord), avec ouverture dirigée vers le bas. Construction circulaire en pierre sèche aménagée en continuité haute d'un socle de roche naturelle avec couverture conique en encorbellement, non visible depuis l'extérieur, sous couverture de terre d'un monticule en pourtour, contre-tenu par des murs incurvés en symétrie formant couloir d'accueil de part et d'autre de l'entrée. Deux blocs en linteau sont précédés d'un placage en pierre, placée en délit. A l'intérieur, appareil fait de pierres taillées hautes et de pavés. En fond, ouverture dans la roche sur une cavité naturelle se prolongeant en couloir en angle.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : grand appareil ; pierre épaisse ; moellon ; bloc

*Type de linteau* : double (juxtaposés ; monolithique haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; carré ; couvert

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 160°

*Éléments extérieurs associés* : monticule de soutènement ; couloir d'accueil

*Typologie* : tour à cône arrondi à mur de face ; en monticule

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*Etat de conservation* : restauré

*Précisions sur l'état de conservation* : Restauré récemment. Linteau extérieur rajouté, couloir, dessus de linteau et encorbellement partiellement refaits.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Nettoyage général, dégagement des végétaux, feuillage, notamment sur voûte.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 185

*Hauteur intérieure* : 340

*Largeurs de l'accès* : 70

*Autres dimensions* : Couloir d'accueil : longueur, 400 cm ; largeur avant, 70 cm ; largeur médiane, 58 cm ; largeur d'entrée, 70 cm. Linteau de placage : épaisseur, 13 cm ; 1er linteau : épaisseur 15 cm ; 2e linteau : épaisseur, 30 cm. Encorbellement : largeur de base, 160 cm. Cavité arrière : hauteur de passage, 88 cm ; profondeur jusqu'à l'angle, 350 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 6,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1 ; Natura 2000 (?)

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Observations* : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant (210015555). Situé à 15 mètres d'un site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du Barséquanais.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Moutard Laurent

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Gilles Claude Edme Rigaux (Ricey Haute-Rive) ; Virey Jean-Baptiste Alexis (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,15 ; 0,19*

---

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)





Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (B28) - n° 74**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 294

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0030

*Emplacement sur la parcelle* : vers le centre

*Coordonnées X,Y* : 4,39499 ; 47,998985

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2009

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; sous-bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; noisetier ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1933

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche chemin ; limite (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Champlauche

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B28) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole sur replat en contre-haut d'un chemin forestier au nord-est, située dans le cours d'un talus murger longé par un fossé, parallèle au chemin. Bâtie directement sur le sol naturel en terre, avec soubassement de roche en place. Construction tronconique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé en lauzes, en partie effondré au sommet. Butée maçonnée à rampant en avancée au côté dextre de l'entrée, formant muret d'accueil. Le talus de soutènement en pourtour, s'accroît à l'arrière (murger) à hauteur d'assise du couverture. Ouverture à très fort ébrasement et penchant avec linteau étroit, placé sur deux pierres en encorbellement. A l'intérieur, surface en dépression, une pierre de seuil limite le déversement du terrain extérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments intérieurs* : pierre de seuil

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; talus de soutènement ; muret d'accueil ; talus murger ; tas murger ; fossé

*Typologie* : tour tronconique (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : remanié ; restauré ; manque ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Plusieurs pierres formant linteau. Zones lacunaires à l'intérieur. Pierres désorganisées au niveau du soutènement et piédroit à gauche de l'entrée. Perte d'apex. Végétation importante, enracinement sur talus de soutènement, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Démontage/remontage partiel autour du linteau pour remplacement. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 176

*Hauteur intérieure* : 238

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 85 ; 33

*Hauteur de l'accès* : 128

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 65 mm ; pierres de soutien, 33 et 30 mm d'épaisseur ; hauteur sous linteau intérieure, 144 cm. Ouverture de voûte : 110 cm x 100 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

## cadole (B30) - n° 75

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-27/02

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 339

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0075 ; 2020 ZB0071

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,417961 ; 47,991181

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2250

*Position par rapport à la pente* : en dépression

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : pin (chicot) ; chêne (petit) ; aubépine ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité ; entretenu

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0099 (F)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle ; proche angle ; assez proche  
lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### Historique

*Commentaire historique* : A proximité, gros tas maçonné (10 m par 4 m). Aux alentours : vestiges de cabane en pierre et tas murger. La cadole a peut-être été remontée en encorbellement. Selon les témoignages, la forme de cette cadole

serait à rapprocher des structures du Vaucluse.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site dans les bois, sur un terrain plat en dépression arrondie, façade vers le sud-est. Construction conique en pierre sèche, dont le couverture encorbellé dépasse d'un monticule en forme de demi-tertre. L'abris circulaire intérieur de la cadole, de toute petite dimension, est devancé par une large façade bombée, maçonnerie plane en partie centrale et s'incurvant vers l'avant latéralement. La retombée du tertre (et du mur de façade) est limitée à droite par un mur maçonnerie, et s'estompe à gauche en talus-murger. De fort encombrement circulaire, il se continue en talus-murger à l'arrière. Ouverture d'entrée à jambages obliques en ébrasement intérieur, linteau en calcaire coquillier épais. Le seuil est marqué par un empierrement. Des pierres sont déposées au sol en terre. Ouverture de sommet de voûte fermée par deux pierres plates non jointives.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze (noire) ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaing

*Type de linteau* : unique ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 150°

*Éléments intérieurs* : pierre de seuil

*Éléments extérieurs associés* : tertre (pourtour) ; mur de face ; murger ; tas maçonnerie

*Typologie* : tour à cône arrondi (à mur de face) ; à tertre

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde

*État de conservation* : remanié ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Le haut d'encorbellement semble avoir été remonté. Végétation ligneuse importante, arbres enracinés sur talus et à proximité.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien/nettoyage. Dégagement des mousses sur pierres, nettoyage des surfaces de couverture, déracinement, compris talus du murger.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 181,5

*Hauteur intérieure* : 225,7

*Largeurs de l'accès* : 43 ; 47

*Hauteur de l'accès* : 111

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 12 cm. Le mur de façade s'élève à 70 cm au-dessus du linteau d'ouverture, épaisseur, 50 cm. Le mur d'arrêt de talus se situe à 260 cm à droite de l'ouverture. Limite du terrain en dépression à 2,50 m de l'entrée, de 30 à 40 cm de hauteur de contre-bas. Tas maçonnerie à 6 m de la structure, de 10 m de long et 4m de large.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5*

*Elément(s) remarquable(s) : structure ; dimension*

*Observations : Structure rare.*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Cousin Dominique*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,11*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine**

**cadole (B32 (?) ; B23 (?) - n° 76**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-31/03

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 313

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0728 ; 2020 ZB0080

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,414785 ; 47,998559

*Superficie de la parcelle (m2)* : 53710

*Position par rapport à la pente* : en talus de chemin ; en contre-haut

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; pin ; poirier ; chêne ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; bois? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Valrobert

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes (lisière)

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B23) en métal

perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : En sous-bois, cadole sur le talus d'un chemin de randonnée, de niveau à l'avant et dans la pente descendante en partie arrière. Construction en pierre sèche, en dôme, à couverture encorbellé en lauzes (partiellement effondré) et contrefort maçonné en massif courbe prolongé en talus de soutènement de pourtour. Deux monolithes épais en calcaire coquillier (le second fracturé en diagonale) en linteau. A l'intérieur, appareil comportant des pierres longues et épaisses posées en liais (en partie basse et à mi-hauteur du mur est). Le sol est jonché de dalles brisées, une chaufferette a subi l'effondrement.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe moyen (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 70°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; talus de soutènement (pourtour)

*Typologie* : dôme (à contreforts)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement partiel (voûte) ; désorganisé (couverture) ; pierre fracturée ; dalle fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres formant l'extrados de voûte cassantes, fragmentées, désorganisées. Linteau formé par deux dalles dont une fissurée. Mousses généralisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dépose/repose des pierres formant l'extrados, emploi éventuel. Relancis en pierre locale. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation des pierres éboulées et terres excédents.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 260

*Hauteur intérieure* : 282

*Épaisseur des murs* : 110

*Largeurs de l'accès* : 60

*Hauteur de l'accès* : 106

*Autres dimensions* : Linteau extérieur : épaisseur, 8cm ; profondeur, 38 cm.

Linteau intérieur : épaisseur, 13 cm ; profondeur, 63 cm. Mur senestre : épaisseur, 105 cm. Mur dextre : épaisseur 110 cm. Butée de soutènement : profondeur, 90 cm ; intervalle ouverture/butée : 35 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 11

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3



*Observations* : Notée B23, mais serait plutôt la B32.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Poreaux Michel

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Mi-Voie (la)**

**murger (?) (B33) - n° 77**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/04

## Désignation

*Dénomination* : muret (?)

*Précision sur la dénomination* : murger (?)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 265

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0309 (?) ; ZM0315

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,389723 ; 48,017281

*Superficie de la parcelle (m2)* : 200 ; 15328

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; hêtre ; acacia ; pin ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2362

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; bord (petit côté)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valjoli

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Thouen (pointe sud, extérieur)

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B33) en métal perforé, signée L-G au-

devant du site.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : En travers (est-ouest) d'une pente de direction nord, muret rectiligne à maçonnerie irrégulière arrasée, recouvert de mousse, en rétion d'un monticule en dôme bas, semi-circulaire (terre majoritairement). Un petit muret de soutènement maçonné à proximité.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon

*Parti de plan* : rectiligne

*Eléments extérieurs associés* : muret de soutènement

*Typologie* : muret de rétion ; amoncellement

*Forme en volume* : calotte sphérique tronquée

*Etat de conservation* : désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en état de ruine. Végétation importante

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : néant

*Conseil en entretien / restauration* : Ouvrage, possiblement murger, à conserver en état de vestige. Entretien par dégagement des végétaux compris en pied de murger.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 400

*Autres dimensions* : Longueur du muret : 4 m ; profondeur muret et monticule compris, 4,50 m. Petit muret de soutènement à 3 m.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Mur de soutènement d'un murger. Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée (?) ; propriété de la commune

*Propriétaire* : Lazzarotti Patrice (?) ; commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Balliard Gourdon Julie

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,20

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Mi-Voie (la)**

**coupe-vent (B34) - n° 78**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/05

## Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 273

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0304 (?) ; ZM0315

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,389208 ; 48,017414

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1003 ; 15328

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; pin

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2357

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; angle (extérieur)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valjoli

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Thouen (pointe sud, extérieur)

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B34) en métal perforé, signée L-G, au-

devant du site.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif : A proximité d'un parcours moto-tout-terrain (10 m). Abri adossé en travers de pente, ouverture vers le bas. Construction ouverte semi-circulaire (plan en « fer à cheval »), en pierre sèche, à pan très étroit de couverture arrière en encorbellement. Butées de soutènement à rampant, empierrées, appuyées perpendiculairement aux murs latéraux et contre-tenant le terrain en pente, s'élevant à hauteur de couverture à l'arrière. Pierre épaisse incurvée à mi-hauteur à droite avec mur en renforcement au-dessus (siège ?). Mur senestre (ouest) en déversement.*

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche*

*Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; bloc*

*Parti de plan : semi-circulaire*

*Type et nature du revêtement : pan en encorbellement*

*Orientation de l'accès : 35°*

*Éléments intérieurs : pierres agencées*

*Éléments extérieurs associés : butée maçonnée*

*Typologie : mur concave (à contreforts) ; taluté*

*Forme en volume : élévation en grand arc de cercle*

*Aspect extérieur : creux de main*

*État de conservation : désorganisé ; déversement*

*Précisions sur l'état de conservation : Végétation importante : enracinement, feuillage, mousses. Piedroit affaissé.*

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1*

*Possibilité de remontage : néant*

*Conseil en entretien / restauration : Coupe-vent à conserver dans l'état. Travaux d'entretien et de dépose/repose ponctuelles. Dégagement de la végétation.*

## Dimensions

*Largeur intérieure : 110*

*Hauteur intérieure : 136*

*Autres dimensions : Intérieur : largeur, 160 cm ; profondeur, 90 cm. Extérieur : largeur, 160 cm ; profondeur, 150 cm. Hauteur sous pierre la plus haute : 136 cm.*

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3*

*Observations : Situation en limite de deux parcelles.*

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété : propriété privée (?) ; propriété de la commune*

*Propriétaire : Pion Colette (?) ; etc ; commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Remy Reaut Pierre*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,97*





Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent (B36) - n° 79***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-01/06**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 268*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0028*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,383378 ; 48,012342*Superficie de la parcelle (m2)* : 38555*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; pin ; chêne*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; balisé*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2197*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Pinacle**Historique***Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B36) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri en limite haute de pente avec ouverture dirigée vers le bas. Mur en pierre sèche faiblement incurvé avec parement vertical bombé, monté en encorbellement, l'ensemble adossé à un murger de même hauteur, à fort encombrement au sol (bombé, long, nord-est/sud-ouest), maçonné en bordure par endroits. Instabilité de la maçonnerie en encorbellement et sur les côtés. Murger avec muret parallèle à 150 m environ au nord-est.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; bloc

*Parti de plan* : en segment de courbe

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 190°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur incurvé (à mur de face)

*Forme en volume* : élévation en petit arc de cercle

*État de conservation* : désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres d'encorbellement instables.

Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : néant

*Conseil en entretien / restauration* : Coupe-vent à conserver dans l'état. Travaux d'entretien et de dépose/repose ponctuelles. Dégagement de la végétation, nettoyage en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 130 env.

*Hauteur intérieure* : 145

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,44

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)





Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **cadole (ruine) (B37) - n° 80**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/07

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 246

*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0028

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,382634 ; 48,012331

*Superficie de la parcelle (m2)* : 38555

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; peuplier ; noisetier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; balisé

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2199

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : carré ; assez proche bord ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; cerisaie?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Pinacle

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée et « chemin des cadoles » balisé (circuit marron). Plaque signalétique (B37) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole en ruine située dans la pente avec ouverture vers le bas. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, adossée à la pente et supportée latéralement par des talus emmottant à hauteur de mur. Appareil constitué de pierres hautes taillées en calcaire à ton blanc. Couvrement effondré, une assise d'encorbellement à senestre conservée. Mur éboulé au nord-est, lacunaire à senestre de l'ouverture. Désorganisation généralisée.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* moyen appareil ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ; liais

*Type de linteau :* néant

*Type d'ouverture sommitale :* axial (effondrement)

*Parti de plan :* en ellipse

*Type et nature du couvrement :* néant

*Orientation de l'accès :* 250°

*Éléments intérieurs :* décombres

*Éléments extérieurs associés :* motte de soutènement (pourtour)

*Typologie :* tour creuse (ruine) ; taluté

*Forme en volume :* cylindre ouvert (partiel)

*Etat de conservation :* ruine ; éboulement ; désorganisé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation :* Cadole en état de ruine. Voûte disparue. Maçonneries de structure effondrées (nord-est du talus). Vestiges des piédroits. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 2

*Possibilité de remontage :* Possibilité de remontage des «murs» suivant vestiges.

*Conseil en entretien / restauration :* Remontage des pierres éboulées formant la structure des murs de l'ancienne cadole. Nettoyage, triage des pierres pour emploi. Pierre locale en complément. Déracinement, dégagement, nettoyage de la végétation (feuillage, mousses) compris en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 262

*Largeurs de l'accès :* 70 env.

*Autres dimensions :* Hauteur maximale actuelle, 120 cm. Diamètre talus de pourtour compris, environ 7 m.

*Surface intérieure au sol (m2) :* 4,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :* 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété :* propriété de la commune

*Propriétaire :* commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien :* Gory Belbard (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien :* 0,25





Grand Est,

**Riceys (Les)**

## coupe-vent (?) (B38) - n° 81

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-01/08

### Désignation

*Dénomination* : abri (?)

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent (?)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 270

*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0041

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,381993 ; 48,011074

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2800

*Position par rapport à la pente* : en versant ; haut de pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; peuplier ; merisier ; hêtre ; chêne ; aubépine ; pin

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2095

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; bord (petit côté)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Replat de Cullot

### Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B38) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri adossé en talus (sud), vers le haut de la pente, ouverture dirigée vers le bas. Construction en pierre sèche, ouverte, à rampant faiblement incurvé en mur arrière avec parement supérieur monté en encorbellement. A l'est, un tas de cailloux contre le mur, à l'ouest motte de soutènement. Désorganisation en extrémité droite, déversement à gauche.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 340°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; tas de pierres

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : désorganisé ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent en relatif bon état.

Déversement léger des piédroits. Mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent en pied

*Conseil en entretien / restauration* : Travaux d'entretien comprenant le nettoyage par dégagement des mousses et végétation en périphérie. Reprises ponctuelles pour assurer la stabilité des piédroits.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 230

*Autres dimensions* : Largeur, 210 cm. Mur gauche : profondeur, 230 cm ; hauteur, 95 cm. mur droit : profondeur, 190 cm ; hauteur, 115.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Grand coupe-vent, collectif ?

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean-Paul ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Perceval Faisant (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 3,17

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (?) (B39 (?)) - n° 82***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-01/09**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (?)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 256*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0023*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,38142 ; 48,01147*Superficie de la parcelle (m2)* : 4080*Position par rapport à la pente* : bas de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; noisetier ; pin ; bouleau*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée*Conditions d'accès* : aisé (marche)**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2017*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle ; bord (petit côté) ; proche lanières*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Cullot ; Mivoie**Historique***Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée. Aucune pierre au sol en contre-bas du site.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site à proximité d'un chemin est-ouest, chargé de pierres (murger ?). Probable cadole en ruine, située en bas de pente, avec ouverture dirigée vers le bas. Construction semi-circulaire en pierre sèche, sans couverture, avec ouverture désaxée à senestre contre un mur plat. Talus de pourtour recouvert de mousse s'élevant à mi-hauteur du mur arrasé de dalles collectées. Aucune pierre au sol en contre-bas de l'édifice. Arbres à proximité.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 300°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement (pourtour)

*Typologie* : tour creuse à mur plat ; taluté

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*État de conservation* : mauvais état ; sans revêtement ; désorganisé ; déversement ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en relatif bon état. Zones affaissées au droit des piédroits. Végétation, enracinement.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Vestige probable de cadole. À conserver dans l'état.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation des dispositions actuelles (sans réfection de la voûte). Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis en pierre de remploi ou locale notamment sur piédroits.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 180

*Largeurs de l'accès* : 70 ; 60

*Autres dimensions* : Hauteur intérieure arrière, 120 cm. Hauteur à l'entrée, 100 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Laurenti Joseph

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Pertuisot Pierre (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,14

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les), Champeaux**

## **cadole (ruine) (B40) - n° 83**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-30/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 304

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0014

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,394259 ; 48,001233

*Superficie de la parcelle (m2)* : 8334

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; terrain dégagé

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; noisetier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (100 m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C2044 ; C0918 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; limite (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champlauche ; Côte Pourrie

### **Historique**

*Commentaire historique* : Côté senestre de l'embrasure éboulé en 1999 (chute d'arbre). L'encorbellement s'est effondré plus récemment.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques



## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine adossée à un cône d'empierrement vers le sud, avec talus de soutènement de pourtour et probable petit fossé (est-ouest) à l'avant. Construction circulaire ouverte en pierre sèche, départ de voûte en encorbellement subsistant partiellement à l'arrière, contrefort à senestre écroulé (chute d'arbre). Jambage senestre d'ouverture partiellement éboulé, des pierres plates larges sont appuyées dans l'embrasure (linteau ?). Décombres au centre. Végétations envahissantes.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 45°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus de soutènement ; fossé

*Typologie* : tour creuse (ruine)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; écroulement ; éboulement ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Voûte en ruine, zones désorganisées en déversement. Végétation envahissante, arbres enracinés sur les talus.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la disposition des maçonneries et par analogie à d'autres cadoles.

*Conseil en entretien / restauration* : Restitution de la voûte suivant vestiges, idem du linteau. Nettoyage, triage des pierres éboulées pour emploi.

Dépose/repose des pierres instables, complément en pierre locale. Nettoyage général par débroussaillage, déracinement, dégagement des végétaux sur l'ouvrage et abords compris mousses. Évacuation des terres excédents pour nivellement du sol intérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 196

*Épaisseur des murs* : 63

*Largeurs de l'accès* : 58

*Autres dimensions* : Embrasure d'entrée : jambage dextre, hauteur 120 cm ; jambage senestre, hauteur 63 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Pelissot Jean-Paul ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Horiot Deliez (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,43 ; 2,43

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Courteron, Oeillet (les)**

## **cadole (Les Oeillet) (C01) - n° 84**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : Les Oeillet

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 258

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0314

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,453159 ; 48,018588

*Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>)* : 611

*Position par rapport à la pente* : en versant rectiligne ; dans la pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : champ ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : végétation spontanée

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; signalé (250 m)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; sur poteau métal

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0336 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière fine ; bord ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Oeuillet

### **Historique**

*Commentaire historique* : Anciennement, probable placage en planches et traverses disposés dans la feuillure de porte. En raison d'une mauvaise utilisation, la cadole a été effondrée il y a une dizaine d'années.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole adossée à la pente légère d'un terrain de labours, en décaissement de talus, à l'angle saillant de la limite bois-champs. Construction conique en pierre sèche (à ton rouge) à couverture en lauzes encorbellées sur débord. L'ouverture d'entrée, en ébrasement extérieur, forme un ressaut contre le jambage intérieur en pierres taillées. A l'intérieur, décharge de linteau en élévation rectangulaire sous une pierre plate taillée. Une portion de parement désorganisée. Au sol les lauzes sont agencées.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil irrégulier ; moellon ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse

*Type de linteau :* double (juxtaposés en plusieurs niveaux) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale :* axial (perte d'apex)

*Parti de plan :* circulaire

*Type et nature du couverture :* voûte en encorbellement (à débord)

*Orientation de l'accès :* 200° env.

*Éléments intérieurs :* sol en lauzes ; niche

*Éléments extérieurs associés :* talus de soutènement

*Typologie :* tour tronconique (à débord)

*Forme en volume :* cône tronqué débordant sur cylindre

*Etat de conservation :* inégal suivant les parties ; effondrement partiel (apex) ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; lézarde

*Précisions sur l'état de conservation :* Pierres instables autour du linteau, désorganisées à l'arrière de cadole. Zones lacunaires à l'intérieur, pierres fragmentées, lézardes. Végétation, mousses (sèches et fraîches) à l'extérieure, ligueuse sur tableaux des piédroits.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2*

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration de cadole. Conservation des dispositions existantes dont voûte ouverte. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale des parties lacunaires ou instables. Dégagement des mousses et végétation en général, desherbage en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 175

*Hauteur intérieure :* 210

*Épaisseur des murs :* 56

*Largeurs de l'accès :* 93 ; 51

*Hauteur de l'accès :* 98

*Autres dimensions :* Débord de couverture, 20 cm. Linteau : épaisseur, 70 mm.

Jambage intérieur : largeur, 19,5 cm. La portion de la tour visible au-dessus du sol est variable selon la déclivité du terrain : 98 cm à l'avant, 49 cm à droite, 41 cm à l'arrière.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 2,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :* 3,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5*

*Élément(s) remarquable(s) :* symétrie ; débord de couverture

*Observations :* Cadole de petit volume, simple et sans aménagement environnant. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la

volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Mannoury (indivision)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Charigot Augustin

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,01

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Val Freux**

## **cadole dite Charmoy de droite (C02) - n° 85**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : Charmoy de droite

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0223

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (au quart)

*Coordonnées X,Y* : 4,457654 ; 48,020149

*Superficie de la parcelle (m2)* : 64090

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : en bordure de bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : chêne ; bouleau ; noisetier ; liane ; mousse ; lichen

*Situation par rapport au chemin* : sente ; depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; à travers champ ; signalé (100 m)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; sur poteau métal

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; DP?

### **Historique**

*Commentaire historique* : Anciennement, probable présence d'une porte en bois : des traces très ponctuelles de mortier en alignement vertical entre les pierres de l'ébrasement sont visibles avec restes d'élément en bois.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : En taillis, à proximité de l'orée du bois. Construction conique en pierre sèche couverte de mousses épaisses sauf auprès de l'entrée. Adossée à la pente avec talus de soutènement de pourtour, limité à senestre de l'entrée par une butée maçonnée. Ouverture d'entrée en ébrasement convexe extérieur surmontée d'une pierre très épaisse en linteau. La terrasse en sol naturel (gravillon) est limitée par un talus murger en avancée perpendiculaire à dextre de l'entrée. Des murets en réseau, perpendiculaires l'un à l'autre (sud-est / nord-est), comportant un trou en intersection, sont visibles à proximité (6 m de la cadole).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; mortier de chaux

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; circulaire

*Parti de plan* : ovale

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 125° env.

*Typologie* : tour ogivale

*Forme en volume* : cône parabolique

*Aspect extérieur* : casque celtique

*Etat de conservation* : base affaiblie (intérieur) ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Désorganisation des pierres à l'arrière (extérieur). Manques ponctuelles en base intérieure. Mousses généralisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes. Vérification de la pente du sol vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 208

*Hauteur intérieure* : 302

*Épaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 88 ; 43

*Hauteur de l'accès* : 110

*Autres dimensions* : Linteau : longueur, 100 cm ; épaisseur, 13 cm. Pierres : de 4 à 7 cm d'épaisseur. Butée de soutènement : épaisseur, 70 cm. Tas sphérique de pierres extérieur d'une hauteur de 60 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 5,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : symétrie ; appareil ; manteau de mousse

*Observations* : Environnement et manteau végétal étonnant. Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Courteron, Charmoi**

## **cadole dite Charmoy de gauche (C03) - n° 86**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : Charmoy de gauche

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 299

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0220

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,458061 ; 48,021549

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5029

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : chêne ; aubépine ; saule ; pin

*Situation par rapport au chemin* : sente forestière

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; signalé (65 m)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; sur poteau métal

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0194 (B?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle (presque) ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé aujourd'hui (bande)

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; terre?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Haut de Valfreux

### **Historique**

*Commentaire historique* : Ancienne chute d'arbre sur la cadole qui, bien qu'ébranlée, a résisté.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située dans un taillis de toutes venues. Construction conique en pierre sèche couverte de mousse, à couverture de lauzes encorbellées, avec butées de soutènement maçonnées, bombées, imposantes, s'élevant à mi-hauteur de part et d'autre de la cadole et se rejoignant à l'arrière. Dalle en linteau fracturée, en affaissement central, les pierres de parement sont désorganisées. A l'intérieur, l'architecture passe insensiblement d'un plan en quadrilatère à un encorbellement circulaire. Le sol intérieur est jonché de débris.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; dalle (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 130°

*Éléments intérieurs* : amas de pierres

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée (bombée)

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts)

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde

*Etat de conservation* : désorganisé ; dégradé ; pierre fissurée ; dalle fracturée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage fragile. Linteau fracturé, risque de chute. Zones lacunaires en partie base de piédroit. Désorganisation des maçonneries notamment sur voûte extérieur (ancienne chute d'arbre sur l'édifice). Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en pied mais fragile.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par étaieement de linteau. Nettoyage général par demoussage et par dégagement de végétation sur ouvrage et en périphérie. Remplacement de la pierre du linteau. Démontage/remontage éventuel des pierres extérieures. Relancis en pierre locale sur parties lacunaires ou en remplacement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 163 (diagonale)

*Hauteur intérieure* : 199

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 66 ; 39

*Hauteur de l'accès* : 109

*Autres dimensions* : Butée de soutènement à dextre : largeur, 192 cm ; épaisseur, 59cm. Butée de soutènement à senestre : largeur, 214 cm. Talus de pierre arrière : largeur, 188 cm ; épaisseur, 70 cm. Linteau : épaisseur, 35 mm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021. ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Renard Michel

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Munier Jean (garçon)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,28

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron**

## **cadole dite la Merveille (C04) - n° 87**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/04

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : La Merveille

*Partie(s) constituante(s) non étudiée(s)* : courette

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 314

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0207

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,467819 ; 48,021932

*Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>)* : 32383

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; signalé (100 m)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; sur poteau métal

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A1412 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Replat de Val Freux

### **Historique**

*Commentaire historique* : Un timbre-poste a été édité en 1990, représentant cette cadole. Cadole construite en continuité d'un monticule partiellement maçonné en bordure, ne se continuant pas.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole adossée à un monticule de soutènement prononcé se prolongeant en talus murger sur son côté senestre. Un muret de pierre sèche, perpendiculaire au talus murger est visible à proximité. Construction en pierre sèche à dôme encorbellé en lauzes, recouvert de mousses épaisses. Précédée d'une courette circulaire en légère dépression, fermée par des murets construits plus récemment, s'appliquant contre la paroi de la cadole et dont les extrémités, formant passage d'entrée, sont consolidées au mortier de ciment. Ouverture d'entrée en évasement bas surmontée de dalles en chevauchement (calcaire coquillier), la seconde ne couvrant pas la largeur. A l'intérieur, pierres épaisses agencées contre la paroi.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche ; mortier de ciment

*Appareillage :* appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau :* double (se chevauchant) ; dalle

*Type d'ouverture sommitale :* axial

*Parti de plan :* circulaire

*Type et nature du revêtement :* voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès :* 100°

*Éléments intérieurs :* pierres agencées

*Éléments extérieurs associés :* talus de soutènement (pourtour) ; talus murger (tangent) ; muret d'accueil ; muret

*Typologie :* dôme ; taluté

*Forme en volume :* calotte sphérique sur cylindre

*Aspect extérieur :* casque romain

*Etat de conservation :* entretenu

*Précisions sur l'état de conservation :* Cadole en relatif bon état. Pierres de linteau altérées. Altération biologique des pierres intérieures. Mousses importantes sur voûte. Zones désorganisées sur mur de clôture. Reprises ponctuelles au mortier de ciment.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 1,5

*Possibilité de remontage :* Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration :* Restauration générale de cadole. Possibilité d'ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Nettoyage des parements intérieurs. Contrôle des dalles de linteau. Dégagement des mousses, idem de végétation en pied de voûte. Dépose/repose des pierres d'arase du mur de clôture (bras droit). Relancis en pierre de remploi ou locale sur partie désorganisée de l'aile gauche du mur de clôture. Vérification de la pente du sol vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 223

*Hauteur intérieure :* 218

*Épaisseur des murs :* 76

*Largeurs de l'accès :* 60 ; 43

*Hauteur de l'accès :* 115

*Autres dimensions :* Pierres : épaisseur moyenne, 30/40 mm. Ouverture d'entrée : extérieur, 60 cm ; intérieur de 38 cm à 43 cm. Courette : diagonale, 250 cm ; largeur, 208 cm ; intervalle ouverture/muret dextre, 120 cm ; murets curvilignes, hauteur de 80 à 140 cm ; épaisseur dextre, 59 cm ; épaisseur senestre, 84 cm. Courette : compris muret senestre et talus murger, épaisseur, 238 cm. Monticule arrière : largeur, 200 cm.

*Surface intérieure au sol (m2) : 3,7*

*Volume intérieur (m3) : 5,4*

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5*

*Elément(s) remarquable(s) : régularité ; aménagement extérieur ; environnement*

*Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,41*

*Utilisation touristique ? : tourisme*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Commelle au Canard (1a)**

## **cadole dite le Pain de Sucre (C05) - n° 88**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : Le Pain de Sucre

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 324

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0097

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,466132 ; 48,023734

*Superficie de la parcelle (m2)* : 15330

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; futaie

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0108 (F)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche angle ; proche vignes ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Charmoy

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située sur l'arrière de son talus de soutènement (sud) en continuité d'un muret de délimitation large, maçonné en pierre sèche. Construction haute en pierre sèche à couverture encorbellé (lauzes) en forme de cloche. Une butée incurvée, maçonnée à fruit à hauteur de linteau, en prolongement du fort ébrasement d'ouverture dextre, forme muret d'accueil en limitant le talus de soutènement de pourtour se relevant à l'arrière à hauteur de couverture. Deux barres métalliques placées en remplacement du linteau extérieur lacunaire, la pierre constituant la seconde partie du linteau étant délitée et fracturée. A l'intérieur, joints de mortier (en terre) visible sur une portion de paroi à mi-hauteur. Sol sablonneux.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; joint de terre

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : barre métal ; unique ; monolithe assez plat (délité) ; (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; muret d'accueil ; murger

*Typologie* : tour à cloche ; taluté

*Forme en volume* : bol campaniforme sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; remanié ; dalle fracturée ; pierre fissurée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage fragile. Pierres fissurées, fragmentées. Dalle de linteau fissurée, se débitant en lames dont perte importante en partie inférieure. Barres de fer oxydées en renfort du linteau. Zone lacunaire autour du linteau. Pierres noircies probablement à cause du feu. Mortier de rejointoiement sur une frange de 80cm env. Mousses localisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en pied mais fragile.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur zones instables ou lacunaires. Dalle de linteau en remplacement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 231

*Hauteur intérieure* : 382

*Épaisseur des murs* : 90

*Largeurs de l'accès* : 107 ; 45

*Hauteur de l'accès* : 124

*Autres dimensions* : Portion de mur à joints : à 50 cm du sol, sur une hauteur de 90 cm environ. Portion de pierres noircies : d'une largeur de 70 cm, sur une hauteur de 100 cm. Muret d'accueil à fruit : longueur, 151 cm ; épaisseur en base, 70 cm ; épaisseur en arase, 50 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 7,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron**

## cadole (C05bis) - n° 89

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/06

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 320

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0097

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,465222 ; 48,023796

*Superficie de la parcelle (m2)* : 15330

*Déclivité du terrain* : faible ondulation

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; clairière ; futaie

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; aulne ; camérisier ; prunellier ; aubépine ; hêtre

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité (75 m)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0108 (F, libre)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche angle ; proche vignes

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Charmoy

### Historique

*Commentaire historique* : Peut-être une feuillure (porte ?) dans l'embrasure de l'ouverture principale.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en restauration. Construction circulaire en pierre sèche dont le haut du couverture encorbellé manque. Dalles en saillie du parement doublé à senestre de l'entrée, formant débord de couverture. Ouverture d'entrée en ébrasement extérieur à linteau constitué d'une pierre épaisse et consolidé à l'intérieur par une poutre en béton de ciment coffré. Restauration de l'appareil intérieur par joints de mortier de ciment.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; béton coffré ; mortier de ciment

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe haut ; poutre béton coffré

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (à débord)

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments extérieurs associés* : tas de pierres à bâtir

*Typologie* : tour tronconique (à débord)

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*Etat de conservation* : restauré ; remanié

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en cours de remontage. Altération biologique, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Authenticité remise en question, modification du système constructif par l'apport du mortier de pose.

*Conseil en entretien / restauration* : Idéalement, réfection de cadole par purge du mortier de pose, piochement d'enduit ciment sur linteau. Possibilité de remonter la voûte tout en laissant la clef ouverte. Nettoyage, dévégétalisation générale.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 172

*Hauteur intérieure* : 180

*Épaisseur des murs* : 67

*Largeurs de l'accès* : 74 ; 43

*Hauteur de l'accès* : 100

*Autres dimensions* : Mur porteur, hauteur extérieure : à l'avant (ouverture), 69 cm ; au côté, 63 cm ; à l'arrière, 65 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 3,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Courteron, Grosse Rave (la) (?); Petit Grand Val (le)**

## **cadole (C06) - n° 90**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/07

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 301

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A1169

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (au tiers)

*Coordonnées X,Y* : 4,472487 ; 48,025023

*Superficie de la parcelle (m2)* : 41304

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m)

*Contexte paysager* : terrain dégagé ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : végétation spontanée ; graminées ; carotte ; saule ; aubépine ; camérisier ; pin ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; A1332 (?)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : chemin (?) ; proche parcelle en longueur

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; cerisaie? ; bois?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le petit Grand Val ; La Voie Neuve

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole à proximité des vignobles et en lisière de bois, terrain en herbe. Construction conique de grandes dimensions en pierre sèche, à couverture encorbellé en lauzes. Le linteau, qui surmonte l'ouverture sans ébrasement, est constitué à l'extérieur d'un monolithe épais de belles dimensions et à l'intérieur de deux dalles taillées, espacées en superposition par un vide d'élévation rectangulaire de décharge. La dalle inférieure est fracturée mais en place. Des débris et des pierres éparses sur le sol sablonneux à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; bloc dalle ; lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe haut (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée

*Typologie* : tour tronconique ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; manque (pierre) ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres extérieures instables. Une des pierres du linteau est fissurée. Petite végétation en périphérie mais épargné de l'ombre des arbres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Nettoyage général en périphérie par dégagement de l'herbe. Remplacement de la pierre fissurée du linteau. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 260

*Hauteur intérieure* : 373

*Épaisseur des murs* : 90

*Largeurs de l'accès* : 48 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 105

*Autres dimensions* : Moellons : épaisseur, de 8 à 12 cm. Linteau : monolithe extérieur, 13 cm d'épaisseur ; dalle intérieure, 8 cm d'épaisseur ; espace évidé : 8 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 13

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : environnement ; dimension

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Bernard Arsène*  
*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,20*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Champ d'Oiseau**

## **cadole (C07) - n° 91**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/08

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 280

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0524

*Emplacement sur la parcelle* : en angle (externe)

*Coordonnées X,Y* : 4,477132 ; 48,028763

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2018

*Position par rapport à la pente* : en contre-haut

*Déclivité du terrain* : très forte

*Situation par rapport aux vignes* : oui (30 m)

*Contexte paysager* : bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : aubépine ; camérisier

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; escarpé ; signalé (50 m)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; caché (végétation)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0644

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière large ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de la Grosse Rave

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques



## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en contre-haut de pente avec ouverture parallèle à la pente et au chemin. Construction en pierre sèche de petite dimension à cône encorbellé en lauzes, arrondi, recouvert de mousse. Talus de soutènement de pourtour emmottant jusqu'au couvrement à l'arrière. Un monolithe en calcaire coquillier épais en linteau sur l'ouverture ébrasée, avec espace vide d'élévation carrée ménagé au-dessus en décharge. Lauzes désolidarisées glissant sur le couvrement. Arbustes et végétations s'enracinent sur les pierres du talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 10°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : tour à cône arrondi ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Désorganisation des pierres autour du linteau. Ponctuellement, des pierres noircies à l'intérieur. Humidité, altération biologique (algues) des pierres à l'intérieur. Végétation envahissante, enracinement, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Possibilité de dégager davantage les pierres sommitales de voûte. Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes. Nettoyage et nivellement du sol intérieur avec pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 170

*Hauteur intérieure* : 216

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 60 ; 37

*Hauteur de l'accès* : 94

*Autres dimensions* : Pierres, épaisseur de 25 à 55 mm. Linteau : épaisseur, 12 cm ; espace vide 13 cm. Butée de soutènement : hauteur arrière, 120 cm environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Dubreuil Jean-Pierre

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Doucet Cailletet Jean-Augustin (Gyé)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,52

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Val Véro**

**cadole (C08) - n° 92**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-26/09

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 296

*Référence(s) cadastrale(s)* : AB0099

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,478163 ; 48,030414

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4400

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : oui (10 m)

*Contexte paysager* : en bordure de bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : aubépine ; camérisier ; centaurée

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0296 (F) ; A0297

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle (presque) ; angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Champeaux

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en bas de pente, au-devant du talus de chemin. Végétation prégnante, arbres enracinés sur le talus de soutènement. Construction conique en pierre sèche de grande dimension, à couverture encorbellé alternant lauzes et pierres, l'ouverture de sommet de voûte est élargie (dalle lacunaire). Des butées maçonnées en contreforts de part et d'autre de l'entrée contre-tiennent également le talus. Linteau formé de deux blocs de calcaire en continuité, dont le second, fracturé, glisse de son assise. Des pierres sur le talus pourraient convenir en dalles de linteau. A l'intérieur, pierres tombées sur le sol en terre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe assez plat (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (dalle)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 20°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée

*Typologie* : tour à cône arrondi ; taluté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : désorganisé ; dalle fracturée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Désordres autour du linteau extérieur.

Idem sur linteau intérieur, présence de lézarde, menaçant. Zones lacunaires.

Chute de pierres du sommet de voûte. Végétation abondante, racines, mousses

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables, notamment autour du linteau. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes. Remplacement du linteau intérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 313

*Hauteur intérieure* : 329

*Épaisseur des murs* : 113

*Largeurs de l'accès* : 70 ; 39

*Hauteur de l'accès* : 97

*Autres dimensions* : Blocs : épaisseur de 9 à 12 cm. Linteau : épaisseur, 10 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 7,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 13,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Deline-Mannoury Thierry

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,11*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

## Courteron, Champ d'Oiseau (?) ; Envers de la Grosse Rave cadole (C09) - n° 93

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/02

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 320

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0538

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,479459 ; 48,027236

*Superficie de la parcelle (m2)* : 52348

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; sous-bois

*Contexte naturaliste* : pin ; aubépine ; hêtre ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0657 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche bord ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de la Grosse Rave

### Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de grande randonnée (GR2).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Construction à dôme, en pierre sèche, recouvert de mousse, à couverture encorbellé avec lauzes disposées en écailles. Des talus empierrés, au départ de l'entrée, emmottent sur les côtés nord et ouest presque au bord du couverture, l'arrière restant dégagé. Désorganisation ponctuelle dans le jambage de l'ouverture à dextre avec pierres fracturées. Large monolithe en calcaire coquillier en linteau. A l'intérieur, une niche, en vide d'élévation rectangulaire sur pierre large, limitée par deux dalles verticales sous deux assises d'encorbellement. Sol en terre et cailloux en légère dépression à l'intérieur. Des pierres posées sur rondins en forme de siège. Traces de feu sur le mur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe épais

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments intérieurs* : niche ; rondin et pierre

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : dôme ; motté

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre fracturée ; pierre désolidarisée ; pierre altérée

*Précisions sur l'état de conservation* : Altération sur l'un des piédroits. Pierres d'extrados de voûte instables. Désordres importants des pierres autour du linteau (présence importante des mousses). Végétation importante, mousses, enracinement sur talus. A l'intérieur, zone ponctuellement noircie.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 224

*Hauteur intérieure* : 226

*Épaisseur des murs* : 55

*Largeurs de l'accès* : 66 ; 49

*Hauteur de l'accès* : 111

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 8cm. Ouverture de voûte : 15cm x 10cm. Niche : 24 x 27 cm ; hauteur d'assise, 104 cm. Butée de soutènement senestre : épaisseur 46cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 4,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : symétrie ; environnement

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,75

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Courteron, Champ d'Oiseau**

## **cadole (C10) - n° 94**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 336

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0639

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,480439 ; 48,026594

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4841

*Position par rapport à la pente* : en pied de pente

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui (20 m)

*Contexte paysager* : bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; cornouiller ; bouleau ; merisier ; ronce ; églantier

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : panneau (métal) ; sur poteau métal

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande ; proche bord ; lanières assez proches

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Champ d'Oiseau

### **Historique**

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée : « Circuit des cadoles ».

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée à un talus naturel de forte pente, à l'est-sud-est et au sud-ouest (végétation importante). Terrain arrière (ouest) en contre-bas. Construction conique en pierre sèche à couverture encorbellée en lauzes. Terrain et talus limités par des pierres hautes de part et d'autre de l'entrée. La structure montre plusieurs zones gravement désorganisées avec des manques dont un trou béant à senestre, une pierre déplacée en embrasure dont le jambage intérieur dextre est en dévers, le jambage opposé en dévers intérieur, les linteaux en position instable. A l'intérieur, deux trous en assise (fraicheur, conservation ?) traversent le mur, aboutissant au sud-sud-est dans le talus naturel, au sud-ouest dans le talus (profond), à cet endroit, le sol marque un contre-bas rectiligne, dans l'axe du trou.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; dalle ; caillou ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat ; en saillie

*Type d'ouverture sommitale* : axial

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments intérieurs* : trous

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (adossé)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; manque ; déversement ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole menaçant effondrement notamment autour du piedroit. Zones lacunaires à l'intérieur et extérieur. Embrasure d'ouverture en devers intérieur et extérieur, pierres instables. Pierres noircies à l'intérieur, d'autres cassantes, fragmentées. Végétation importante sauf vers l'entrée.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Démontage/remontage des pierres notamment autour du piedroit. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Contrôle de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 204

*Hauteur intérieure* : 240

*Épaisseur des murs* : 62

*Largeurs de l'accès* : 64 ; 34

*Hauteur de l'accès* : 89

*Autres dimensions* : Hauteurs sous linteaux : extérieure, 94 cm ; intérieure, 89 cm. Trou en base (sud-sud-est) : profondeur, 60 cm. Trou en base (sud-ouest) : hauteur 80 mm. Zone lacunaire intérieure (senestre) : largeur, 70 cm. Blocs supports de voûte : épaisseur, 13 à 15 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 5,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1*

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées. Cadole dangereuse, située sur un chemin de randonnée.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Mannoury Timothée

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron**

## cadole (C11) - n° 95

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/04

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 336

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0912

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,488332 ; 48,025111

*Superficie de la parcelle (m2)* : 42784

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois ; chemin

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : la planche manque

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : la planche manque

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : manque

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : ?

### Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole de grande dimension, en construction conique en pierre sèche, à couverture encorbellée. Talus de soutènement, montant en replat à l'arrière (ouest et nord) à hauteur d'assise de couverture. Mur double en façade encadrant l'ouverture d'entrée à ébrasement extérieur. Dalle large et fine en linteau intérieur, la pierre extérieure de linteau est absente. Au-dessus, les pierres du parement central manquent jusqu'au couverture, à senestre, pierres instables. A l'intérieur, des pierres de l'encorbellement sont noircies (feu ?), également en partie senestre. Une pierre et un rondin organisés en siège au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 140°

*Éléments intérieurs* : rondin et pierre

*Éléments extérieurs associés* : tas en butée

*Typologie* : tour ogivale ; taluté

*Forme en volume* : cône parabolique

*Aspect extérieur* : casque celtique

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; manque ; pierre fissurée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Zone lacunaire autour de l'entrée, absence de pierre de linteau. Végétation importante dont un arbre penche sur le bâtiment.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Pierre de linteau en complément et pour permettre le comblement en partie haute. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Dépose/repose des pierres instables.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 278

*Hauteur intérieure* : 398

*Épaisseur des murs* : 118

*Largeurs de l'accès* : 56

*Hauteur de l'accès* : 122

*Autres dimensions* : Linteau : débute à 52 cm de l'ouverture ; largeur, 77 ; épaisseur, 35 à 95 mm. Seconde pierre plate (épaisseur, 7 cm) à 17 cm au-dessus du linteau.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 12

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1 (?)

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : environnement ; voûte en encorbellement

*Observations* : Situé à 15 mètres d'une ZNIEFF (pelouses de Chedoux). Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Val Frémelaire**

**cadole (C12) - n° 96**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-07-28/05

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 293

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0369

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,484487 ; 48,02288

*Superficie de la parcelle (m2)* : 14948

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; noisetier ; bouleau ; lierre

*Situation par rapport au chemin* : chemin de randonnée

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A1222 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; triangle ; proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche ; et proche parcelle

T

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Fremelaire

## Historique

*Commentaire historique* : Sur un chemin de randonnée.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située sur une surface surélevée (socle de roche ?) par rapport au chemin (à l'est). Contexte végétal très prégnant. Construction tronconique, en pierre sèche, recouverte de mousse, à couverture encorbellé à débord, en grande partie lacunaire. Talus de soutènement s'élevant à l'arrière à hauteur du débord. De nombreuses pierres fissurées et délitées dont le monolithe large et profond de linteau, fracturé de surcroît. A l'intérieur, un vide en élévation rectangulaire en décharge du linteau est surmonté d'une pierre de grande largeur également fracturée. Au sol des pierres et des débris sur un tapis de mousse. Du lierre grimpe sur la paroi intérieure.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 330°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour tronconique (à débord)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : menacé ; manque ; désorganisé ; éboulement ; dalle fracturée ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Danger. Pierre du linteau délitée, fissurée, risque de rupture. Désorganisation des pierres avec risque de chute à l'arrière. Plusieurs éboulements en périphérie en extérieure (sud-ouest), partie médiane et basse du mur. Végétation prégnante. Les mousses ont bien attaqué la pierre, elles semblent très altérées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres lors du demoussage. Relancis en pierre de remploi ou locale sur zones instables ou lacunaires. Remplacement des dalles formant linteau. Possibilité de remonter quelques assises formant la voûte (30-50cm de diamètre).

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 240

*Épaisseur des murs* : 65

*Largeurs de l'accès* : 72 ; 48

*Hauteur de l'accès* : 104

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 95 mm ; hauteur sous linteau extérieure : 104 cm ; hauteur sous linteau intérieure : 114 cm. Vide de décharge : hauteur 19 cm ; dalle supérieure, 8 cm d'épaisseur. Mur porteur : 35 cm de dégagement au-dessus du talus de soutènement à droite.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Natura 2000

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

*Observations* : Site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du Barséquanais. Remembrement en cours en 2020-2021.



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,75

*Utilisation touristique ?* : tourisme

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Essoyes****cadole (C17) - n° 97***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-08-03/06**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10141*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 329*Référence(s) cadastrale(s)* : YC0013*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)*Coordonnées X,Y* : 4,492185 ; 48,038713*Superficie de la parcelle (m2)* : 42126*Position par rapport à la pente* : en butte ; haut de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : dans les vignes ; oui*Contexte paysager* : bosquet ; vignoble*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; aubépine ; saule*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Hu0060*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygone ; bord chemin*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Avalon*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Villier (proche)**Historique***Commentaire historique* : Table et banc aménagés à proximité de la cadole. Un renard mort à l'intérieur.*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située sur une butte, en replat senestre avec pente à dextre et sur l'arrière, ouverture dirigée vers le bas. Construction conique en pierre sèche très entretenue, recouverte de mousse, à couverture encorbellé, avec fenêtre appareillée sous dalles, en ouverture de décharge de linteau. Butées maçonnées (plus longue à senestre) en liaison avec les jambages d'entrée, s'avancant en couloir d'accueil et s'incurvant en retour pour contretenir le talus emmottant à rampant jusqu'au départ de couverture. Empierrement récent en bas de talus arrière. A l'intérieur, à dextre grande niche appareillée, à senestre, âtre avec conduit entre pierres, à sortie en base d'encorbellement. En pourtour, pierres aménagées en banquette.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; boutisse ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe moyen

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 35°

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; niche ; âtre (avec conduit) ; banquette

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée ; couloir d'accueil ; motte de soutènement ; empierrement

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : pyramide

*Etat de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Relativement en bon état sauf pour la présence importante des mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Conservation des dispositions (voûte fermée). Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Remplacement présumé des pierres, à définir lors du demoussage.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 190

*Hauteur intérieure* : 274

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 47

*Hauteur de l'accès* : 112

*Autres dimensions* : Linteaux inférieurs : extérieur, profondeur, 37 cm ; intérieur, profondeur, 30 cm, épaisseur 14 cm, hauteur sous linteau, 112 cm.

Linteau supérieur : profondeur, 53 cm ; épaisseur 85 mm ; hauteur sous linteau, 156 cm. Compris mur et butée dextre : profondeur, 178 cm. Compris mur et butée senestre : 270 cm ; hauteur, 92 cm. Niche dextre : largeur, 22 cm ; hauteur, 42 cm ; profondeur, 27,5 cm. Âtre senestre, à 10 cm du sol : largeur, 35 cm ; hauteur, 42 cm ; profondeur, 37 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 6,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 5

*Elément(s) remarquable(s) : appareil ; aménagement ; cheminée*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune (Troyes)*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Barbier Joseph l'aîné  
(Courteron)*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 61,45*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine**

## **cadole (lacunaire) (C18 (?)) - n° 98**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-08-03/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (lacunaire)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 344

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0953 ; 2020 ZR0105

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,488417 ; 48,039016

*Superficie de la parcelle (m2)* : 16120

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)

*Contexte paysager* : sous-bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; sycomore ; merisier ; alisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis route départementale

(D70) ; depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : moyen (marche)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : ? (dalle manquante) ; non loin lanières (Courteron)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : ?

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; DP?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-Fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Villier (proche)

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Entre chemin agricole et route départementale (sans possibilité de se garer en bord de route), accès difficile en taillis. Cadole avec ouverture dirigée vers le bas de la pente, en probable réfection avec remaniage (tas de pierres à construire à l'avant). Construction ouverte en pierre sèche, à couverture en encorbellement partiellement effondré, recouvert de mousse, débordant sur un mur porteur déclinant vers l'avant. Butées maçonnées (à senestre partiellement éboulée) contre-tenant le vaste monticule de soutènement de pourtour et formant couloir d'accueil en continuité du léger ébrasement d'ouverture. A l'intérieur, deux encorbellements visibles (à mi-hauteur et en départ de voûte), pierres noircies de suie à senestre. Désorganisation et instabilité des pierres supérieures.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; dalle ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 130°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; tas de pierres à bâtir

*Typologie* : tour oblique (à débord) ; (réfection)

*Forme en volume* : cône ouvert à débord sur cylindre oblique ouvert

*Etat de conservation* : manque

*Précisions sur l'état de conservation* : Le remontage semble en arrêt. Cependant, la partie remontée semble instable. Désorganisation et altération des pierres.

Zone noircie à l'intérieur. Risque de glissement des pierres d'extrados. Mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole remontée partiellement

*Conseil en entretien / restauration* : Intervention urgente : site facilement accessible en proximité de route. Restauration des éléments existants.

Dépose/repose des pierres instables. Éventuellement restitution de la voûte manquante.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 273

*Hauteur intérieure* : 308

*Largeurs de l'accès* : 56

*Autres dimensions* : Départ de voûte à l'avant à 114 cm de haut. Départ d'encorbellement prononcé à l'arrière à 202 cm de haut. Intervalle entre débord et sol de monticule, 71 cm. Mur à l'ouverture : épaisseur, de 55 à 60 cm. Butée dextre : profondeur, 123 cm ; hauteur, 64,5 cm. Monticule de soutènement : diamètre, 7m environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 14,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : encorbellement (double)

*Observations* : ZNIEFF : pelouses du replat de la Haie, des Plains de Dalivard et de Cosvigne.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## cadole (ruine) (E1) - n° 99

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-12/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 310

*Référence(s) cadastrale(s)* : YA0054

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,498027 ; 48,03261

*Superficie de la parcelle (m2)* : 13016

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : lisière de bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; cornouiller ; viorne ; aubépine ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; (100 m)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Hu0610

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle (assez grand)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Lusageon

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description



*Commentaire descriptif* : Accès par terrain dégagé. Cadole en ruine, petit talus de soutènement à l'arrière. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, côté senestre à fruit, couverture effondré (décombres alentour), subsiste un départ de voûte en encorbellement (lauzes) à l'arrière. Fort ébrasement en passage d'entrée. A l'arrière, dans l'axe d'entrée, un vide rectangulaire sous l'assise d'encorbellement (pierre éboulée ?). Une pierre au sol devant l'entrée pourrait correspondre au linteau. Plusieurs tas de pierres, plus ou moins maçonnés, à proximité.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : départ d'encorbellement

*Orientation de l'accès* : 20°

*Éléments intérieurs* : vide

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; décombres ; tas de pierres

*Typologie* : tour creuse (ruine)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; manque ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en presque état de ruine. Voûte disparue, naissance de voûte repérée. Pierres instables, zones lacunaires. Pierres éboulés à proximité.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation sans remontage

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par démontage/remontage des pierres d'arase. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi.

Nettoyage général par dégagement de mousses sur sol intérieur et végétation en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 223

*Hauteur intérieure* : 206

*Épaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 91,5 ; 58

*Autres dimensions* : Épaisseur en extrémité de mur : à droite, 70 cm ; à senestre, 60 cm ; hauteur à droite, 164 cm. Hauteur en limite de départ de voûte, 206 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Roger Bethsabée

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,68

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

Essoyes

## cadole (?) (E2) - n° 100

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-12/02

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 279

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZE0087

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,566742 ; 48,076384

*Superficie de la parcelle (m2)* : 8667

*Position par rapport à la pente* : en talus naturel ; bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (250 m)

*Contexte paysager* : lisière de bois

*Contexte naturaliste* : pin ; merisier ; chêne ; viorne ; bouleau ; aubépine ; sapin

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin ; balisé

*Signalétique associée* : plaque (métal) ; sur poteau bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0774

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bord chemin ; polygone

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; plus lanière aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Morottes

### Historique

*Commentaire historique* : Etape d'un circuit balisé (orange) : « Chemin Geoffroy Sifferlen ».

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri situé en bas de talus, pente à l'arrière, avec talus de soutènement empierré emmottant à hauteur d'arase des murs. Construction ouverte en pierre sèche, constitué d'un mur de fond incurvé et bombé avec murs en retour à rampant de part et d'autre. Petit pan en encorbellement au centre arrière (départ de voûte d'une cadole en ruine ?). Dans l'angle dextre, une cheminée avec manteau constitué d'un monolithe placé de chant et conduit (bouché) devant atteindre le haut du talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : semi-ellipse tronquée

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 340°

*Éléments intérieurs* : cheminée ; conduit

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : mur incurvé à retours ; motté

*Forme en volume* : élévation courbe à retours

*Etat de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; éboulement ; pierre instable ; cryoclastie

*Précisions sur l'état de conservation* : Probablement s'agissait d'une cadole.

Ouvrage en état de ruine, végétation importante sur talus, pierres délitées, fragmentées (notamment autour de cheminée). Eboulement à l'arrière.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en ruine, conservation sans restitution

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation des dispositions existantes à défaut des indices permettant une restitution de la voûte. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Démontage/remontage des pierres d'arase.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 225 env.

*Hauteur intérieure* : 205

*Autres dimensions* : Intervalle entre les extrémités avant, 243 cm. profondeur, 225 cm ; hauteur sous départ de voûte, 205 cm. Lit de départ de voûte, 173 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Beliard Joël

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Brotet Jean

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 21,18

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes, Bourberat (le)

## cadole (E3) - n° 101

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-12/03

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 274

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZA0038

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,531162 ; 48,075194

*Superficie de la parcelle (m2)* : 8365

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; pin ; bouleau ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; A1314 ; A1235

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : bord ; angle ; polygone ; triangle proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Commelle Treffin ; Bourberon

### Historique

*Commentaire historique* : Des monticules de pierres à 100/150 m au nord-nord-ouest.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en mauvais état, située en partie haute d'une pente légère descendant vers le nord-nord-ouest. Présence probable d'un petit fossé autour, sauf devant l'entrée. Construction en dôme, en pierre sèche, recouverte de mousse avec talus de soutènement empierré en pourtour, s'inclinant vers l'avant. Absence de pierre de linteau, un tasseau de bois est placé en renfort à ce niveau. Au-dessus, pertes des pierres en assise de couverture. Les jambages de l'ouverture sont en dévers sur l'entrée. Très grand trou au côté nord-nord-est. A l'intérieur, deux niches positionnées à mi-hauteur, au sud et au nord.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse

*Type de linteau* : néant ; tasseau de bois

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (?)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Eléments intérieurs* : niche

*Eléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : dôme

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Etat de conservation* : menacé ; manque ; éboulement ; pierre instable ; cryoclastie

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole dangereuse. Stabilité du piédroit douteuse, absence de linteau. Zone lacunaire importante, pierres éboulées. Remontées capillaires, altération biologique en soubassement intérieur. Pierres altérées, délitées, glissantes... Mousses généralisées sur couverture formant extradados.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au droit de zone effondrée. Relancis en pierre de remploi. Idem à l'extérieur sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale. Possibilité de créer une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l'aération. Restitution d'une dalle de linteau. Nettoyage des pierres intérieures. Nivellement du sol intérieur, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 167

*Epaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 60 ; 46

*Autres dimensions* : Intervalle entre mur intérieur arrière et limite mur dextre avant, 247,5 cm. Epaisseur mur en ouverture : dextre, de 60 à 70 cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 2,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Guenin Claude

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Boisseaux

Nicolas

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,10

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

Essoyes

## cadolounette (E4) - n° 102

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-12/04

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadolounette

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 297

*Référence(s) cadastrale(s)* : YA0054

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,49783 ; 48,032688

*Superficie de la parcelle (m2)* : 13016

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; pin ; bouleau ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Hu0610

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle (assez grand)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Lusageon

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Toute petite cadole, située à 8 mètres de la cadole E3, dans le même axe. Construction en dôme, en pierre sèche, recouverte de mousses très épaisses, talus de soutènement en pourtour, emmottant à hauteur de couverture à l'arrière, s'inclinant jusqu'au passage d'entrée. Jambages désorganisés, monolithe saillant en linteau. Sol intérieur couvert de mousse. Des arbres sont tombés dessus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : dôme

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; affaissement ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole de petites dimensions. Humidité importante à l'intérieur, altération biologique des pierres. Pierres de voûte instables. Mousses, végétation, enracinement.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Possibilité de restauration

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres de couverture. Relancis en pierre de remploi ou locale.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 109

*Largeurs de l'accès* : 32 ; 23

*Hauteur de l'accès* : 51

*Autres dimensions* : Diamètre : extérieur, 142 cm ; intérieur, 109 cm. Hauteur extérieure, 112 cm. Pierre de linteau : largeur, 55 cm ; hauteur sous linteau, 51 cm. Ouverture d'entrée variant de 23 à 32 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 0,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 0,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Élément(s) remarquable(s)* : dimension

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Roger Bethsabée

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,68

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Val Mégis

## cadole (?, ruine) (B34 (?)) - n° 103

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-13/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?, ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 274

*Référence(s) cadastrale(s)* : YB0039

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,407116 ; 48,01629

*Superficie de la parcelle (m2)* : 4950

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (300 m)

*Contexte paysager* : lisière de bois ; talus de chemin

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; bouleau ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Probable cadole en ruine, située en travers de pente,

avec ouverture dirigée plein nord, adossée dans le talus (murger ?). Talus à pente montant vers sud et sud-est. Secteur bouleversé par les engins de terrassement (vers le nord et vers les vignes), vignes en contre-haut (à 300 m). Sorte de petite carrière de pierre aux abords vers l'ouest. Base de construction circulaire de grand diamètre en pierre sèche disparaissant totalement sous les mousses et les végétations. Appareil non perceptible. Intérieur empli de feuilles, pierres, mousses.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 0° env.

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre ouvert (?)

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : ruine

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que ruine

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige.

Dépose des pierres instables. Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 290

*Autres dimensions* : Hauteurs perceptibles : à l'arrière, 80 cm ; intérieure en avant dextre de 90 à 100 cm ; extérieure en avant senestre, 110 à 130 cm.

Épaisseur de mur en avant senestre, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 6,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Cumoli Didier

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 104***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/02**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 333*Référence(s) cadastrale(s)* : WN0078*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,385564 ; 47,981057*Superficie de la parcelle (m2)* : 23351*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : merisier ; bouleau ; hêtre ; pin ; chêne*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D3493 (?) ; D3494 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champ Rond**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Abri adossé dans l'angle externe d'un murger est-ouest à retour vers le nord, ouverture vers le bas. Construction ouverte, sensiblement incurvée et bombée, en pierre sèche reposant sur des blocs de roche naturelle, avec parement supérieur en léger encorbellement. Constitué de blocs équarris de belle dimension et pierraille, en assises obliques. Les anfractuosités de la roche sont mises à profit pour former des niches dans la paroi. Mousses épaisses sur le couronnement.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; roche

*Appareillage* : appareil assisé ; dalle ; bloc ; pierraille

*Parti de plan* : en segment de courbe

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur incurvé (à mur de face)

*Forme en volume* : élévation en petit arc de cercle

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Sans entretien

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que vestige de la famille coupe-vent.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige. Dépose des pierres instables. Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 345

*Hauteur intérieure* : 160

*Autres dimensions* : Largeur totale, 345 cm ; largeur centrale (retrait), 110 cm. Profondeur de retrait, 65 cm ; profondeur en anfractuosités, 60 cm. Hauteur totale, 140 cm ; hauteur sous encorbellement, 52 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : abri sur roche

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Clement Charvot Nicolas ; ThorinDumont Jean-Baptiste (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,91 ; 0,64

---

[Chercheur\(s\)](#) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
[Renseignements](#) : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent (ruine) - n° 105***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/03**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 289*Référence(s) cadastrale(s)* : WC0008*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,348868 ; 47,992179*Superficie de la parcelle (m2)* : 1240*Position par rapport à la pente* : sur colline*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : merisier ; pommier ; aubépine ; sapin ; chêne (petit)*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : I0776 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière (?)*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Soupe Lièvre*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Hauterive**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Circuit de moto tout terrain à proximité. Talus murger de direction nord-nord-est faisant retour en angle vers l'ouest. Abri en ruine adossé dans l'angle. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, parement supérieur en pan d'encorbellement effondré (décombres au pied du mur), écroulement aux extrémités (décombres). La motte du talus accompagne les rampants de part et d'autre. Mousses épaisses et végétation envahissante sur l'ensemble.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; liais

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent en ruine, envahi par la végétation

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que ruine

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige.

Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 158

*Autres dimensions* : Largeur entre côtés, 158 cm ; hauteur contre talus arrière, 60 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant (210015555).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Marchand Jean-Pierre ; Meyer Rolande

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Millarin Morin (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,29

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (disparue) - n° 106***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/04**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 294*Référence(s) cadastrale(s)* : WC0007*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,348254 ; 47,992112*Superficie de la parcelle (m2)* : 12973*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)*Contexte paysager* : lisière de bois ; friche*Contexte naturaliste* : sapin ; merisier ; chêne*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de route**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; bord chemin*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Viard (?)*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Hauterive**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Site localisé. Cadole disparue, détruite il y a une vingtaine d'années au cours d'aménagements de vignes et d'accès.

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Typologie* : néant

*Forme en volume* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

*Observations* : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant (210015555).

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 107***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/05**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 282*Référence(s) cadastrale(s)* : WC0018*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (extrémité)*Coordonnées X,Y* : 4,352385 ; 47,993426*Superficie de la parcelle (m2)* : 6370*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : merisier ; hêtre ; pin ; chêne*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : I0627 (libre)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Frolle*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Hauterive**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Talus murger de direction ouest, s'incurvant à l'est, diverticule en retour sud en début de courbe (avec empiérement en bordure).

Abri situé à l'avant du diverticule, face à la pente légère descendante.

Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, s'incurvant à rampant sur les côtés, avec parement supérieur central en pan d'encorbellement bombé.

Motte du talus à hauteur de parement supérieur, accompagnant les rampants latéraux. Mousse sur les couronnements.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 35°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*Aspect extérieur* : fer à cheval

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en bon état général. Présence des mousses et végétation sur talus.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent en pied

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Conservation des dispositions existantes. Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégageant des mousses. Dépose/repose des pierres instables d'arases.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 189

*Hauteur intérieure* : 136

*Autres dimensions* : Largeur d'ouverture, 144 ; profondeur ; 189 ; profondeur d'encorbellement, 65 cm ; hauteur sous encorbellement, 136. Extrémité du mur à droite : épaisseur, 50 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Conservatoire d'Espace Naturels (?) ; Natura 2000 (?)

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Proche carrières souterraines de Frolles (FR1502224). Situé à 15 mètres d'un site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du Barséquanais.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 3,10

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent (?) - n° 108***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/06**Désignation***Dénomination* : abri (?)*Précision sur la dénomination* : coupe-vent (?)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 279*Référence(s) cadastrale(s)* : WC0018*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,351726 ; 47,994269*Superficie de la parcelle (m2)* : 6370*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : hêtre ; bouleau ; pin ; noyer (?) ; peuplier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : I0710*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Soupe Lièvre*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Hauterive**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Talus murger formant retour en angle droit vers l'ouest (260°). Abri en ruine adossé sur le retour, à l'intérieur de l'angle. Construction circulaire ouverte basse, en pierre sèche, à fond bombé au centre, retours latéraux s'avancant à rampant jusqu'au sol. Désorganisation générale de la maçonnerie, enfouissement de la partie centrale, un bouquet d'arbres contre. Mousse sur les couronnements. Un arbre en ouverture.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; moellon

*Parti de plan* : semi-ellipse tronquée

*Orientation de l'accès* : 160°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur incurvé à retours ; motté

*Forme en volume* : élévation courbe à retours

*État de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en état de ruine. Végétation et colonisation biologique importante

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent en ruine. Restauration sans restitution

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation d'ouvrage en état de vestige.

Nettoyage général de végétation compris arbre «à l'intérieur», dégagement en périphérie et parties intérieures. Reconnaissance de l'emprise d'ouvrage.

Dépose/repose des pierres instables.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 250

*Hauteur intérieure* : 60

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : assez proche Conservatoire d'Espace Naturels

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Assez proche carrières souterraines de Frolles (FR1502224)

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Dumont Thury Guenin (Rickey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,69

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (ruine) - n° 109***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-13/07**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 231*Référence(s) cadastrale(s)* : ZD0130*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,348836 ; 47,994479*Superficie de la parcelle (m2)* : 3345*Position par rapport à la pente* : sur butte ; au sommet*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (300 m)*Contexte paysager* : bosquet*Contexte naturaliste* : pin ; merisier ; églantier ; chêne*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin agricole*Conditions d'accès* : très difficile ; dangereux**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : libre ; I2116*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; proche lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; bien plus divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Treille*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Hauterive**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques



## Description

*Commentaire descriptif* : Probable cadole en ruine située en sommet de butte, deux arbres imposants étant tombés dessus. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche (sans couverture), murs arasés au départ d'encorbellement à l'arrière, gros éboulements à l'avant. Décombres à l'intérieur recouverts de mousse.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 60°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine)

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : ruine ; écroulement (voûte) ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.

Maçonneries de structure partiellement effondrées. Végétation importante, troncs d'arbres, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Remontage partiel.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation/restauration. Remontage des pierres éboulées formant la structure de l'ancienne cadole. Nettoyage, triage des pierres pour emploi. Pierre locale en complément. Déracinement, dégagement des troncs, nettoyage de la végétation (feuillage, mousses) à l'intérieur et en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 250

*Hauteur intérieure* : 88

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant (210015555).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Maison Hugues (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,47

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole dite la cadole à Lazzo - n° 110

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : La cadole à Lazzo

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 237

*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0054

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,376916 ; 48,006039

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3880

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; noisetier ; pin ; cytise ; genévrier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1930

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Voie Neuve

### Historique

*Commentaire historique* : Les vignes se trouvaient au-dessus de la cadole, le verger en-dessous. Cadole restaurée par Guy Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée en décaissement à mi-pente avec ouverture vers le bas en replat. Construction conique en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées (recouvert de mousse), talutée jusqu'à mi-cône à l'arrière, terrain déclinant latéralement jusqu'au replat. Linteau constitué d'un monolithe monté en encorbellement sur trois pierres plates. A l'intérieur,âtre au sol dans l'épaisseur du mur nord-nord-est avec monolithe épais en linteau, taillé en conduit arrondi de cheminée (comblé à l'extérieur).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; dalle ; pierre épaisse ; moellon ; bloc

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (encorbellé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 240°

*Éléments intérieurs* :âtre ; cheminée ; conduit

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour tronconique ; motté

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Etat de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole de petites dimensions. Humidité à l'intérieur, altération biologique. Végétation, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Conservation des dispositions mais possibilité de créer une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l'aération. Nettoyage général en périphérie, dégagement des mousses.

Dépose/repose des pierres de couverture instables. Évacuation des pierres et terres excédents du sol intérieur, nivellement et façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 156,5

*Hauteur intérieure* : 160

*Épaisseur des murs* : 37

*Largeurs de l'accès* : 48

*Hauteur de l'accès* : 84

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau, sous encorbellement, 84 cm ; sous linteau, 84 cm. Extérieur : hauteur totale à l'avant, 175,5 cm ; hauteur de dépassement de talus à l'arrière, 30 cm. Cheminée : hauteur sous linteau, 33 cm ; profondeur, 42 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,6

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 1,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Lamoureux Jean-Michel

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,43*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

# cadole (disparue) - n° 111

*Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-14/02

## Désignation

*Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 245*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0050*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,377467 ; 48,006675*Superficie de la parcelle (m2)* : 58923*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : très forte*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : tranchée de ligne haute-tension*Contexte naturaliste* : buis ; noyer ; ronce ; chêne ; merisier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : n.r.

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1930*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Voie Neuve

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

## Description

*Commentaire descriptif* : Site localisé. Situé presque en sommet de pente, dans la saignée d'une ancienne ligne haute-tension. Cadole (ou peut-être coupe-vent) plus visible (des fragments de pierre ?).

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,43

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Calvaire (le)**

## **cadole (B35) - n° 112**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 290

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0285

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,387365 ; 48,016144

*Superficie de la parcelle (m2)* : 28792

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (200 m)

*Contexte paysager* : lisière de bois ; terrain dégagé

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; pin ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

*Signalétique associée* : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B2338 ; B2447 (face)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; bord ; proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Calvaire

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Thouen (pointe sud, lisière)

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cadole restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque en métal perforé (B 35), signée L-G au-devant de la cadole.

*Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)*

*Justification de la datation : daté par travaux historiques*

## Description

*Commentaire descriptif :* Cadole en ruine (entretenu), séparée d'un talus murger (nord-nord-est/sud-sud-ouest) à l'arrière. Construction ouverte (encorbellement effondré, sans décombres) en pierre sèche, à mur arasé par des dalles, sur plan oblong, avec entrée latérale en début de courbe senestre. En continuité (sans liaison) du fort ébrasement d'ouverture, butées maçonnées à rampant, formant couloir d'accueil s'ouvrant vers l'extérieur, et contre-tenant le talus de pourtour. Grandes dalles posées sur le côté, anciennes pierres de linteau ?

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :* pierre sèche

*Appareillage :* appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau :* néant

*Parti de plan :* oblong

*Type et nature du couverture :* néant

*Orientation de l'accès :* 50°

*Éléments extérieurs associés :* talus murger ; talus de soutènement ; butée maçonnée ; couloir d'accueil

*Typologie :* tour creuse (à contreforts)

*Forme en volume :* cylindre ovale ouvert

*État de conservation :* effondrement (voûte) ; restauré ; entretenu

*Précisions sur l'état de conservation :* Encorbellement écroulé depuis au moins 70 ans, voire un siècle, pas de décombres au sol. Végétation en périphérie importante. Voûte disparue, structure en pierres plutôt stable.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :* 1

*Possibilité de remontage :* Cadole à conserver dans l'état. Remontage de voûte éventuel.

*Conseil en entretien / restauration :* Entretien. Conservation des dispositions existantes (sans voûte). Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Contrôle des pierres d'arase.

## Dimensions

*Largeur intérieure :* 270

*Épaisseur des murs :* 33

*Largeurs de l'accès :* 42,5

*Autres dimensions :* Hauteur sur arase : extrémité droite, 118 cm ; extrémité senestre, 146 cm. Compris, talus et mur droite, profondeur, 123 cm. Compris, butée senestre et mur, épaisseur, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :* 4,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :* 4

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété :* propriété de la commune

*Propriétaire :* commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien :* commune ; Briet Regley Paul (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien :* 0,71 ; 0,97



Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole (disparue) - n° 113

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/06-2

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 281

*Référence(s) cadastrale(s)* : WI0068

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,385011 ; 48,007408

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5518

*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Site localisé d'une ancienne cadole. Enfouie lors de l'établissement de la nouvelle route dans le talus de bordure.

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

### Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété de la commune*

*Propriétaire : commune*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Champlauche**

## **cadole (disparue) (B8 (ancienne)) - n° 114**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/06-2

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 270

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0123

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,387021 ; 48,002106

*Superficie de la parcelle (m2)* : 6493

*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C2044 ; C2034 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; limite (?) ; proche lanière ; proche bande

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champlauche

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Site localisé d'une ancienne cadole, détruite lors des travaux pour le chemin. Etait adossée au talus, avec vignes au-dessus et ouverture vers l'est. Cadole en tour pointue, avec ouverture en « jambes de cavalier » (ellipse).

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Walzack Christophe

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Briet Regley Paul

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,43 ; 2,42

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bois de Devoie**

## **cadole (vestige) - n° 115**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/07

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 288

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0024

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,39039 ; 47,997914

*Superficie de la parcelle (m2)* : 110498

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1933

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Champlauche

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole, séparés par un petit fossé d'un talus murger (est-ouest). Construction ouverte circulaire, en pierre sèche, dont il ne reste que quelques assises recouvertes de mousse. Surface en légère déclivité à l'avant de l'entrée formant cour, tas de pierres au sud-sud-est.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; fossé ; motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; motté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*État de conservation* : vestige ; sans couverture ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Éléments de structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture d'arases floue. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation sans remontage

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation/nettoyage général intérieur et en périphérie. Dépose des pierres instables. Possibilité de décaisser le sol intérieur pour reconnaissance du sol et pied de structure.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 197

*Largeurs de l'accès* : 67

*Autres dimensions* : Hauteur d'arase : à l'arrière, 34 cm ; à droite, 40 cm. Cour à l'avant, profondeur, 6 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

## **cabane (ruine) - n° 116**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/08

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 312

*Référence(s) cadastrale(s)* : WK0044

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,394039 ; 47,997357

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1533

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C1793 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangulaire ; bord (?, petit côté)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Petit Chanson

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**



*Commentaire descriptif* : Deux talus murgers, est-ouest et nord, faisant angle. Cabane en ruine flanquée à senestre du talus murger est-ouest (à proximité de l'angle), talus de soutènement à dextre. En continuité à l'extérieur, un parement appareillé en maintien du murger. Construction ouverte à plan carré, en pierre sèche, sans couverture, avec entrée désaxée à dextre, pierres désorganisées, mur senestre éboulé (décombres). Initialement, toit à une pente, descendant vers l'est. Le linteau d'entrée devait probablement être en bois. A l'intérieur dans l'angle sud-ouest, bac en béton de ciment (rectangulaire, un angle cassé) destiné à collecter les eaux de la gouttière de toit, par un tuyau en fer en angle dont une partie coudée vers le haut est visible en extérieur du mur. Traces de mortier de ciment au mur au-dessus du bassin. Ustensiles en fer à proximité (bassine, écope), débris de tuiles.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; béton de ciment ; mortier de ciment

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : carré

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : bassin ; décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; talus de soutènement

*Typologie* : cabane ouverte

*Forme en volume* : cube ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Cabane en état de ruine. Maçonneries formant les murs contre murger altérées. Effondrement partiel de structure du murger. Vestiges d'enduit au ciment, bassin type citerne à l'intérieur. Désorganisation générale.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Remontage écarté

*Conseil en entretien / restauration* : Confortement des maçonneries du murger. Comblement par une dalle amovible de la petite citerne. Démontage sans conservation de deux murs formant l'ancienne cabane.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 178

*Épaisseur des murs* : 35

*Largeurs de l'accès* : 71

*Autres dimensions* : Mur arrière : largeur intérieure, 178 cm ; hauteur, 124 cm. Mur dextre : longueur intérieure, 194 cm ; hauteur intérieure de 108 cm (fon) à 117 cm (ouverture) ; hauteur extérieure, 70 cm ; épaisseur de 30 à 35 cm. Mur avant (senestre entrée) : largeur, 87 cm. Ouverture, 71 cm. Intervalle entre bord du bassin et la limite extérieure de mur, à 127,5 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Robin Raymond ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Brotel Regley Nicole veuve (Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,01

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les), Champlauche**

## **cadole (disparue) - n° 117**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/09

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 278

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZN0132

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,391618 ; 48,000924

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1980

*Situation par rapport aux vignes* : oui

*Contexte paysager* : lisière de bois ; vignoble

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C2004

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; bord (petit côté, extérieur) ; bord chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Champlauche

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Site localisé d'une ancienne cadole, détruite lors de l'établissement du nouveau chemin agricole.

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Garnier Claude ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Drodolot Nicolas-Victor  
(Ricey-Bas)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,56

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard

## cadole (ruine) - n° 118

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-14/10

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 287

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0010 ; 2020 ZB0041

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,412978 ; 47,99559

*Superficie de la parcelle (m2)* : 89410

*Position par rapport à la pente* : dans la pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (300 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : bouleau ; chêne ; merisier ; cornouiller

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E2079 ; DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : DP? ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine, adossée dans une pente (au tiers supérieur) avec petit fossé intermédiaire, ouverture vers le bas de la pente et talus de soutènement de pourtour. Construction ouverte semi-circulaire en pierre sèche, à couverture effondrée (subsiste un départ d'encorbellement à l'arrière) et entrée désaxée à senestre. Deux massifs en pierres empilées contre-tiennent le mur dextre à l'extérieur. Couronnement de mur irrégulier, recouvert de mousse. A l'intérieur, niche basse visible à l'arrière. Décombres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du couverture* : départ d'encorbellement

*Orientation de l'accès* : 170°

*Éléments intérieurs* : niche

*Éléments extérieurs associés* : massif maçonné ; talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse à mur plat (ruine) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Naissance de voûte identifiée. Désorganisation générale, éboulement extérieur dextre, pierres de reconstitution sur l'un des piédroits. Pierres éboulées à l'intérieur. Végétation en périphérie, mousses sur pierres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Conservation en tant que vestige.

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi.

Remontage du piédroit effondré.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 173

*Hauteur intérieure* : 182

*Épaisseur des murs* : 60

*Largeurs de l'accès* : 57,5

*Autres dimensions* : Hauteurs de couronnements de mur : à dextre de l'entrée, 132 cm ; côté dextre, 55 cm ; à senestre de l'entrée, 50 cm. Massif de maintien dextre : profondeur, 75 cm. Talus dextre, profondeur, 131 cm. Extérieur, arrière : hauteur visible de mur porteur, 55 cm ; hauteur de voûte, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Prudhomme de Saint-Maur Paul

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)





Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Comelle Vérot

**muret ; murger - n° 119**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/01

## Désignation

*Dénomination* : muret

*Précision sur la dénomination* : muret ; murger

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 254

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0597 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,457227 ; 48,029909

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1170

*Position par rapport à la pente* : n.r.

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : ronce ; lierre ; érable champêtre ; merisier ; aubépine ; viorne ; chêne ; bouleau

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1418 (F)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : longue ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; chemin nouveau

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Pointe de la Commelle Verot

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description



*Commentaire descriptif* : Un très gros talus murger en langue est retenu à son extrémité ouest par un muret (recouvert de mousse).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : rectiligne

*Orientation de l'accès* : 10° (muret)

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : muret de rétention ; en talus murger

*Forme en volume* : élévation rectiligne

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Observations* : Coordonnées restituées.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,63

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Chante-Merle**

## **cadole - n° 120**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 254

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0266 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,45746 ; 48,031242

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3930

*Position par rapport à la pente* : en fond de vallon

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; bouleau ; pin ; aubépine

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité chemin

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0272

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche longue

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chante-Merle

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

### **Description**

**Commentaire descriptif :** Cadole adossée en décaissement dans la courbe convexe d'un grand talus murger semi-circulaire. Située en fond de vallon à très faible pente, avec un grand espace dégagé à l'avant. Construction en dôme, en pierre sèche, recouverte de mousse, emmottée à mi-voûte à l'arrière par le talus. Des butées maçonnées en liaison, de part et d'autre de l'entrée, contre-tiennent l'inclinaison du talus à l'avant. Deux pierres plates (calcaire coquillier) accolées en linteau, dont la première est délitée et fracturée. A l'intérieur, grandes marques d'humidité, pierres altérées (tachées). Un arbre devant l'entrée, contre la butée droite.

**Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre :** pierre sèche

**Appareillage :** appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne ; harpes

**Type de linteau :** double (accolés) ; monolithe moyen (fracturé)

**Type d'ouverture sommitale :** axial ; carré

**Parti de plan :** circulaire

**Type et nature du revêtement :** voûte en encorbellement

**Orientation de l'accès :** 30°

**Éléments extérieurs associés :** talus murger ; butée maçonnée

**Typologie :** dôme ; motté

**Forme en volume :** calotte sphérique sur cylindre

**État de conservation :** mauvais état ; éboulement ; pierre délitée ; pierre désolidarisée ; humidité ; lézarde ; pierre altérée

**Précisions sur l'état de conservation :** Altération générale de cadole. Zones lacunaires, éboulements, pierres instables à l'extérieur. Entièrement recouverte par la végétation (mousses, feuillages, branches, arbre à l'entrée). Altération des pierres intérieures (biologique, par suie de feu). Quelques pierres d'intrados instables. Linteau extérieur délité menaçant rupture. Humidité à l'intérieur, traces de condensation..

**Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) :** 3

**Possibilité de remontage :** Cadole entière.

**Conseil en entretien / restauration :** Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Nettoyage des pierres intérieures.

Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Évacuation des pierres et terres excédents sur sol, nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

**Largeur intérieure :** 204

**Hauteur intérieure :** 204

**Épaisseur des murs :** 65

**Largeurs de l'accès :** 46 ; 48

**Hauteur de l'accès :** 95

**Autres dimensions :** Butée senestre, profondeur, 50 cm ; avancée du talus à droite, 117 cm.

**Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>) :** 3,2

**Volume intérieur (m<sup>3</sup>) :** 4,5

## Intérêt de l'oeuvre

**Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) :** 3,5

**Élément(s) remarquable(s) :** talus murger

## Situation juridique, utilisation

**Statut de la propriété :** propriété de la commune

*Propriétaire : commune*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Mariotte-Collin Pierre*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,12*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

## cadole (vestige) - n° 121

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/03

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 300

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0269 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,457921 ; 48,031461

*Superficie de la parcelle (m2)* : 50060

*Position par rapport à la pente* : en talus murger ; contre-haut de vallon

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; bouleau ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité chemin

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0283

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche longue

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chante-Merle

### Historique

*Commentaire historique* : Les cadoles numéros 120 et 121 sont proches l'une de l'autre.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole située en décaissement dans le cours d'un talus murger, surplombant légèrement le fond d'un vallon.

Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, dont il ne reste que quelques assises. Mousse sur les couronnements de mur et de pierres au sol.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 130° env.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; en talus murger

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : vestige ; sans couverture ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole ensevelie, forme concave à peine lisible

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation sans remontage

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige.

Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Possibilité de décaisser l'intérieur pour dégagement du pied de structure.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : n.r.

*Autres dimensions* : n.r.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 4,48

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

## muret ; murger (ruine) - n° 122

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/04

### Désignation

*Dénomination* : muret

*Précision sur la dénomination* : muret ; murger (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 307

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0269 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,458284 ; 48,031477

*Superficie de la parcelle (m2)* : 50060

*Position par rapport à la pente* : en talus murger

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r.

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0283

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : longue ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chante-Merle

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Mur de rétention longitudinal d'un talus murger, massifs maçonnés à fruit, résiduels, espacés. Mousse sur les couronnements.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon

*Parti de plan* : rectiligne

*Orientation de l'accès* : néant

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : muret de rétention ; en talus murger

*Forme en volume* : élévation rectiligne

*Etat de conservation* : ruine ; éboulement

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Dimensions**

*Largeur intérieure* : n.r.

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 4,48

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

## cadole - n° 123

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/05

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 285

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0269 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,459159 ; 48,033026

*Superficie de la parcelle (m2)* : 50060

*Position par rapport à la pente* : en talus murger

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; noisetier ; pin ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis sentier forestier

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; proximité sentier

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0283

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; pas loin lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chante-Merle

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée en extrémité de talus murger court (sud-sud-ouest), aboutissant au chemin. Un talus semi-circulaire à l'avant. Construction à cône arrondi en pierre sèche, couverture en lauzes encorbellées recouvertes de mousse (partiellement éboulé à l'arrière). Emmottée à hauteur de cône par le talus large, contre-tenu à l'avant par deux butées maçonnées en contreforts de part et d'autre de l'entrée. Le parement supérieur rejoignant le couverture forme terrasse. Pierre plate fortement délitée (lamellée) en linteau.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; boutisse ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (délité)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 40°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; en talus murger

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; éboulement ; affaissement ; manque ; désorganisé ; pierre délitée ; pierre instable

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole complètement recouverte par la végétation. Ouvrage fragile. Linteau fortement délité menaçant rupture.

Extrados instable, pierres éboulées à l'arrière. Zones lacunaires, désorganisation des pierres. Zone noircie à l'intérieur à cause du feu.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, remontage partiel

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie.

Démontage/remontage des pierres instables et altérées. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Relancis en pierre de emploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Remontage de la partie effondrée de voûte.

Conservation d'ouverture au sommet.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 212

*Hauteur intérieure* : 257

*Largeurs de l'accès* : 63,5 ; 36

*Hauteur de l'accès* : 84

*Autres dimensions* : Linteau : épaisseur, 60 mm ; profondeur, 83 cm. Compris mur et butée senestre, épaisseur, 153 cm. hauteur sous voûte : arrière, 204 cm ; avant, 257 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 6,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 4,48

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

## cadole - n° 124

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/06

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 296

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0426 ; 2020 ZO0039

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,463031 ; 48,033264

*Superficie de la parcelle (m2)* : 28410

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui (50 m)

*Contexte paysager* : terrain dégagé ; vignoble ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : ronce ; pin ; chêne ; aubépine ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; proximité chemin

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0421 (F)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Villers

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole de petite dimension située entre vignes et bois sur un terrain dégagé, végétation spontanée autour. Construction en dôme (mur à fruit) en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées avec ouverture à fort ébrasement extérieur. Un talus de soutènement (pierraille) à hauteur du départ de voûte côté est. Belle pierre plate saillante en linteau, avec seconde pierre espacée au-dessus en décharge de linteau. A l'intérieur, surface en légère dépression. Les ronces s'insinuent entre les pierres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre plate ; moellon ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 45°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; décombres

*Typologie* : dôme évasé ; taluté

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*État de conservation* : mauvais état ; éboulement ; dégradé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Pierres de voûte instables, éboulements partiels. Pierres éboulées à l'intérieur. Mousses sèches, ronces.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Conservation de la voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, débroussaillage, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage, évacuation et triage des pierres éboulées sur sol pour emploi. Relancis en pierre de emploi ou locale. Façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 151

*Hauteur intérieure* : 184

*Épaisseur des murs* : 50

*Largeurs de l'accès* : 71 ; 37

*Hauteur de l'accès* : 91

*Autres dimensions* : Hauteur sous linteau : extérieur, 100 cm ; intérieur, 91 cm.

Ouverture de sommet de voûte, ~45 cm x 35 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,7

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 1,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : dimension ; linteau

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,20

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## cabane - n° 125

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/07

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 248

*Référence(s) cadastrale(s)* : YE0075 (?) ; YE0078

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,511612 ; 48,041074

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2124 ; 1312

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : face aux vignes ; oui

*Contexte paysager* : lisière de bois ; taillis

*Contexte naturaliste* : bouleau ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; proximité chemin ; en contre-haut

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : I0650

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygone ; libre ; assez proche chemin

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Valsivrié

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Ancienne cabane située en contre-haut d'un chemin agricole, vignes dans la pente faisant face au nord-nord-ouest. Un talus murger à plan en U au même niveau (ouest) formant passage. Construction à plan rectangulaire en pierre sèche, sans couverture, initialement toit à deux pans longitudinaux. Tuiles plates et débris sur le site. Mur en pignon face à la pente (nord-nord-ouest) conservé (en dévers), entrée en mur opposé (pignon éboulé), désaxée à droite. Talus de soutènement (pierraille) à hauteur d'arase des murs longitudinaux, s'abaissant aux murs en pignon. Couronnements des murs et pierres recouverts de mousse. A l'intérieur, quatre niches à mi-hauteur (en trois murs) avec linteau et pierre de fond, probable cheminée à senestre éboulée en grande partie. Probable poutre faîtière (détériorée) au sol. Décombres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; boutisse ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments intérieurs* : niche ; cheminée ; décombres ; charpente résiduelle

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; talus murger

*Typologie* : cabane ouverte (à pignon) ; taluté

*Forme en volume* : parallélépipède à prisme ouvert

*État de conservation* : menacé ; effondrement ; éboulement ; déversement ; désorganisé ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Loge en ruine. Vestiges de la toiture disparue (tuiles et poutre visibles). Eboulement de maçonnerie entre les deux niches. Pierres éboulées, décombres intérieurs et extérieurs. Mur pignon en dévers léger. Arbres enracinés entre les pierres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Remontage possible

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de loge.

Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Purge des pierres au droit de zone effondrée. Relancis en pierre de remplacement. Idem à l'extérieur sur zones instables (pignon...) ou lacunaires, complément en pierre locale. Nivellement du sol intérieur, façon de pente vers l'extérieur. Possibilité de refaire à neuf la toiture suivant les vestiges sur place ; réfection en fonction des besoins du propriétaire.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 273

*Hauteur intérieure* : 210

*Épaisseur des murs* : 59

*Largeurs de l'accès* : 65

*Autres dimensions* : Intérieur : longueur, 273 cm ; largeur, 187 cm ; intervalle depuis mur intérieur en pignon à extrémité mur senestre (entrée), 318 cm ; hauteur piédroit mur senestre (entrée), 105 cm ; hauteur mur droite, 120 cm. Mur pignon : hauteur extérieure (dessus talus) , 137cm ; hauteur intérieure, 210 cm. Poutre au sol : longueur, environ 380 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 8,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : volume

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.



## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Deloix Anne-Marie (?) ; Guenin Claude

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Caillery Catherine

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 3,6

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## cadole (ruine) - n° 126

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/08

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 292

*Référence(s) cadastrale(s)* : YE0090 (?) ; YE0091

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,515763 ; 48,041414

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5277 ; 1263

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; aubépine ; noyer ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; lanières aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : L'Envers de Valsivrié (proche)

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Construction ouverte (état de ruine) semi-circulaire, en pierre sèche, avec entrée désaxée à dextre contre un mur plat. Mur arrasé à hauteur de la motte de soutènement, pierre plate saillante en linteau (délimitée). Parement contre talus, appareillé à dextre de l'entrée et butée droite en avancée, maçonnerie en liaison du jambage à senestre de l'entrée, formant muret d'accueil. Précédemment, charpente à poutres en rondins époinçés, prise dans les parois et soutenant des dalles de couverture (effondrée, détériorée).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assis ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat (délimité)

*Parti de plan* : en disque tronqué

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 10°

*Éléments intérieurs* : charpente résiduelle ; décombres

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; butée maçonnerie

*Typologie* : tour creuse à mur plat (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre tronqué ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre délimitée

*Précisions sur l'état de conservation* : Vestiges de bois de charpente pourri, effondré. Pierres de couverture éboulées, idem intérieur à senestre.

Désorganisation des pierres à l'emplacement probable des pointes de rondins.

Linteau délimité. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation sans remontage

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Dégagement des mousses, débroussaillage, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage, évacuation et triage de bois et pierres éboulées sur sol pour emploi. Confortation des parties effondrées. Relancis en pierre de emploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Remplacement de linteau. Nivellement du sol, pente vers l'extérieur. Option de réfection de toit sous réserve de compléter la reconnaissance de vestiges permettant sa restitution.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 190

*Épaisseur des murs* : 54

*Hauteur de l'accès* : 122

*Autres dimensions* : Compris mur senestre et butée, épaisseur 161 cm. Arase sur linteau, hauteur 45 cm. Hauteur : mur arrière, 150 cm ; mur senestre, 100 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Vinot Jean-Paul (?) ; Tappret Claudette

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## coupe-vent - n° 127

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/09

### Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 311

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZL0049

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,56569 ; 48,061497

*Superficie de la parcelle (m2)* : 204275

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; aubépine ; viorne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; D1656 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Bigard

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Abri en bordure de plateau descendant sur l'arrière (est). Construction ouverte en pierre sèche, en motte de soutènement, mur incurvé, bombé, déclinant en retours à rampant de part et d'autre. Départ d'encorbellement en dalles au mur arrière. Couronnements des murs et pierres recouverts de mousse.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; dalle

*Parti de plan* : semi-squircle

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 260°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : mur incurvé à retours ; motté

*Forme en volume* : élévation curviligne à retours

*Etat de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Eboulement à droite.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver, remontage partiel.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/conservation d'ouvrage.

Dégagement des mousses, débroussaillage, nettoyage général en périphérie.

Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage, évacuation et triage des pierres éboulées sur sol pour remploi. Remontage des piédroits.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 248

*Hauteur intérieure* : 140

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Natura 2000 ; ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## cadole - n° 128

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/10

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 317

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZL0049

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,565802 ; 48,061282

*Superficie de la parcelle (m2)* : 204275

*Position par rapport à la pente* : en talus naturel

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; charme

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; D1656 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Bigard

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole de petite dimension située au bas d'un plateau, adossée dans un talus naturel en direction du plateau (est), sur le rocher au côté nord (visible aussi en dépassement de talus). Construction en dôme en pierre sèche à couverture encorbellé, recouverte de mousses épaisses. A l'intérieur, âtre au sol intégré dans le mur sur roche à senestre, avec pierre posée à chant en manteau de cheminée, évacuation au long de la roche.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 30°

*Éléments intérieurs* : âtre ; cheminée

*Typologie* : dôme ; adossé

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Etat de conservation* : menacé ; affaissement ; pierre fracturée ; pierre instable (voûte)

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole recouverte par les mousses.

Absence de linteau. Pierres d'extrados instables. Une pierre au sol à l'avant pourrait correspondre à la pierre de linteau. Humidité importante, remontée capillaire, altération biologique (algues) des premières assises.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole entière.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole. Dégagement des mousses, végétaux, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Possibilité de créer une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l'aération. Nettoyage des pierres intérieures. Relancis en pierre de remploi ou locale. Façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 141

*Hauteur intérieure* : 188

*Autres dimensions* : Atre : largeur d'ouverture, 78 cm ; largeur en fond, 54 cm ; hauteur sous manteau, 67cm ; intervalle entre mur dextre et aplomb de manteau, 125 cm ; intervalle entre mur dextre et fond d'âtre, 175 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,5

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 1,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Natura 2000 ; ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : roche ; dimension ; forme

*Observations* : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune



[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Essoyes**

## **cabane (?) ; cadole (?) - n° 129**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-15/11

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane (?) ; cadole (?)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 321

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZR0006

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,56528 ; 48,059876

*Superficie de la parcelle (m2)* : 205753

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier ; charme ; pin ; noisetier ; aubépine ;  
bouleau

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; D1656 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Bigard

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cabane voûtée en état de ruine, face à la pente, située en contre-bas d'un plateau, adossée dans le talus naturel, avec rocher. Construction en pierre sèche, sur un plan carré, avec initialement un couvrement en lauzes encorbellées, dont il ne subsiste qu'un pan, supporté sur une grande dalle en pendentif d'angle arrière droite. Avec ouverture d'entrée initiale désaxée à senestre, ce côté est éboulé. Le talus forme monticule tout autour et jusqu'au-dessus de la portion de voûte (mousse). Un massif en pierre à droite de l'entrée (sud-est) en soutènement et contre-tenant le talus, le mur à ce niveau fait ventre à l'intérieur avec une lézarde très large. A l'intérieur, à droite, une niche au sol (fraîcheur), à mi-hauteur à l'arrière, une niche sous linteau (bouchée) et un âtre au sol à manteau de cheminée en pierre (fracturée), posée de chant dans l'angle arrière senestre. Poteau bois à limite d'entrée senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : carré

*Type et nature du couvrement* : départ d'encorbellement (sur pendentifs)

*Orientation de l'accès* : n.r.

*Éléments intérieurs* : niche ; âtre ; cheminée ; décombres

*Éléments extérieurs associés* : massif maçonné

*Typologie* : cabane ouverte (à voûte) ; en monticule

*Forme en volume* : cube semi-ouvert

*Etat de conservation* : menacé ; effondrement (voute) ; éboulement ; lézarde ; humidité

*Précisions sur l'état de conservation* : Loge en ruine. Les deux-tiers de l'encorbellement (nord-est) sont effondrés, pierres au sol. Mur senestre éboulé, pierres dans l'ouverture initiale d'entrée. Mur sud-est considérablement lézardé à l'intérieur, faisant ventre. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Loge en ruine, remontage écarté

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Remontage des parties du mur effondrées. Relancis en pierre de remploi. Possibilité de réfection à neuf de la voûte sous réserve de faire la reconnaissance de vestiges permettant sa restitution.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 153

*Hauteur intérieure* : 171

*Épaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 63

*Autres dimensions* : Mur avant (droite entrée) : largeur extérieure, 75 cm ; hauteur, 90 cm. Compris, mur et massif : épaisseur, 167 cm. Hauteur sous pierre pendentif d'angle, 146 cm. Hauteur sous voûte, 171 cm. Niche bouchée : à 32 cm du sol ; largeur, 31 cm ; hauteur sous linteau, 43 cm. Pierre de manteau de cheminée : largeur, 50 cm ; hauteur, 37 cm ; épaisseur, 13 cm ; intervalle du sol à la limite haute de la pierre, 69 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Natura 2000 ; ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : plan ; voûte

*Observations* : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole (disparue) - n° 130

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 299

*Référence(s) cadastrale(s)* : WL0022

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,383087 ; 47,994404

*Superficie de la parcelle (m2)* : 13850

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : friche ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : végétation spontanée

*Situation par rapport au chemin* : n.r.

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0642 (?) ; D0640 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; angle (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Replat de Champonnier

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Site localisé d'une cadole disparue. Végétations

spontanées, terrain en friche à la lisière du bois.

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Site, secteur ou zone de protection* : assez proche Conservatoire d'Espace Naturels

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

*Observations* : Assez proche pelouse de Champ Cognier (FR1502225)

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Bertrand Maréchaux (Ricey Haute-Rive) ; Dumond Lambert (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,18 ; 096

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

# cadole (ruine) - n° 131

*Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-16/02

## Désignation

*Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 317*Référence(s) cadastrale(s)* : ZT0021*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,379172 ; 47,980453*Superficie de la parcelle (m2)* : 19171*Position par rapport à la pente* : sur plateau*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : ronce ; liseron ; merisier ; pin ; aulne ; chêne*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : très difficile (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D3714 (libre)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre (?) ; polygone*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valfolot

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine. Construction circulaire en pierre sèche, à couverture effondrée, arrasée à hauteur de la motte de soutènement de pourtour (terre et cailloux). Ouverture désaxée à senestre avec ébrasement du piédroit dextre, éboulement à senestre. Hauts décombres dans l'ouverture dont probable pierre de linteau. Couronnements des murs et pierres recouverts de mousses épaisses.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 80°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; décombres

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; écroulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte disparue, piédroit senestre éboulé. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation sans remontage

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Remontage du piédroit effondré. Relancis en pierre de remploi ou locale.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 196

*Hauteur intérieure* : 118

*Épaisseur des murs* : 80

*Largeurs de l'accès* : 99 ; 66

*Autres dimensions* : hauteur de mur : à dextre , 110 cm ; arrière, 118 cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 2,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,70

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (disparue) - n° 132***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-16/03**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 313*Référence(s) cadastrale(s)* : ZT0028*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,382623 ; 47,98057*Superficie de la parcelle (m2)* : 6260*Position par rapport à la pente* : en versant*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : oui ?*Contexte paysager* : friche ; lisière de bois*Situation par rapport au chemin* : chemin agricole*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D3856 (?, libre) ; D3517 (?)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; bord chemin ; pas très loin lanières*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Ricardine ; Champ Rond**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Site localisé d'une cadole détruite il y a plus de vingt ans par les engins de terrassement.

*Parti de plan* : néant

*Orientation de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Batillat Patrick ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune ; Gallimard Godey Edme (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,26 ; 0,77

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 133***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-16/04**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 274*Référence(s) cadastrale(s)* : ZW0119*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,373659 ; 47,973526*Superficie de la parcelle (m2)* : 4300*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau ; en talus murger*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (300 m)*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; merisier ; noisetier*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : très difficile (marche) ; à travers bois ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E1179 (??)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande ; lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; cerisaie?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Derlan**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Abri en bordure de plateau, dans la pente descendante, vignes en contre-bas. Adossé dans le cours d'un talus murger est-ouest.

Construction ouverte semi-circulaire, plus ou moins appareillée à pierre sèche, utilisant des pierres brutes, s'élevant à l'arrière à quelques rangées de moellons (à fossiles) et s'inclinant aux extrémités avant.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre brute ; moellon

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Orientation de l'accès* : 350°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; adossé

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*Aspect extérieur* : fer à cheval

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; éboulement ; désordre

*Précisions sur l'état de conservation* : Bords extérieurs éboulés.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver, sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégageant des mousses. Relancés en pierre de remploi sur parties instables ou lacunaires.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 158

*Largeurs de l'accès* : 120

*Autres dimensions* : Profondeur, 158 cm ; intervalle entre les extrémités avant, 120 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Walzack Pascal ; etc

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Chaumonot Durial (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,10

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 134***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-16/05**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 297*Référence(s) cadastrale(s)* : ZW0122*Emplacement sur la parcelle* : en bordure*Coordonnées X,Y* : 4,372722 ; 47,973626*Superficie de la parcelle (m2)* : 6507*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau ; en talus murger*Déclivité du terrain* : forte*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; hêtre ; charme*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E1182 (??)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Derlan**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Abri de petite dimension, en bordure de plateau, dans la pente descendante, adossé dans le cours d'un talus murger. Construction ouverte semi-circulaire bombée au centre, en empilement de pierres brutes et pierres taillées de quelques rangées.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre brute ; moellon ; pierraille ; pierre épaisse

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Orientation de l'accès* : 20°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; adossé

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : mauvais état ; désordre ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Manque d'entretien

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver, sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Relancis en pierre de remploi sur zones désorganisées

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 126 env.

*Hauteur intérieure* : 67 env.

*Autres dimensions* : Profondeur, 86 cm ; largeur d'ouverture, 126 cm ; hauteur au centre, 69 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Fagiolini Jacques

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Carteron Vandoeuvre (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,33

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **coupe-vent (disparu) - n° 135**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/06

### **Désignation**

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent (disparu)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Référence(s) cadastrale(s)* : (?)

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : y'a pas

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Coupe-vent non localisé. A la suite des coupe-vent n° 4 et 5. Peut-être situé en lisière de bois.

*Parti de plan* : n.r.

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent partiellement effondré.

Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver, remontage partiel.

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Triage, sélection des pierres pour emploi. Remontage partiel de la partie effondrée. Relancis en pierre de rempli sur zones désorganisées

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Vigne Brûlée (la)**

**cadole (?) - n° 136**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/07

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 321

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0158

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,276859 ; 48,000541

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2722

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; aubépine ; pin ; noisetier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0368

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : carré ; bord lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui ; bord

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le haut de Vigne Brûlée

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Bagneux (lisière)

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : pas Bois de Bagneux

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Abri adossé dans la pente descendante d'un plateau, ouverture face à la pente. Un talus murger (nord/sud) à l'avant. Construction ouverte en pierre sèche, à plan trapèze et couverture bombée avec ouverture large désaxée à senestre et murs arasés (dalles) en extrémité avant. Une poutre en rondin, appuyée dans les murs latéraux, soutient des lauzes en chevauchement formant couverture. Le monticule enveloppe l'ensemble tout autour et jusqu'au-dessus de la couverture (mousse). A l'intérieur, sol descendant en profondeur. Pierres saillantes, juxtaposées en assise surélevée du sol, formant banquette de pourtour. Une niche au mur senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type de la couverture* : lauze ; sur charpente

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments intérieurs* : banquette ; niche

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : cabane ouverte (à couverture) ; en monticule

*Forme en volume* : cube semi-ouvert

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; éboulement ; manque ; désordre

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en ruine. Voûte partiellement effondrée. Éboulement partiel du mur senestre. Altération biologique (algues et mousses). Végétation environnante importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Possibilité de reconstituer la voûte en symétrie des vestiges subsistants.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation de cadole.

Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au droit de zone effondrée. Évacuation, triage des pierres pour emploi. Remontage partiel du piédroit. Relancis en pierre de remplacement sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale. Nivellement du sol intérieur, façon de pente vers l'extérieur. En option, restitution de la voûte en symétrie de celle subsistante. Il s'agit d'une voûte reposant (à priori) sur quatre pierres d'angle (pour passer du plan carré au circulaire de la voûte). Études en complément à établir (reconnaissance d'autres vestiges, du sol d'origine...) pour définition du projet.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 199

*Hauteur intérieure* : 143

*Largeurs de l'accès* : 124

*Autres dimensions* : Mur avant dextre : hauteur extérieure, 98 cm ; hauteur intérieure (sous pierre d'angle), 129 cm. Mur arrière : hauteur, 151 cm. Hauteur sous poutre, 143 cm. Couverture en lauzes : hauteur, 40 cm. Banquette : dépassement de 22 à 23 cm du mur ; intervalle entre dessus de pierre saillante et niveau de mur, 109 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Elément(s) remarquable(s) : plan ; couverture*

*Observations : Quelle était la forme initiale du toit, et aujourd'hui est-il complet ? La largeur actuelle de l'ouverture correspond-elle à la situation initiale ?*

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété : propriété privée*

*Propriétaire : Pion Danielle (21330 Molesme)*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Choisy J. Bony*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,98*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Ruines-Brûlées (?) ; Vigne Brûlée (la)**

**cadole (?) ; cabane (?) - n° 137**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/08

## Désignation

*Dénomination* : cabane (?)

*Précision sur la dénomination* : cadole (?) ; cabane (?)

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 321

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZM0141 (?) ; ZM0115

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,27548 ; 47,998178

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3540 ; 20080

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : orme ; aubépine ; acacia ; chêne

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0253 (?) ; D0218 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé lanières

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui ; bord

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : La Vigne Brûlée

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Bagneux (lisière)

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : pas Bois de Bagneux

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Site en bas de pente, au-dessus d'une prairie. Cabane à l'état de ruine adossée en décaissement de pente. Construction ouverte en pierre sèche, à plan rectangulaire avec murs latéraux à rampants et ouverture large désaxée à senestre. Le mur arrière est en dépassement de talus. Initialement, couverture à un pan en tuile plate (débris) sur charpente bois. Eboulements, désorganisation générale.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plmate ; pierre épaisse ; moellon ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du revêtement* : néant

*Type de la couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 180°

*Typologie* : cabane ouverte (à rampants) ; adossé

*Forme en volume* : prisme trapézoïdal ouvert

*Etat de conservation* : menacé ; effondrement ; éboulement ; déversement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Abri en pierre en ruine. Couverture disparue (débris de tuiles). Éboulement partiel sur mur latéraux. Désorganisation des pierres à l'arrière. Léger dévers du mur d'entrée.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Loge à conserver, possibilité de réfection du toit.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/confortation d'abri.

Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au droit de zones ébouées. Évacuation, triage des pierres pour emploi. Relancis en pierre de remplacement sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale. Nivellement du sol intérieur, façon de pente vers l'extérieur. En option, réfection à neuf de la toiture : à priori, à un seul versant et couverture en tuiles (suivant vestiges). Études en complément pour définition du projet.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 174

*Hauteur intérieure* : 211

*Largeurs de l'accès* : 77

*Autres dimensions* : Mur arrière : hauteur intérieure, 211 cm ; hauteur de dépassement de talus, 50 cm. Mur avant : hauteur, 68 cm ; épaisseur de 47 à 50 cm. Mur senestre : hauteur à l'avant, 40 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Élément(s) remarquable(s)* : volume ; pente

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Landrot Christiane (? , 89290 Jussy) ; Scordelle Martine (74700 Sallanches)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Boncompain Laurent ; Chollon Laurent

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,64 ; 4,42*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Haut-de-Valmaton (?) ; Valmaton**

## **cadole (ruine) - n° 138**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/09

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 258

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZO0234

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,287559 ; 48,007588

*Superficie de la parcelle (m2)* : 15225

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0206

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; en longueur

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Haut de Valmadon

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Bagneux (lisière)

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : proche bois

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en état de ruine. Un talus murger (est/ouest) à proximité du site. Construction ouverte circulaire en pierre sèche (couvrement disparu), dont subsiste le mur porteur à limite de la motte de soutènement de pourtour, déclinant de part et d'autre vers l'avant. Mousses très épaisses sur le couronnement et sur les pierres désorganisées. A l'intérieur, une niche à piédroits et linteau au côté dextre, un vide sous la dalle supérieure au centre. Pierres éboulées récemment à l'extrémité senestre.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 120°

*Éléments intérieurs* : niche ; vide ; décombres

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement ; talus murger

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; déversement ; désorganisé ; faisant ventre

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte disparue.

Désorganisation des pierres (avec dévers extérieur). Eboulement autour du piédroit senestre. Végétation, mousses sur arases et parements intérieurs.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, remontage partiel

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.

Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Evacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Remontage de la zone autour du piédroit.

Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes.

Nivellement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 170 env. (?)

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 37

*Autres dimensions* : Intervalle entre mur de fond et limite extérieur du mur avant dextre, 185 cm. Niche : base à 51 cm du sol ; hauteur, 29 cm ; largeur, 33 cm ; profondeur, 33 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,76



[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Froidure (?) ; Longues Raies (les)**

## **cabane (ruine) - n° 139**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/10

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 338

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZA0157

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,321466 ; 48,011152

*Superficie de la parcelle (m2)* : 5064

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; merisier ; noisetier ; aubépine ; acacia ; charme

*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0315

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle ; milieu ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; terre

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Longues Raies

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cabane à l'état de ruine avancé située dans une pente descendante vers le nord-ouest. Un talus murger au sud du chemin forestier. Construction ouverte à plan rectangulaire en pierre sèche (couverture effondrée), avec ouverture désaxée à dextre. Entourée d'une motte de soutènement à hauteur d'arase des murs (mousse), s'inclinant vers l'avant. Eboulements généralisés, les angles des murs sont conservés. Une gouttière en zinc (résiduelle) sur le site.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre épaisse ; moellon ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : néant

*Type de la couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 190°

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : cabane ouverte (vestige) ; motté

*Forme en volume* : parallélépipède ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement

*Précisions sur l'état de conservation* : Loge en état de ruine. Toit disparu.

Effondrement partiel de structure, débris. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cabane à conserver comme vestige sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité. Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation de débris (pierres, bois). Pierres récupérées à laisser en pied d'œuvre.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 294

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 70

*Autres dimensions* : Intervalle entre mur de fond et limite extérieure du mur dextre, 306 cm ; diagonale intérieure, 405 cm. Mur dextre : hauteur en extrémité, 40 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 8,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Nosley Arlette (Chaource)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Prugnier Louis-César

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,38

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Bois-de-Tronchois**

## **cadole (ruine) - n° 140**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/11

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 348

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZB0019

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,342779 ; 48,005605

*Superficie de la parcelle (m2)* : 14450

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; ronce ; charme ; aubépine ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin ; depuis lisière de bois

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre? ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé lanières

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tronchois

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : bois

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole à l'état de ruine avancé située en bordure de plateau, sur le haut. Construction ouverte, à plan ovale, en pierre sèche (couvrement effondré), dont subsiste le mur de fond sous la base d'encorbellement, côtés nord et sud éboulés. Talus de soutènement de pourtour. Mousses épaisses sur le couronnement et les pierres désorganisées.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; pierraille

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : ovale

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre ovale ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Peu d'éléments en pied.

Voûte disparue. Pierres fracturées et instables à dextre du fond. Décombres à l'intérieur et en bordure. Végétation, feuillage, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité. Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Nettoyage général.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 208

*Hauteur intérieure* : 124,5

*Épaisseur des murs* : 70

*Autres dimensions* : Mur de fond : hauteur intérieure d'arase, 124,5 cm ; épaisseur, 43 cm ; hauteur extérieure au-dessus du talus, 100 cm. Mur dextre : en extrémité, hauteur, 68 cm ; près du fond : hauteur, 60 cm et profondeur 39 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Choisy André (78420 Carrière-sur-Seine)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Bagneux-la-Fosse, Bois d'Ormont (?); Crôlequeue**

## **cabane (?; ruine); cadole (?; ruine) - n° 141**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-16/12

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane (?; ruine); cadole (?; ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10025

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 347

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0141 (?); 0B0137

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,312289 ; 47,983151

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2962 ; 4837

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; sapin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1181

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; limite

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui exact

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui/non ; terre? ; terre

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Crolequeue

### **Historique**

*Commentaire historique* : Une ancienne carte postale montre le site entouré de vignes. Pierre blanche (en piédroit et corbeaux de cheminée) provenant de la carrière de Beauvoir.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cabane en ruine ouverte, à plan rectangulaire, en pierres liées au mortier (mélange argilo-sableux local) avec entrée désaxée à droite. Murs arasés et éboulements (mousse), les angles des murs et jambage d'ouverture sont conservés, dont un piédroit en pierre blanche taillée.

Initialement, toit à deux pans, mur senestre en pignon résiduel, débris de tuile plate. A l'intérieur, au mur senestre, emplacement d'une cheminée avec corbeaux cassés, initialement taillés en pierre blanche. Une niche (ouverte sur l'extérieur).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : maçonnerie liée

*Appareillage* : bel appareil ; pierre de taille ; moellon

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : néant

*Type de la couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 130°

*Éléments intérieurs* : niche ; cheminée ; décombres

*Typologie* : cabane ouverte (ruine)

*Forme en volume* : parallélépipède ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Couverture effondrée, éboulements généralisés, décombres, débris de tuile plate, pierre taillée en piédroit.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cabane à conserver en état de ruine.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties instables notamment des arasés. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Pierre à conserver/stocker en pied d'oeuvre.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 230

*Hauteur intérieure* : 147

*Épaisseur des murs* : 40

*Largeurs de l'accès* : 43

*Autres dimensions* : Mur avant : hauteur en extrémité, 47 cm ; hauteur en angle, 147 cm. Cheminée, largeur, 96 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : maçonnerie ; pierre de taille

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Brelet Jacques (?; 10450 Bréviandes) ; Guinot Maurice

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : De Bérenger Raymond (Paris)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,96

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cadole (ruine) - n° 142***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-17/01**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 330*Référence(s) cadastrale(s)* : ZS0037*Emplacement sur la parcelle* : en angle*Coordonnées X,Y* : 4,386694 ; 47,970915*Superficie de la parcelle (m2)* : 8327*Position par rapport à la pente* : haut de pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : oui (aux abords)*Contexte paysager* : friche ; lisière de bois ; vignoble*Contexte naturaliste* : sycomore ; sapin*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin ; proche angle*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; DP?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Val Gondon**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole résiduelle située sur un terrain en friche à la croisée des chemins, entre lisière de bois et vignes (au nord). Construction ouverte circulaire, en pierre sèche (couvrement effondré), mur arasé en-dessous du départ d'encorbellement, grandes pierres plates écroulées. Talus de pierraille en soutènement. Probablement peu élevée initialement.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre épaisse ; dalle

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 30°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine, peu d'éléments reconnaissables, envahie par la végétation et cailloux.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 188

*Hauteur intérieure* : 80

*Autres dimensions* : Mur résiduel : hauteur, 80 cm. Talus de soutènement : diamètre, environ 4 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)****coupe-vent - n° 143***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-17/02**Désignation***Dénomination* : abri*Précision sur la dénomination* : coupe-vent**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 348*Référence(s) cadastrale(s)* : WP0040 (?) ; WP0041 ; WP0039*Emplacement sur la parcelle* : en angle ; en bordure ; en angle*Coordonnées X,Y* : 4,385887 ; 47,97311*Superficie de la parcelle (m2)* : 1346 ; 60232 ; 794*Déclivité du terrain* : plat*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : sous-bois*Contexte naturaliste* : aubépine ; pin ; chêne ; merisier ; alisier*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; proximité chemin**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E1198 (libre)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre? ; assez proche lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; cerisaie?*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le haut de Valgondon ; Derlan**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Deux talus murgers (sud/nord et ouest/est) forment un angle droit. Coupe-vent de petite dimension adossé au talus sud/nord en limite d'angle intérieur. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, voûtée en pan d'encorbellement de dalles sur toute sa largeur (formant surplomb).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; dalle

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur concave ; motté

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*Aspect extérieur* : creux de main

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent en relatif bon état. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties instables. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage : branches, troncs, feuillage, etc. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 100

*Hauteur intérieure* : 100

*Autres dimensions* : Profondeur, 80 cm ; ouverture, 100 cm. Hauteur sous voule, 100 cm ; hauteur totale, 133 cm environ ; surplomb, hauteur, 45 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : dimension ; emplacement ; voule

*Observations* : Situation en limite de trois parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée (?) ; propriété de la commune

*Propriétaire* : Fagiolini Jacques (?) ; commune ; Gerot A.

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Gillot Pierre veuve (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,32

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les), Bécon**

## **coupe-vent - n° 144**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/03

### **Désignation**

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 349

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0019 (?) ; 0E0020

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,397697 ; 47,969674

*Superficie de la parcelle (m2)* : 56075 ; 1052

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : sous-bois

*Contexte naturaliste* : aubépine ; chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; proximité

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0055

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangulaire ; lanière ; bord (?) ; angle (?)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Haut de Valgondon ; Bécom

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Abri accolé en extrémité sud-est d'un muret (très long et bien maçonné) de direction nord-ouest/sud-est, parallèle au chemin.

Construction ouverte, en pierre sèche, à disposition triangulaire constituée d'un mur insensiblement incurvé avec retour courbe formant abri. Couronnement à rampant de part et d'autre de l'angle de retour (dalles).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; dalle ; pierre épaisse ; moellon

*Parti de plan* : en segments de courbe

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 185°

*Éléments extérieurs associés* : muret

*Typologie* : mur incurvé à retour

*Forme en volume* : élévation courbe à retour courbe

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent en relatif bon état. Végétation environnante, mousses, feuillage.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien/conservation du coupe vent.

Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.

Dépose des pierres instables ou à risque.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 167

*Hauteur intérieure* : 103

*Largeurs de l'accès* : 105

*Autres dimensions* : Mur porteur, largeur, 167 cm ; mur en retour, écartement, 135 cm ; ouverture (intérieur), 105 cm ; compris, murs et ouverture (extérieur) : 222 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Viardot Briet

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## cadole (disparue) - n° 145

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/04

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (disparue)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 274

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZC0244

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,334027 ; 47,975812

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2910

*Contexte paysager* : terrain dégagé

*Situation par rapport au chemin* : n.r.

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : H2006 (?) ; H2007 (?)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : bande

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; bois (malsalubre)

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Envers de Rote Fouchère (?)

### Historique

*Commentaire historique* : Cette cadole de petite dimension (diamètre intérieur, 1 m) était pratiquement complète, construite avec de grosses pierres, ne comportant ni cheminée, ni niche à l'intérieur.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole détruite lors du creusement des bassins de

rétenion des eaux.

*Parti de plan* : néant

*Oriention de l'accès* : néant

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : néant

## **Intérêt de l'oeuvre**

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : néant

## **Situation juridique, utilisation**

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Demetz Jean-Marie

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Chomonod Maubrey veuve  
(Ricey Haut) ; Devaux Didier (Ricey Haut)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,20 ; 0,20

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les), Champ Cognier**

## **cadole - n° 146**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/05

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 221

*Référence(s) cadastrale(s)* : WL0012

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,378213 ; 47,998017

*Superficie de la parcelle (m2)* : 23313

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; hêtre ; noisetier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D0287

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : rectangle ; proche bord ; libre?

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui/non ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; terre

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Chasselats

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole située dans le bas d'une pente, tournée vers le haut de pente. Construction conique en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées partiellement effondré. Enveloppée d'un monticule de soutènement, à hauteur de l'arase de voûte. Fort ébrasement de l'ouverture d'entrée (en évasement haut), pierre plate et large en calcaire coquillier en linteau. Appareil fin et très régulier.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; triangulaire (perte d'apex)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 250°

*Typologie* : tour tronconique ; en monticule

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; effondrement (voûte)

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en mauvais état. Ouvrage fragile. Voûte partiellement disparue. Piédroit faisant ventre. Pierres altérées, certaines instables, délitées. Talus de soutènement végétalisé, arbres enracinés, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cabane à conserver comme vestige sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Relancis en pierre de remplacement ou locale sur parties instables ou manquantes. Nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 220

*Hauteur intérieure* : 220

*Largeurs de l'accès* : 50 ; 42

*Hauteur de l'accès* : 130

*Autres dimensions* : Ouverture d'entrée : largeur au bas, 37 cm ; largeur au niveau haut, 42 cm ; hauteur sous linteau, 130 cm. Monticule de soutènement, diamètre, environ 5 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : Conservatoire d'Espace Naturels (?) ; Natura 2000 (?)

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élément(s) remarquable(s)* : appareil

*Observations* : Proche pelouse de Champ Cognier (FR1502225) ; Situé à 15 mètres d'un site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du Barséquanais.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Laurenti Dominique

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Valnod Eome Langry (Ricey Haute-Rive)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,15*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Val Neugestre (?) ; Estreux

## cadole - n° 147

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/06

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 273

*Référence(s) cadastrale(s)* : YA0040

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,410413 ; 48,01795

*Superficie de la parcelle (m2)* : 28090

*Position par rapport à la pente* : sur butte

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (200 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; viorne ; pin ; aubépine

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; à travers bois ; épineux

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située en extrémité d'un talus murger dirigé

vers l'ouest, adossée au talus à l'ouest et en butte à l'arrière. Construction en pierre sèche, à coupole en lauze encorbellées en grande partie effondrée, arasée à hauteur de monticule de soutènement à l'arrière. Mur de face doublant l'épaisseur du mur intérieur, avec linteau double. Butées maçonnées en murets non liés au mur, s'écartant en diagonale de part et d'autre de l'entrée, contretenant les monticules de soutènement et formant courette d'accueil. Mousse sur les couronnements.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; boutisse parpaigne ; panneresse

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe plat (délimité)

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 125° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; monticule de soutènement ; muret d'accueil

*Typologie* : tour à coupole (à mur de face et contreforts) ; en monticule

*Forme en volume* : calotte sphérique sur cylindre

*Aspect extérieur* : tourelle

*Etat de conservation* : mauvais état ; effondrement (voute) ; pierre désolidarisée ; manque ; lézarde ; humidité ; pierre délimité

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en mauvais état, fragile. Voûte partiellement effondrée. Pierres éboulées à l'intérieur, d'autres disjointes, lézarde côté est (intérieur). Affaissements. Linteau délimité menaçant rupture. Végétation, arbres à l'intérieur, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Reprise de la zone autour du linteau, remplacement. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Nivellement, façon de pente vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 205

*Hauteur intérieure* : 200 env.

*Épaisseur des murs* : 78

*Largeurs de l'accès* : 45

*Hauteur de l'accès* : 115

*Autres dimensions* : Hauteur intérieure restituée, 200 cm environ. Mur senestre : extrémité, épaisseur, 78 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : muret d'accueil

*Observations* : Pointée (localisée) le 16 octobre.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Vignobles Montaudon

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Neuville-sur-Seine**

## **cadole (ruine) - n° 148**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/07

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 307

*Référence(s) cadastrale(s)* : YC0062

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,399861 ; 48,018316

*Superficie de la parcelle (m2)* : 6770

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : oui (10 m)

*Contexte paysager* : bordure de chemin ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; bouleau ; pin ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de chemin

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine située en bordure de plateau

(ouverture vers le bas) à l'extrémité d'un talus murger de direction sud-est.  
Construction à plan oblong, en pierre sèche, dont subsiste quelques assises du mur porteur (voûte disparue). Talus de soutènement au pourtour en pierraille. Une pierre, en devant du seuil d'entrée, pourrait être le linteau initial.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; pierraille

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 22° env.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre ovale ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; manque ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole sans couverture. Pierres éboulées, sol en cailloux. Dalle au sol à l'entrée, peut-être le monolithe de linteau.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole sans restitution de voûte. Dévégétalisation, nettoyage général en périphérie.

Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Conservation du sol en cailloux.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 230

*Hauteur intérieure* : 140

*Largeurs de l'accès* : 93

*Autres dimensions* : Intérieur : profondeur (axe d'entrée), 205 cm ; largeur, 230.

Hauteur de mur : à l'arrière, 140 cm ; au niveau de l'entrée, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 3,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : Pointée (localisée) le 16 octobre.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Méline M.F.

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

(Document produit sous Renabl)





Grand Est,

**Neuville-sur-Seine**

**cadole - n° 149**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/08

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 261

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZR0050

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,437076 ; 48,044333

*Superficie de la parcelle (m2)* : 11753

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bordure de champ ; bosquet ; taillis

*Contexte naturaliste* : merisier ; aubépine ; ronce

*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin agricole

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; par bordure de champ (100 m)

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Vignes en proximité du site au sud. Cadole en ruine

dont la partie nord-est, côté entrée, est pratiquement inaccessible (ronces, arbres, décombres). Adossée dans un talus murger de direction nord-ouest/sud-est.

Construction en pierre sèche, à plan rectangulaire arrondi avec couverture encorbellé en lauzes en grande partie effondré, subsistant à l'avant, soutenu par des dalles en pendentifs d'angle. Entrée désaxée à dextre à ouverture ébrasée sur l'extérieur. La pierre de linteau, en encorbellement intérieur, est supportée par un demi rondin de bois à l'avant (peut-être une restauration).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse ; boutisse parpaing ; liais

*Type de linteau* : double (superposés) ; monolithe plat ; demi rondin

*Type d'ouverture sommitale* : axial (effondrement)

*Parti de plan* : en squircle

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (sur pendentifs, lacunaire)

*Orientation de l'accès* : 45° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : dôme elliptique (ruine)

*Forme en volume* : calotte sphérique sur parallélépipède arrondi

*État de conservation* : menacé ; effondrement (voûte) ; éboulement ; poinçonnement ; pierre fracturée

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en mauvais état. Voûte disparue. Pierres instables. Éboulement extérieur côté nord-est. Un rondin de bois maintient le linteau. Fragile et dangereuses dans les années à venir. Végétation envahissante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Reprise autour du linteau, remplacement. Évacuation, triage des pierres éboulées pour éventuel emploi. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 275

*Hauteur intérieure* : 170

*Épaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 70 ; 47

*Hauteur de l'accès* : 115

*Autres dimensions* : Hauteur au-dessus de l'encorbellement (côté entrée), 240 cm. Épaisseur de mur : à senestre, 70 cm ; à dextre, 83 cm. Demi rondin : diamètre, 23 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 6,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Élément(s) remarquable(s)* : encorbellement

*Observations* : Pointée (localisée) le 16 octobre.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Neuville-sur-Seine**

**cadole ; néo-cadole - n° 150**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/09

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole ; néo-cadole

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 330

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZL0004

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,441594 ; 48,052414

*Superficie de la parcelle (m2)* : 58260

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : face aux vignes ; oui

*Contexte paysager* : bordure de chemin ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; aubépine ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : desserte agricole

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de route

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole remontée, située entre vignes et bois, des

chênes en périphérie (au nord-nord-ouest). Construction conique en pierre sèche régulière, à couverture en lauzes encorbellées et mur de face à petite fenêtre au-dessus de l'entrée. Pierres plates supportées par trois poutres de bois en linteau. Grandes butées incurvées, maçonnées à fruit en avancée de part et d'autre de l'entrée, formant couloir d'accueil ébrasé, rejoignant le couverture supérieur au long du mur de face et limitant latéralement le talus de soutènement arrière en pierraille (mousse). Parement appareillé en pourtour contre-tenant le talus. Un arbre est enraciné sur la terrasse de talus arrière.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : triple (accolés) ; poutre bois

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 45° env.

*Éléments intérieurs* : fenêtre

*Éléments extérieurs associés* : mur de face ; butée maçonnée ; couloir d'accueil ; talus de soutènement

*Typologie* : tour conique évasée (à contreforts et mur de face) ; taluté

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*État de conservation* : restauré ; entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en relatif bon état, remontée.

Humidité localisée. Bois de linteau attaqué. Mousses importantes côté bois.

Enracinement sur talus.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : Conservation

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien. Conservation de la voûte fermée mais ouverture de clef préconisée si feux récurrents. Nettoyage général en périphérie, dégagement des mousses. Remplacement des linteaux en bois par des dalles en pierre.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 275

*Hauteur intérieure* : 295

*Largeurs de l'accès* : 45

*Hauteur de l'accès* : 95

*Autres dimensions* : Profondeur de butée : dextre, 190 cm ; senestre, 200.

Fenêtre : largeur, 32 cm ; hauteur, 28 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,4

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 8,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : restauration

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes

## **cabane (? , ruine) ; cadole (? , ruine) - n° 151**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-17/10

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cabane (? , ruine) ; cadole (? , ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 282

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZB0034

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,549052 ; 48,074137

*Superficie de la parcelle (m2)* : 113204

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : oui/non (100 m)

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; chêne ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : très difficile (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B1312

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygone ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non ; bien plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Cognaux

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cabane sans toiture déjà dans les années 1980.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cabane en ruine avec ouverture vers le bas de la pente. Vignes en contre-bas. Construction ouverte en pierre sèche, à plan carré, ouverture d'entrée désaxée à droite. Mousse sur les couronnements irréguliers des murs (éboulements). Toiture effondrée de longue date. A l'intérieur, âtre au sol en angle avant senestre, une pierre posée sur le chant en manteau de cheminée. Végétation envahissante et décombres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couverture* : néant

*Type de la couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 90° env.

*Eléments intérieurs* : décombres

*Typologie* : cabane ouverte (ruine)

*Forme en volume* : cube ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; pierre fracturée ; pierre désolidarisée

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en pierre sèche en mauvais état.

Sans toiture ou couverture. Pierres cassées, zones lacunaires. Végétation importante, petits arbres à l'intérieur, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Conservation en état de ruine

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 235

*Epaisseur des murs* : 70

*Largeurs de l'accès* : 40

*Surface intérieure au sol (m2)* : 5,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Bauvais Joseph

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 8,24

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

## Bragelogne-Beauvoir

# cadole (ruine) - n° 152

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-18/01

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10058

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 268

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZX0093

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,230637 ; 47,957448

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1288

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : pin ; bouleau ; aubépine ; chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois (30 m)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Bragelogne

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : Bragelogne

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : Bragelogne

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole de petite dimension, en ruine, totalement emmottée dans un vaste monticule de forme bombée. Un talus murger vers le

nord. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, à couverture effondré (décombres au centre), mur en grande partie éboulé. Mur de fond arasé en-dessous du départ d'encorbellement (dalles). Les couronnements de mur et de pierres désorganisées sont recouverts de mousses épaisses.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; moellon ; bloc

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 90° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; monticule de soutènement

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine) ; en monticule

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine, partiellement ensevelie par la végétation et pierres éboulées. Encorbellement totalement effondré.

Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Conservation en état de ruine

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 120

*Hauteur intérieure* : 110

*Autres dimensions* : Hauteur subsistante à l'ouest, 110 cm. Monticule : largeur, 25 m ; profondeur, 24 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : monticule

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Val Freux**

## **cadole (ruine) - n° 153**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-19/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 269

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0132

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,46109 ; 48,019892

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1503

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : coudrier ; aubépine ; chêne ; noisetier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : B0146 (B)

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : polygone ; assez proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; bois? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Haut de Valfreux

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine enveloppée en totalité par un monticule s'achevant en pointe à l'arrière (dans l'axe d'entrée). Vestiges de talus murger à l'avant du site. Construction ouverte, en pierre sèche, au couvrement disparu, mur arasé à hauteur de la motte de soutènement (au-dessous du départ d'encorbellement) avec butées maçonnées en avancées à rampant de part et d'autre de l'entrée, formant couloir d'accueil et contre-tenant le monticule de pourtour. Mousses épaisses sur les couronnements, un arbre pousse à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 67° env.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; monticule de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; en monticule

*Forme en volume* : cylindre ovale ouvert

*Etat de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; déversement ; désorganisé ; lézarde

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole sans couverture. L'entrée s'écroule, grandes lézardes à droite, dévers. Mousses, feuillage sur pierres et talus, arbre à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Relancis en pierre de remploi ou locale.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 280

*Hauteur intérieure* : 110

*Largeurs de l'accès* : 50 ; 33

*Autres dimensions* : Largeur, 280 cm ; profondeur, 255 cm. Intervalle entre angle du piédroit dextre et mur de fond, 220 cm. Hauteur intérieure : piédroit dextre, 170 cm ; mur de fond, 110 cm. Espace extérieur entre butées, 50 cm ; espace d'entrée, 33 cm. Monticule : en largeur (perpendiculaire à l'entrée), environ 4 m ; en profondeur (depuis extérieur butées à pointe arrière), environ 5 m.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5,6

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : monticule

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Dubreuil Marie

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,33

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock : Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.  
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des  
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

(Document produit sous Renabl)



Grand Est,

**Courteron**

## néo-cadole - n° 154

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-19/02

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : en écart

*Altitude* : 226

*Référence(s) cadastrale(s)* : domaine public

*Coordonnées X,Y* : 4,452851 ; 48,015356

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1410

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : prairie aménagée

*Contexte naturaliste* : pelouse ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : route (D671)

*Conditions d'accès* : aisé ; en croisement de route

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP (route)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : néo ; bord route

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : néo

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : DP (route)

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole construite récemment en agglomération rurale. Reliée au réseau électrique. Construction tronconique en pierre sèche, à

couvrement en lauzes encorbellées avec léger débord en collerette. L'ouverture de sommet de voûte est protégée par une dalle ronde surélevée par quatre pierres. Embrasement d'entrée ébrasé avec pierre large et régulière en linteau. A l'intérieur, deux niches à mi-hauteur avec base en pierre et linteau, garnies d'une pierre de taille en évidement curviligne (réemploi). Par endroits, joints en mortier de ciment entre les pierres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 90° env.

*Typologie* : tour à cône arrondi

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole remontée, en bon état.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : S/o

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien par nettoyage ponctuel des mousses sèches et racines à l'intérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 205

*Hauteur intérieure* : 270

*Epaisseur des murs* : 65

*Largeurs de l'accès* : 70 ; 40

*Hauteur de l'accès* : 115

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,3

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 5,9

## Intérêt de l'oeuvre

*Elément(s) remarquable(s)* : appareil régulier

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété publique

*Propriétaire* : domaine public

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron****cadole - n° 155***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-19/03**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cadole**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10111*Canton* : Bar-sur-Seine*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 342*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0604*Emplacement sur la parcelle* : en angle (interne)*Coordonnées X,Y* : 4,449263 ; 47,992965*Superficie de la parcelle (m2)* : 17750*Déclivité du terrain* : très faible*Situation par rapport aux vignes* : oui (40 m)*Contexte paysager* : sous-bois*Contexte naturaliste* : chêne ; pin ; hêtre ; noisetier*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin agricole*Conditions d'accès* : n.r.**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0835 (F)*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Vignes de Calas*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : bois (les Cras)**Historique***Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques



## Description

*Commentaire descriptif* : Talus murger à très beaux parements appareillés formant un angle droit, se poursuivant en direction ouest. Cadole en ruine ou abri coupe-vent, constituant le point d'angle du talus avec ouverture actuelle en extrémité de talus (nord). Construction semi-ouverte circulaire, en pierre sèche, avec pan de voûte en encorbellement de lauzes sur le mur porteur arrière (haut). Motte de soutènement de pourtour s'élevant en sommet de voûte (mousse). Un décroché maçonné (angle en retrait) marqué à droite du mur porteur. À senestre continuité du mur porteur maçonnée à rampant.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse ; boutisse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : n.r.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse (à voûte) ; motté

*Forme en volume* : cylindre oblique semi-ouvert

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; éboulement ; désorganisé ; manque

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de vestige. Voûte disparue, mousses sur arases, végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage des pierres éboulées. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Nivellement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 165 env.

*Hauteur intérieure* : 120

*Autres dimensions* : Largeur, 155/165 cm ; profondeur, 135 cm ; hauteur maximale, 120 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,7

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4,5

*Élément(s) remarquable(s)* : emplacement ; talus murger

*Observations* : Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,26

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Saint-Jacques (rue) 1A

## néo-cadole - n° 156

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-19/04

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10262

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : en village

*Altitude* : 217

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C1671

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,411305 ; 48,037857

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3333

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : prairie aménagée

*Contexte naturaliste* : sapin ; arbre fruitier (pêcher) ; poirier ; noyer

*Situation par rapport au chemin* : rue

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de rue

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : Neuville-sur-Seine

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : néo

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : néo

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole construite récemment en agglomération rurale. Reliée au réseau électrique. Construction tronconique en pierre sèche, à

couvrement en lauzes encorbellées avec léger débord en collerette. L'ouverture de sommet de voûte est protégée par une dalle ronde surélevée par quatre pierres. Embrasure d'entrée ébrasée avec pierre large et régulière en linteau. A l'intérieur, deux niches à mi-hauteur avec base en pierre et linteau, garnies d'une pierre de taille curviligne (réemploi). Par endroits, joints en mortier de ciment entre les pierres.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche ; joint de mortier

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne

*Type de linteau* : unique ; monolithe assez plat

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; semi-ouvert (dalle ronde surélevée)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couvrement* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 0° env.

*Éléments intérieurs* : niche

*Typologie* : tour tronconique (à débord)

*Forme en volume* : cône tronqué débordant sur cylindre

*Etat de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole remontée, en bon état. Intégration d'un nouvel élément : dalle au sommet de voûte permettant une meilleure ventilation.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : S/o

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien régulier.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 255

*Hauteur intérieure* : 243

*Épaisseur des murs* : 45

*Largeurs de l'accès* : 88 ; 66

*Hauteur de l'accès* : 124

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 5

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 8,5

## Intérêt de l'oeuvre

*Élément(s) remarquable(s)* : appareil régulier

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Crétol J.C.

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes, Cogneaux (les)

## cadole (vestige) - n° 157

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-19/05

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 290

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZC0075 ; 2020 ZC0104

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,550720 ; 48,074397

*Superficie de la parcelle (m2)* : 41495

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : très forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; coudrier ; merisier ; noisetier ; aubépine ; pin

*Situation par rapport au chemin* : sentier forestier

*Conditions d'accès* : difficile (marche)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; B1330

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Cogneaux

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole située en haut d'une forte pente descendant vers le sud-est, ouverture tournée vers le haut. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, arrasée à quelques assises (éboulements), recouverte de mousses épaisses. Motte de soutènement en pourtour, prononcée côté pente (arrière). Un arbre pousse à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre épaisse ; pierraille

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 45° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; motté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*État de conservation* : vestige ; effondrement ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.

Végétation importante, mousses, arbres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 165 env.

*Hauteur intérieure* : 60

*Autres dimensions* : Hauteur maximale, 60 cm.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 2,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Essoyes, Cogneaux (les)

## cadole (vestige) - n° 158

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-19/06

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10141

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 248

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZB0034

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,550294 ; 48,074005

*Superficie de la parcelle (m2)* : 113204

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : très forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; viorne ; noisetier ; pin ; chêne ; bois mort

*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : difficile (marche) ; n.r. (15 m)

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; B1330

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non? ; friche?

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Les Cogneaux

### Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### Description

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole ou d'un coupe-vent, dans une très forte pente, ouverture tournée vers le haut. Chemin au sud-est. Talus murger ou empierrement perpendiculaire à la pente (sud-ouest/nord-est). Construction ouverte, circulaire, en pierre sèche, réduite à quelques assises, recouvertes de mousse. Grand amas de pierre à l'arrière, côté pente : soutènement, éboulements, décombres. Un bouquet d'arbre pousse à l'intérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; pierraille

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 45° env.

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; décombres

*Typologie* : tour creuse (vestiges) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Éléments de structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture général floue. Végétation importante, mousses, arbres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d'ouvrage. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 165 env.

*Surface intérieure au sol (m2)* : 2,1

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZICO

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les), Voie Pouche (rue de la) 36**

## **néo-cadole - n° 159**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : en village

*Altitude* : 237

*Référence(s) cadastrale(s)* : YB0058

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,358214 ; 47,981126

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1970

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : cour ; bordure aménagée

*Contexte naturaliste* : parterre de fleurs

*Situation par rapport au chemin* : domaine viticole

*Conditions d'accès* : accès privé

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : néo

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : néo

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cadole construite en 2000 pour la Maison Champagne Bauser.

*Datation(s) principale(s)* : limite 20e siècle 21e siècle

*Date(s)* : 2000

*Justification de la datation* : daté par tradition orale

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Cadole construite récemment dans la cour d'une exploitation viticole, murets en continuité en soutien de bordure aménagée. Construction circulaire en pierre sèche, à mur à fruit et couverture en encorbellement de lauzes. En seuil, deux marches en dalles bétonnées. Embrasement d'entrée ébrasé avec pierre large et haute en linteau. Huisseries et porte en bois (fermée).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : n.r.

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 200° env.

*Éléments intérieurs* : n.r.

*Typologie* : tour à cône arrondi évasé

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Fausse-cadole, sans authenticité.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : S/o

## Dimensions

*Largeur intérieure* : n.r.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Bauser René

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

## **cadole ou coupe-vent, de cantonnier (?) - n° 160**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane (?) ; abri (?)

*Précision sur la dénomination* : cadole (?) ; coupe-vent (?)

*Appellation et titre* : de cantonnier (?)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 247

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZX0052

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,35549 ; 47,961249

*Superficie de la parcelle (m2)* : 26855

*Position par rapport à la pente* : en talus de chemin ; en bas de pente

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bordure de route ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; érable champêtre

*Situation par rapport au chemin* : route (D452)

*Conditions d'accès* : aisé ; en bord de route

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : le Vaitage

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : la Roche (ferme) ;  
proche Vauage

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Coupe-vent (ou cadole en ruine) en bordure de route, adossé en creusement de talus d'un chemin forestier à l'arrière. Construction en pierre sèche, constituée d'un mur incurvé en fond avec retours courbes de part et d'autre. Un départ d'encorbellement à l'arrière (lauzes). Soutènement latéral emmottant en continuité de talus.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en segments courbes

*Type et nature du couverture* : départ d'encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110° env.

*Typologie* : mur incurvé à retours ; adossé

*Forme en volume* : élévation courbe à retours

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; désordre ; désorganisé ; perte ; base affaiblie

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en ruine. Végétation importante, principalement feuillage. Parement dégagé.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en conservation

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 140

*Hauteur intérieure* : 150

*Autres dimensions* : Largeur mur de fond, 130 cm ; profondeur, 140 cm ; hauteur maximale, 150 cm ; largeur de motte de soutènement, 300 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Laurenti Bruno

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

# coupe-vent - n° 161

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/03

## Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 291

*Référence(s) cadastrale(s)* : WN0016

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,375225 ; 47,985525

*Superficie de la parcelle (m2)* : 143566

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; chêne ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Deux talus murgers perpendiculaires (hauts et longs),

longés par un fossé. Coupe-vent adossé en extrémité du talus de direction est/ouest. Construction ouverte en pierre sèche constitué d'un mur très peu incurvé avec retour courbe. Pertes dans l'angle, mousse.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre brute ; pierre plate ; pierre épaisse

*Parti de plan* : en secteur circulaire mineur

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 290° env.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger

*Typologie* : mur droit à retour incurvé ; adossé

*Forme en volume* : élévation à retour angulaire

*Aspect extérieur* : creux de main

*État de conservation* : mauvais état ; désorganisé ; perte

*Précisions sur l'état de conservation* : Ouvrage en ruine, sans forme lisible.

Végétation importante, feuillage, mousses.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en conservation

*Conseil en entretien / restauration* : Conservation comme vestige. Dépose des pierres instables. Nettoyage général en périphérie.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 125

*Hauteur intérieure* : 75

*Autres dimensions* : Ouverture, 125 cm ; profondeur, 90 cm ; hauteur maximale, 75 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Riceys (Les)**

**coupe-vent - n° 162**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/04

## Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 275

*Référence(s) cadastrale(s)* : WN0016

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,375272 ; 47,985684

*Superficie de la parcelle (m2)* : 143566

*Position par rapport à la pente* : bas de pente

*Déclivité du terrain* : faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : hêtre ; chêne ; merisier ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non

## Historique

*Commentaire historique* : Coupe-vent entretenu par Guy Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Coupe-vent adossé en talus naturel, ouverture vers le bas de la pente. Construction ouverte, semi-circulaire en pierre sèche, constituée d'un mur concave, bombé, en inclinaison à rampant sur les extrémités. Une pierre épaisse en siège au fond.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 290° env.

*Éléments intérieurs* : pierres agencées

*Typologie* : mur concave ; adossé

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent en relatif bon état. Altération biologique des pierres..

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0,5

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien/conservation du coupe vent.

Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.

Dépose des pierres instables ou à risque.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 135

*Hauteur intérieure* : 105

*Autres dimensions* : Ouverture, 135 cm ; profondeur, 85 ; hauteur maximale, 105.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Riceys (Les)****cabane (ruine) - n° 163***Type de dossier* : individuel*Date de l'enquête* : 2020-10-20/05**Désignation***Dénomination* : cabane*Précision sur la dénomination* : cabane (ruine)**Compléments de localisation***Numéro INSEE de la commune* : 10317*Canton* : Riceys (Les)*Milieu d'implantation* : isolé*Altitude* : 287*Référence(s) cadastrale(s)* : WN0012*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur*Coordonnées X,Y* : 4,374149 ; 47,984805*Superficie de la parcelle (m2)* : 12450*Position par rapport à la pente* : à mi-pente*Déclivité du terrain* : modérée*Situation par rapport aux vignes* : non*Contexte paysager* : bois ; futaie*Contexte naturaliste* : hêtre ; chêne*Situation par rapport au chemin* : hors chemin*Conditions d'accès* : moyen (marche) ; à travers bois**Cartographie historique***Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : incalable*Parcelle (cadastre napoléonien)* : incalable*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : non**Historique***Commentaire historique* : Cabane à proximité des coupe-vent numéros 3 et 4.

Blocs et pierres taillées proviennent-ils de Molesmes ?

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)*Justification de la datation* : daté par travaux historiques**Description**

*Commentaire descriptif* : Cabane en ruine avec ouverture vers le bas de pente. Construction ouverte, à plan carré, en maçonnerie liée au mortier (argile et sable) arasée à hauteur d'assise de baie. Couverture disparue, débris de tuile plate et de tuile plate vernissée. Mur en appareil réglé, en pierres de taille (équarries) avec assise de blocs en soubassement, formant un seuil surélevé. Blocs de jambage d'ouverture d'entrée à feuillure, blocs d'appui des baies latérales. A l'intérieur, dépôt de pierres (empilées contre murs senestre et de fond), pierres au sol. Lierre grim pant à l'extérieur.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : maçonnerie liée

*Appareillage* : appareil en assises réglées ; pierre de taille ; bloc ; bloc de coin ; bloc de jambage ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : quadrilatère

*Type et nature du couv rement* : néant

*Type de la couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 270° env.

*Éléments intérieurs* : appui de baie ; feuillure

*Typologie* : cabane ouverte (ruine)

*Forme en volume* : parallélépipède ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; manque ; désorganisé (intérieur)

*Précisions sur l'état de conservation* : Abri en pierre en ruine. Toiture disparue, débris de tuiles. Pierres éboulées, empilées en dépôt au long des murs intérieurs, d'autres au sol (intérieur et extérieur). Niveau d'arases inconnu. Vestiges d'une probable pierre d'appui. Plus ou moins dégagé par la végétation.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en conservation

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 297

*Hauteur intérieure* : 105

*Épaisseur des murs* : 28

*Largeurs de l'accès* : 96

*Autres dimensions* : Dimensions extérieures : carré de 297 cm de côté ; largeur d'entrée, 96 cm ; limite supérieure des appuis de baies, 105 cm du sol. Épaisseur mur, 28 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 8,8

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 4

*Élé ment(s) remarquable(s)* : plan ; appareil

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Vincent Didier





Grand Est,

Riceys (Les), Vaucelles (rue des) 7

## néo-cadole - n° 164

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/06

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : en village

*Altitude* : 187

*Référence(s) cadastrale(s)* : BD0558

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,367881 ; 47,990132

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2529

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : parc

*Situation par rapport au chemin* : jardin privé

*Conditions d'accès* : accès privé

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : néo

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : néo

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : néo

### Historique

*Commentaire historique* : Cadole construite en 2004 par Guy Lazzarotti.

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle

*Date(s)* : 2004

*Justification de la datation* : daté par tradition orale

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole située dans un jardin privé. Construction

conique en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées, avec mur de face sur pierre de linteau épaisse, comportant une petite fenêtre en décharge de linteau. Butées de soutènement incurvées, maçonnées en continuité d'ébrasement d'entrée (à rampant à senestre, à fruit à dextre). Une dalle carrée épaisse ferme l'ouverture de sommet de voûte. A l'intérieur, une niche à mi-hauteur en mur de fond, avec pierre d'appui et linteau.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Type de la couverture* : dalle carrée

*Orientation de l'accès* : n.r.

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; niche

*Éléments extérieurs associés* : butée maçonnée

*Typologie* : tour à cône arrondi évasée (à mur de face et contreforts)

*Forme en volume* : cône tronqué sur cylindre

*Aspect extérieur* : terril

*État de conservation* : entretenu

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole privée. En bon état.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 0

*Possibilité de remontage* : S/o

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 120

*Hauteur intérieure* : 185

*Hauteur de l'accès* : 100

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 1,3

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : François Gilles ; Dyja Jeannine

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)

[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des](#)

[Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Riceys (Les), Gyé (route de) 10 (?)

## néo-cadole - n° 165

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-10-20/07

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : en écart

*Altitude* : 223

*Référence(s) cadastrale(s)* : ZO0242

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,372242 ; 47,996991

*Superficie de la parcelle (m2)* : 19907

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : parc

*Contexte naturaliste* : merisier (?) ; coudrier (?) ; arbre fruitier

*Situation par rapport au chemin* : domaine viticole

*Conditions d'accès* : accès privé

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : néo

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : néo

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : néo

### Historique

*Commentaire historique* : Cadole construite vers 2012 par Guy Lazzarotti pour la Maison Champagne Marquis de Pomereuil.

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle

*Date(s)* : 2012

*Justification de la datation* : daté par tradition orale

### Description

*Commentaire descriptif* : Cadole construite récemment. Construction conique en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées, avec mur de face sur deux pierres de linteau épaisses (dont la seconde est fracturée), comportant une petite fenêtre en voûte, avec appui et linteau. Butées de soutènement incurvées, maçonnées en avancées d'embrasure d'entrée, formant murets d'accueil (dalles de couronnement en escalier). Talus de soutènement de pourtour contre-tenu.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assise ; dalle ; pierre épaisse ; lauze

*Type de linteau* : double (accolés) ; monolithe haut (fracturé)

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (dalle)

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du revêtement* : voûte en encorbellement

*Type de la couverture* : dalle ronde

*Orientation de l'accès* : 180° env.

*Éléments intérieurs* : fenêtre ; niche

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement ; butée maçonnée ; muret d'accueil

*Typologie* : tour à cône arrondi évasée (à mur de face et contreforts)

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Aspect extérieur* : casque celtique

*État de conservation* : entretenu ; pierre fracturée (linteau)

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole privée. Bon état mais linteau intérieur fissuré, menaçant.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : S/o

*Conseil en entretien / restauration* : Il est recommandé de surveiller le linteau, idéalement le remplacer.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 240

*Hauteur intérieure* : 290

*Largeurs de l'accès* : 55

*Hauteur de l'accès* : 128

*Autres dimensions* : Dimensions intérieures : largeur, 240 cm ; profondeur, 225 cm. Diamètre extérieur (mur), 350 cm environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 4,2

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 8,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété d'une société privée

*Propriétaire* : Cave Coopérative (Champagne Marquis de Pomereuil)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Sur Désert**

## **cadole (ruine) - n° 166**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/01

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 262

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0B0497 (?) ; 0B0496 ; 2020 ZL0060

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,446989 ; 48,02702

*Superficie de la parcelle (m2)* : 2620 ; 6840

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : replat ; très forte

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : garrigue

*Contexte naturaliste* : végétation spontanée ; plante ligneuse ; merisier

*Situation par rapport au chemin* : depuis chemin forestier

*Conditions d'accès* : aisé (marche) ; n.r. (50 m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : triangle ; proche bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; DP?

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**



*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine située sur un replat en bordure de plateau, ouverture face à la pente raide descendante. Construction ouverte circulaire en pierre sèche (couvrement disparu). Mur porteur arasé en-dessous du départ d'encorbellement, mousse et végétation envahissante. Butée maçonnée en avancée de l'ébrasement senestre de l'entrée, piédroit dextre probablement éboulé. Le mur s'écroule à l'extérieur sur le talus de soutènement (nord-ouest).

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : en ellipse

*Type et nature du couvrement* : néant

*Orientation de l'accès* : 70°

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Typologie* : tour creuse oblique (ruine) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Voûte disparue. Le mur côté nord-ouest s'écroule à l'extérieur. État douteux de la structure. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Remontage ponctuel sur partie éboulée. Nivellement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 215

*Hauteur intérieure* : 125

*Épaisseur des murs* : 70

*Autres dimensions* : Dimensions intérieures : largeur, 215 cm ; profondeur, 190 cm ; hauteur maximale, 125 cm. Compris, mur et butée senestre : épaisseur, 110 cm. Extérieur : hauteur arrière, 120 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 3,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété d'une société privée

*Propriétaire* : GFA ELONICARM

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)





Grand Est,

**Courteron, Chédoux**

## **cadole (?) ; coupe-vent (double) - n° 167**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/02

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane (?) ; abri

*Précision sur la dénomination* : cadole (?) ; coupe-vent (double)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 318

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0301

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,479057 ; 48,023978

*Superficie de la parcelle (m2)* : 128212

*Position par rapport à la pente* : en bordure de plateau

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : terrain déboisé ; friche ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; pin ; chêne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : (marche) ; à travers friche (150 m)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP?

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre ; proche chemin ; assez proche lanière

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche? ; DP?

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Site en bordure de plateau, en début de pente descendant vers le nord-ouest. Deux coupe-vent adossés dans un monticule articulant le cours d'un talus murger aplani (nord-ouest/sud-est). Constructions en pierre sèche : murs à plan curviligne, avec couronnement bombé sur un pan étroit en encorbellement. Positionnés dos-à-dos, séparés par la motte s'élevant à hauteur de couronnement et s'inclinant selon les rampants des murs. Un grand arbre pousse dans le coupe-vent nord-est.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : pierre plate ; pierre épaisse ; lauze

*Parti de plan* : semi-squircle

*Type et nature du couverture* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 30° ; 250°

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; motte de soutènement

*Typologie* : mur à retours arrondis (double) ; en monticule

*Forme en volume* : élévation curviligne à retours

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; éboulement

*Précisions sur l'état de conservation* : Coupe-vent à 30° : l'extrémité dextre du mur est éboulée. Un grand arbre pousse à l'intérieur.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien/conservation du coupe vent.

Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.

Dépose des pierres instables ou à risque.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 230 ; 280

*Hauteur intérieure* : 100 ; 120

*Autres dimensions* : Coupe-vent à 30° : largeur d'ouverture, 230 cm ; hauteur maximale, 100 cm. Coupe-vent à 250° : largeur d'ouverture, 280 cm ; hauteur maximale, 120 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 5

*Élément(s) remarquable(s)* : structure double

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chédoux. Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune (?)

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Chédoux**

## **cadole (ruine) - n° 168**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/03

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 307

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0301

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,479009 ; 48,022663

*Superficie de la parcelle (m2)* : 128212

*Position par rapport à la pente* : sur plateau

*Déclivité du terrain* : plat

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : terrain déboisé ; friche ; lisière de bois

*Contexte naturaliste* : merisier ; aubépine ; prunellier ; chêne ; pin

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : DP? ; A1161 (lanière) ; A1162 (lanière)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; proche lanière (angle)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé aujourd'hui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui? ; DP? ; vigne (lanière)

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chédoux

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine, en extrémité d'un talus murger de direction sud-sud-ouest/nord-nord-est. Construction ouverte sur un plan oblong, en pierre sèche, avec départ d'encorbellement de lauzes subsistant en fond senestre. Des lauzes répandues sur la motte de soutènement. Entrée à fort ébrasement, avec côté senestre dégagé du talus et côté dextre éboulé à l'intérieur, à hauteur de motte. Mousses épaisses sur les couronnements du mur et des pierres, des bouquets d'arbustes épineux sur le pourtour.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : oblong

*Type et nature du revêtement* : départ d'encorbellement

*Orientation de l'accès* : 100°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; motte de soutènement

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; motté

*Forme en volume* : cylindre ovale semi-ouvert

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte partiellement disparue, vestiges des lauzes sur le talus. Eboulement à l'intérieur du piédroit dextre. Végétation importante, mousses, feuillage.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration/entretien de cadole sans restitution de voûte. Dévégétalisation, nettoyage général en périphérie.

Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Remontage éventuel du piédroit. Nettoyage du sol, nivellement.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 170

*Hauteur intérieure* : 135

*Épaisseur des murs* : 60

*Autres dimensions* : Dimensions intérieures : largeur, 105 cm ; profondeur, 170 cm ; hauteur sous encorbellement, 135 cm. Motte de pourtour, 4 m de diamètre environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,4

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2,5

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chédoux. Remembrement en cours en 2020-2021.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Munier Jean-Baptiste (dit Valentin) ; Charogot Edme

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,58 ; 1,24

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Courteron, Chédoux**

## **cadole (ruine) - n° 169**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/04

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 316

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0303

*Emplacement sur la parcelle* : en angle

*Coordonnées X,Y* : 4,477974 ; 48,021926

*Superficie de la parcelle (m2)* : 901

*Position par rapport à la pente* : sur plateau

*Déclivité du terrain* : très faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bordure de bois ; terrain en herbe

*Contexte naturaliste* : pin ; chêne ; merisier ; aubépine ; églantier

*Situation par rapport au chemin* : n.r.

*Conditions d'accès* : aisé (marche)

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A1160

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : bande ; proche angle

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Chédoux

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**



*Commentaire descriptif* : Cadole en ruine située sur le haut d'un plateau. Construction ouverte circulaire, en pierre sèche réduite à quelques assises du mur porteur, dans un talus de soutènement de pourtour. Ouverture d'entrée légèrement ébrasée, désorganisée (mousse). Encombres et bouquets d'arbustes.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : néant

*Orientation de l'accès* : 45°

*Éléments intérieurs* : décombres

*Typologie* : tour creuse (ruine) ; taluté

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*État de conservation* : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; désorganisé ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte disparue, pierres altérées. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 175

*Hauteur intérieure* : 80

*Largeurs de l'accès* : 40 env.

*Autres dimensions* : Dimensions intérieures : largeur, 175 cm ; profondeur, 160 cm ; hauteur maximale, 80 cm ; ouverture, 40 cm environ. Talus de soutènement : diamètre, 3 m environ.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : ZNIEFF type 1

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 2

*Observations* : ZNIEFF : pelouses de Chédoux. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquiescer les cadolles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Oudin (indivision)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Thiébaud François

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,55

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Courteron, Val Prune**

**coupe-vent - n° 170**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/05

## Désignation

*Dénomination* : abri

*Précision sur la dénomination* : coupe-vent

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10111

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 327

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0C0322 (?) ; 0C0332

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,442346 ; 48,006064

*Superficie de la parcelle (m2)* : 3028 ; 8543

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : pin ; merisier ; hêtre ; bouleau

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : C0390

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : rectangle (presque) ; bord (petit côté)

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Haut de Val Prune

## Historique

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Coupe-vent situé en haut de pente, ouverture dirigée vers le bas, adossé à un gros talus murger (sud-sud-est/nord-nord-ouest). Réseau de talus murger aux alentours du site, notamment en contre-bas. Construction ouverte, mur concave en pierre sèche avec pan étroit en encorbellement de lauzes en fond dextre. Contre-butées transversales au mur, maçonnées à rampant long à dextre, abrégé à senestre, maintenant également de part et d'autre la motte de soutènement. Mousse sur les couronnements. A l'intérieur, un vide à la base dextre avec affaissement des pierres supérieures.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse ; boutisse

*Parti de plan* : semi-circulaire

*Type et nature du revêtement* : pan en encorbellement

*Orientation de l'accès* : n.r.

*Éléments extérieurs associés* : talus murger ; butée maçonnée

*Typologie* : mur concave (à contreforts) ; adossé

*Forme en volume* : élévation en grand arc de cercle

*État de conservation* : inégal suivant les parties ; manque ; base affaiblie ; désorganisé ; pierre fissurée

*Précisions sur l'état de conservation* : Vide ou manque en base dextre, les pierres s'affaissent, désorganisation triangulaire en cours sous le pan en encorbellement

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Coupe-vent à conserver dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Entretien/conservation du coupe vent.

Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.

Dépose des pierres instables ou à risque. Relancis en pierre de remploi sur zones lacunaires ou en mauvais état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 160

*Hauteur intérieure* : 160

*Autres dimensions* : Largeur, 160 cm ; profondeur, 115 cm ; hauteur sous encorbellement, 160 cm.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3,5

*Élément(s) remarquable(s)* : contre-butée ; murgers en réseau

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune ; propriété privée

*Propriétaire* : Mannoury (? , indivision)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Têtevide Claude (Gyé)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,90

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau**

## **cadole (B21) - n° 171**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/06

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 338

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0E0064 ; 2020 ZB0070 (?) ; 2020 ZB0069

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,418745 ; 47,991539

*Superficie de la parcelle (m2)* : 23720

*Position par rapport à la pente* : haut de pente

*Déclivité du terrain* : faible

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne ; merisier (?) ; hêtre ; pin ; bouleau

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

*Signalétique associée* : plaque (métal pochoir) ; au sol

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : E0127 (F)

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : libre ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Tire-fort

*Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.)* : Bois de Molesmes

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole adossée côté sud dans l'extrémité en pointe d'un tas murger imposant (entouré d'un caniveau). Un talus murger s'éloigne du site vers le nord-nord-ouest, longé par le caniveau. Construction conique en pierre sèche, à couverture en lauzes encorbellées, enveloppée par le tas murger laissant dépasser le sommet de voûte. Butée maçonnée à rampant, en avancée du fort ébrasement d'entrée à senestre, formant muret d'accueil et contre-tenant l'inclinaison extrême du talus. Parement appareillé, maintenant la chute concave du talus empierré, à dextre. A l'intérieur, pierres déposées en bord de paroi.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne ; liais

*Type de linteau* : unique ; monolithe haut

*Type d'ouverture sommitale* : axial ; couvert (pierres encorbellées)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Orientation de l'accès* : 110°

*Éléments intérieurs* : amas de pierre

*Éléments extérieurs associés* : tas murger ; butée maçonnée (à rampant) ; muret d'accueil ; parement maçonné

*Typologie* : tour à cône arrondi (à contreforts) ; adossé

*Forme en volume* : cône d'ellipsoïde sur cylindre

*Etat de conservation* : inégal suivant les parties ; humidité ; désorganisé

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en mauvais état. Humidité à l'intérieur, à senestre de l'entrée avec désorganisation en cours. Altération des pierres intérieures et extérieures (par cause de gel/dégel, feu et humidité). Mousse et végétation généralisées.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière. mais fragile.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale de cadole. Possibilité d'ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Nettoyage des parements intérieurs. Dégagement des mousses, végétation en général, nettoyage en périphérie. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties désorganisées, altérées ou lacunaires. Reprise autour du linteau. Nivellement, façon de pente du sol vers l'extérieur.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 154

*Hauteur intérieure* : 170

*Largeurs de l'accès* : 40

*Hauteur de l'accès* : 86

*Autres dimensions* : Butée senestre : profondeur, 110 cm.

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 1,9

*Volume intérieur (m<sup>3</sup>)* : 2,2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 5

*Élément(s) remarquable(s)* : tas murger ; structure régulière

*Observations* : Situation en limite de deux parcelles (cadastre 2020).

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune (?) ; propriété privée (?)

*Propriétaire : commune (?) ; Morel (?)*

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune*

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,53*

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Forêt (la)**

## **cadole (vestige) - n° 172**

*Type de dossier* : individuel

*Date de l'enquête* : 2020-12-06/07

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 347

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0A0829 ; 2020 ZP0099

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (extrémité)

*Coordonnées X,Y* : 4,463545 ; 48,047645

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1090

*Position par rapport à la pente* : à mi-pente

*Déclivité du terrain* : modérée

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Contexte naturaliste* : chêne

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : n.r. (marche) ; à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : A0964

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : lanière large

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Montaigu ; Val de l'Erable

*Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.)* : bois (proche bord)

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole située en travers de pente avec une motte de soutènement côté bas de pente, ouverture probablement dirigée vers le haut. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, mur éboulé à hauteur de motte et désorganisé, enfoui sous les mousses épaisses. Un monolithe épais, dressé au sol au-devant de l'entrée pourrait correspondre à la pierre de l'ancien linteau.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : n.r. (végétation)

*Type de linteau* : unique (?) ; au sol

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du revêtement* : néant

*Orientation de l'accès* : 310° env.

*Typologie* : tour creuse oblique (vestiges) ; motté

*Forme en volume* : cylindre oblique ouvert

*Aspect extérieur* : cratère

*Etat de conservation* : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en état de ruine. Éléments de structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture général floue. Végétation importante, mousses, arbres.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par dépose des parties susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver dans l'état.

## Dimensions

*Largeur intérieure* : 160

*Surface intérieure au sol (m<sup>2</sup>)* : 2

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Brigandat-Prié Prudent

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,03

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)**

## **cadole ou cabane (vestige) de la Côte du Voie - n° 173**

*Type de dossier* : individuel

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (?, vestige) ; cabane (?, vestige)

*Appellation et titre* : Côte du Voie

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 247

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1050 ; 2020 ZI0106

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,428115 ; 48,014361

*Superficie de la parcelle (m2)* : 974

*Déclivité du terrain* : plat (?)

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1440

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : lanière ; vers bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valgré

### **Historique**

*Commentaire historique* : Cabane plus que cadole (forme carrée/rectangulaire).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Vestiges (murs) d'une cabane-cadole signalés par M. et Mme Cousin. Porte désaxée (senestre). Plus de toit. Adossé à un talus montant à mi-hauteur de mur sur un côté.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate

*Type de linteau* : unique (?)

*Parti de plan* : carré

*Type et nature du couverture* : néant

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus de soutènement

*Forme en volume* : cube ouvert

*Etat de conservation* : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Abri en pierre en ruine. Toiture disparue.

Mur en partie éboulé sur un côté. Amas à l'intérieur, un arbre pousse au milieu.

Arases moussés, idem parements.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

*Possibilité de remontage* : Ouvrage en ruine, conservation dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par démontage des parties instables. Évacuation, des pierres éboulées, débris. Nettoyage général par demoussage, déracinement et dégagement de végétation en périphérie.

## Dimensions

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Chambault Jules

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Flageolot-Simonnet Jean-Baptiste

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 2,74

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Pilneux**

**cadole, dit Valgrès1 - n° 174**

*Type de dossier* : individuel

## Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole

*Appellation et titre* : Valgrès1

## Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 242

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0960 ; 2020 ZH0034 ; 2020 ZH0035 (?)

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,428915 ; 48,010285

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1330

*Déclivité du terrain* : plat (?)

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : à travers bois

## Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1434

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygonale ; milieu ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valgré

## Historique

*Commentaire historique* : Actuellement sur la même parcelle qu'une seconde cadole (n° 174).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole signalée par M. et Mme Cousin. Porte axiale légèrement ébrasée semble-t-il.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze

*Type de linteau* : unique (?)

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement

*Forme en volume* : cône sur cylindre

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine, recouverte par les mousses. Végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 3

*Possibilité de remontage* : Cadole entière. mais fragile.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration générale de cadole. Possibilité d'ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Dégagement des mousses, végétation en général, nettoyage en périphérie. Évaluation de l'état de pierre après demoussage. Prévoir remplacements ou relancis en pierre locale. Reprise autour du linteau.

## Dimensions

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Observations* : Sur même parcelle napoléon que numéro 175.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Petit Philippe

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Paulin Maurice

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,09

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Pilneux**

## **cadole (vestige), dit Valgrès2 - n° 175**

*Type de dossier* : individuel

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

*Appellation et titre* : Valgrès2

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 240

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0960 ; 2020 ZH0035

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur (proche angle)

*Coordonnées X,Y* : 4,428713 ; 48,010161

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1330

*Déclivité du terrain* : plat (?)

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1434

*Parcellaire (cadastre napoléonien)* : polygonale ; bord ; assez proche lanières

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; un peu plus divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valgré

### **Historique**

*Commentaire historique* : Actuellement sur la même parcelle qu'une seconde cadole (n° 173).

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Cadole (?) signalée par M. et Mme Cousin. Porte axiale très large, et ébrasée. Comporte à l'intérieur un âtre (dans l'axe de la porte) et une niche.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire (?)

*Type et nature du couverture* : néant

*Éléments intérieurs* : amas de pierres ; âtre ; niche ; cheminée (?)

*Éléments extérieurs associés* : motte de soutènement (?) ; talus murger (?)

*Forme en volume* : cylindre ouvert (?)

*Etat de conservation* : vestige ; effondrement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte disparue. Mousses sur arases.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2,5

*Possibilité de remontage* : Cadole en conservation sans remontage.

*Conseil en entretien / restauration* : Restauration de cadole sans restitution de voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage des pierres éboulées pour emploi. Relancis en pierre de emploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Nivellement.

## Dimensions

*Largeurs de l'accès* : large

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Élément(s) remarquable(s)* : âtre ; porte

*Observations* : Sur même parcelle napo que numéro 174.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Dutheil Francine ; Dutheil Francine (?)

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Paulin Maurice

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 0,09

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)





Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)**

## **cadole (ruine), dit Valgrès3 - n° 176**

*Type de dossier* : individuel

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (ruine)

*Appellation et titre* : Valgrès3

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 227

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D0906 ; 2020 ZI0016

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,431095 ; 48,014774

*Superficie de la parcelle (m2)* : libre

*Position par rapport à la pente* : haut de pente (?)

*Déclivité du terrain* : modérée (?)

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1589

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : libre

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : non ; friche

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Le Poivré

### **Historique**

*Commentaire historique* : Actuellement sur grande parcelle libre (commune ?)

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

## Description

*Commentaire descriptif* : Ruine de cadole signalée par M. et Mme Cousin.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : ?

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire (?)

*Type et nature du couverture* : néant

*Éléments intérieurs* : amas de pierre

*Forme en volume* : cylindre ouvert (?)

*État de conservation* : ruine ; effondrement ; envahi par la végétation

*Précisions sur l'état de conservation* : Ruine.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 1

## Dimensions

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 1

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété de la commune

*Propriétaire* : commune

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : commune

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,80

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

**Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)**

## **cadole (vestige), dit Valgrès4 - n° 177**

*Type de dossier* : individuel

### **Désignation**

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : cadole (vestige)

*Appellation et titre* : Valgrès4

### **Compléments de localisation**

*Numéro INSEE de la commune* : 10170

*Canton* : Bar-sur-Seine

*Milieu d'implantation* : isolé

*Altitude* : 224

*Référence(s) cadastrale(s)* : 0D1040 ; 2020 ZI0102

*Emplacement sur la parcelle* : en bordure

*Coordonnées X,Y* : 4,430584 ; 48,013876

*Superficie de la parcelle (m2)* : 9620

*Position par rapport à la pente* : haut de pente (?)

*Déclivité du terrain* : modérée (?)

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : bois

*Situation par rapport au chemin* : hors chemin

*Conditions d'accès* : à travers bois

### **Cartographie historique**

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : D1460

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : lanière ; vers bord

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : oui ; divisé

*Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien* : oui

*Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien* : Valgré

### **Historique**

*Datation(s) principale(s)* : 19e siècle (?)

*Justification de la datation* : daté par travaux historiques

### **Description**

*Commentaire descriptif* : Vestiges d'une cadole signalée par M. et Mme Cousin.

Ouverture semble-t-il dans l'axe avec couloir (?). Belle construction.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche

*Appareillage* : appareil en assises régulières ; pierre plate

*Type de linteau* : néant

*Parti de plan* : circulaire

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (effondrée)

*Éléments intérieurs* : décombres

*Éléments extérieurs associés* : talus murger (?)

*Forme en volume* : cylindre ouvert

*Etat de conservation* : vestige ; effondrement

*Précisions sur l'état de conservation* : Cadole en ruine. Voûte disparue mais structure en pierre assez bien conservée. Arases recouvertes par les mousses, végétation importante.

*Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3)* : 2

*Possibilité de remontage* : Cadole en ruine, conservation dans l'état

*Conseil en entretien / restauration* : Mise en sécurité par démontage des parties instables. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées.

## Dimensions

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5)* : 3

*Élément(s) remarquable(s)* : structure

*Observations* : Actuellement dans retour d'une parcelle en deux parties

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété d'une société privée

*Propriétaire* : GFA du Val Vérot

*Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien* : Charvot Onésime (Courteron)

*Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien* : 1,13

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)



Grand Est,

Riceys (Les), Saint-Clair (rue) 21

## néo-cadole Pailley - n° 178

*Type de dossier* : individuel

### Désignation

*Dénomination* : cabane

*Précision sur la dénomination* : néo-cadole

*Appellation et titre* : néo-cadole Pailley

### Compléments de localisation

*Numéro INSEE de la commune* : 10317

*Canton* : Riceys (Les)

*Milieu d'implantation* : en village

*Altitude* : 191

*Référence(s) cadastrale(s)* : BC0346

*Emplacement sur la parcelle* : à l'intérieur

*Coordonnées X,Y* : 4,365607 ; 47,983457

*Superficie de la parcelle (m2)* : 1700

*Situation par rapport aux vignes* : non

*Contexte paysager* : parc

*Situation par rapport au chemin* : jardin privé

*Conditions d'accès* : accès privé

### Cartographie historique

*Référence cadastrale (cadastre napoléonien)* : néo

*Parcelle (cadastre napoléonien)* : néo

*Comparaison cadastre actuel/napoléonien* : néo

### Historique

*Commentaire historique* : Néo-cadole construite par Alain Pailley, ancien propriétaire du lieu, vers le début des années 2000.

*Datation(s) principale(s)* : 1er quart 21e siècle

*Justification de la datation* : daté par tradition orale

### Description

*Commentaire descriptif* : Néo-cadole signalée par M. Lamoureux.

*Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre* : pierre sèche (?)

*Appareillage* : appareil en assises régulières (?) ; pierre plate (?)

*Type de linteau* : ?

*Parti de plan* : circulaire (?)

*Type et nature du couverture* : voûte en encorbellement (?)

*Forme en volume* : cône sur cylindre (?)

## Dimensions

*Autres dimensions* : Pas de dimensions.

## Intérêt de l'oeuvre

*Site, secteur ou zone de protection* : abords MH.

*Observations* : Protection au titre des abords de monuments historiques. Pas de photographie.

## Situation juridique, utilisation

*Statut de la propriété* : propriété privée

*Propriétaire* : Gruest Sylvain ; Tadjer Nadia

---

[Chercheur\(s\) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. \(c\) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.](#)  
[Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.](#)

[\(Document produit sous Renabl\)](#)